



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Postmottak Hallset barnehager
Postmottak Trondheim eiendom

Vår saksbehandler
Rune Berg

Vår ref.
17/23445/614 A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
10.01.2018

Hallset barnehager – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. – varsel om pålegg

Miljøenheten gjennomførte 11.10.2017 tilsyn ved Hallset barnehager. Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas fysiske miljø med hovedvekt på faktorer som påvirker inneklime (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).

1. Sammendrag

Ved Hallset barnehager er det etablert et internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., som også omfatter inneklime og renhold. Systemet har noen forbedringspotensial. Det ble ved tilsynet avdekket noen sikkerhetsmangler på barnas innelekeområde på Skjermveien barnehage.

Det ble ved tilsynet avdekket 2 avvik og gitt 2 merknader.

Avvik 1: Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt.

Avvik 2: Påviste avvik knyttet til lydforhold er ikke fulgt opp

Vi vurderer at det påpekte avviket ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.

Frist for retting av avvik

Vi ber om skriftlig bekreftelse **innen 15.3.2018** på at avvikene er rettet.

2. Beskrivelse av Hallset barnehager

Hallset barnehager består av Selsbakkhøgda barnehage og Skjermvegen barnehage. Skjermvegen har 24 plasser for barn under 3 år, og 44 plasser for barn over 3 år. Selsbakkhøgda har 22 plasser for barn under 3 år, og 34 plasser for barn over 3 år.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

3. Reviderte områder og funn

Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedfokus på §13 Rengjøring og vedlikehold og §19 Inneklima og luftkvalitet, samt internkontrollrutiner for å ivareta disse forholdene.

Følgende forhold er vurdert ved tilsynet:

- Inneklima ved barnehagen, om det er registrert klager på inneklima og hvordan disse er behandlet
- Om inneklima er kartlagt ved målinger eller andre typer undersøkelser
- Om det er etablert rutiner i internkontrollsystemet for å sikre et godt inneklima og håndtering av eventuelle klager/problemer
- Type ventilasjonssystem og driftsrutiner
- Radonnivå
- Om det foreligger renholdsplan og det kan dokumenteres at denne følges
- Om renholdet oppleves som tilfredsstillende av brukerne
- Vedlikeholdsplan
- Fysiske forhold med betydning for inneklima, renhold og vedlikehold

Videre i denne rapporten vil vi omtale de forhold som barnehagen og/eller byggeier må følge opp.

Tilsynet ble gjennomført ved gransking av dokumenter, møte med relevante aktører, samt en befaringsavtale av lokalene.

Dokumentgrunnlag:

- Utfylt sjekklister "Tilsyn miljørettet helsevern oktober 2017".
- Tilstandsanalyse Skjermveien barnehage, datert 7.6.2016
- Tilstandsanalyse Selsbakkhøgda barnehage, datert 7.6.2016

Deltakere ved tilsynet

Hanne M. Breen, fagleder Hallset barnehager

Reidun S. Johnsen, renhold Trondheim eiendom

Rune A. Almo, renhold Trondheim eiendom

Hilde Løkke, enhetsleder Hallset barnehager

Per Vidar Melkvik, prosjektleder vedlikehold Trondheim eiendom

Elin G. Aunet, rådgiver Miljøenheten

Rune Berg, rådgiver Miljøenheten

3.1 Sikkerhet for barn på innelekeområdet

Avvik 1: Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt.

Alle vannkraner tilgjengelige for barn på Skjermveien barnehage må skoldesikres. Reoler på "Verkstedet", Skjermveien barnehage, må festes til vegg.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap.

Observasjoner:

Befaringen av barnehagens lokaler avdekket forhold som kan medføre risiko for ulykker; Dette gjaldt manglende skåldesikring av tappesteder tilgjengelige for barn på Skjermveien barnehage, samt manglende sikring av reoler på "verkstedet", Skjermveien barnehage.

Vurdering

Barnehager skal utformes og drives på en slik måte at skader og ulykker forebygges, og at uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig. Manglende skåldesikring av vannkraner kan medføre brannskader/skåldingsskader på barn. Det bør derfor gjennomføres en sikkerhetsgjennomgang av alle vannkraner tilgjengelig for barn, og avdekkede avvik må rettes. Alle høye reoler må også festes til vegg slik at man reduserer risikoen for at disse velter og kan falle over barna.

3.2 Lydforhold

Avvik 2: Påviste avvik knyttet til lydforhold er ikke fulgt opp

Hallset barnehager må følge opp Arbeidsmiljøenhetens rapport med saksnummer 16/6656 og beskrive hvilke tiltak som er gjort for å bedre lydforholdene til barna.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4, jf § 21.

Observasjon

Arbeidsmiljøenheten var på befaring med bakgrunn i tilbakemeldinger fra vernerunden om utfordringer med støy på Hallset barnehager. Rapporten påpeker flere forhold, eksempelvis ventilasjonsstøy i verkstedet "Munken" og etterklang på "Regnskogrommet", som kan være avvik fra norsk standard. Flere av anmerkningene/avvikene i rapporten har betydning for barnas miljø. Det ble opplyst at rapporten ikke var fulgt opp.

Vurdering

I henhold til forskriftens § 21, skal lokaler ved barnehagen ha tilfredsstillende lydforhold. Støy oppleves som slitsomt, og kan derfor medvirke til stress og helseplager over tid, selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade. I rapporten fra Arbeidsmiljøenheten er det avdekket flere forhold (avvik) som har betydning for barnas miljø. Alle avvik må håndteres i tråd med barnehagens rutine for avviksbehandling i internkontrollsystemet. Hvilke tiltak som er gjort må beskrives og meddeles Miljøenheten.

3.3. Internkontroll - generelt

Merknad 1: Internkontrollsystemet bør revideres og detaljeres

Observasjon/vurdering

Barnehagen har etablert et internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Det ble foretatt en gjennomgang av utvalgte rutiner under tilsynet og Miljøenheten finner et forbedringspotensial når det gjelder følgende forhold knyttet til systemet:

- Barnehagen har rutiner for sjekk av uteområdet med kvitteringsliste, men det er ingen tilhørende arbeidsbeskrivelse/momentliste for hva som faktisk kontrolleres.
- Vernerundene bør også tilpasses slik at de ivaretar barnas HMS.
- Barnehagene har utarbeidet et årshjul for HMS arbeidet. Årshjulet bør også omfatte barnas HMS.
- Ansvarsklargjøringen i avvikshåndteringen bør skriftliggjøres utover det som står i standardrutinene i Kvaliteket med en beskrivelse av hvordan avvik fanges opp og håndteres ved Hallset barnehager.

3.4. Inneklima

Merknad 2: Det bør kontrolleres at grovgarderoben storbarn på Selsbakkhøgda har undertrykk i forhold til fingarderoben.

Observasjon/vurdering

Garderobe storbarn (rom 105) er åpen mellom fin- og grovgarderobe. Det er avtrekk kun via stellerom/bad. Denne løsningen synes ikke optimal til å fjerne fuktig luft på en tilstrekkelig måte. Rom som grovgarderober, toaletter, stellerom o.l. som er spesielt belastet med lukt og fukt bør ha undertrykk og økte luftmengder i forhold til omkringliggende rom. Vi observerte ingen avtrekksventil i grovgarderoben, kun avtrekk via overstrømning til stellerom/bad/WC. Fingarderoben er en del av LOA og benyttes som oppholdsrom av barna. Det er ikke meldt om klager på inneklima i disse rommene.

4. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. med veileder, "Miljø og helse i skolen", Helsedirektoratet april 2014.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forhåndsvarsel om pålegg

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen, kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt. (jf Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten ber vi om melding om dette innen tre uker.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjef

Rune Berg
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift