



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Fykenborg barnehage

N-

Vår saksbehandler
Bente Høier

Vår ref.
15/7519/614 A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
20.05.2015

Fykenborg barnehage - tilsyn 19.05.15 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningmyndighet etter forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. som regulerer barnas arbeidsmiljø. Miljøenheten gjennomførte den 19.05.2015 tilsyn ved Fykenborg barnehage.

Tilstede ved tilsynet var:

Janne Forsnes Melvold, daglig leder, Fykenborg barnehage

Fra Miljøenheten møtte:

Rune Berg, rådgiver

Bente Løvlie Høier, sjefingeniør

1. Bakgrunn for tilsynet

Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar myndighetskrav fastsatt i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

2. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. med veileder, "Miljø og helse i skolen", Helsedirektoratet april 2014.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

3. Beskrivelse av Fykenborg barnehage

Fykenborg barnehage er privat og eies og drives av samvirkeforetaket Fykenborg barnehage SA som består av foreldrene i barnehagen. Barnehagen leier lokaler av Reppe blandakor og Reppe sportsklubb, og har to avdelinger med inntil 30 barn.

4. Reviderte områder og funn

Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedfokus på internkontroll og avvikshåndtering (jf § 4). I tillegg ble det gjennomført en generell befaring av lokalene og uteområdet.

Dokumentasjon oversendt før tilsynet:

- Inneklimatemåling gjennomført i mars 2015-05-19
- Årshjul Internkontroll
- Innemiljø og sikkerhet innen på Fykenborg barnehage

5. Hovedinntrykk

En gjennomgang av barnehagens HMS-system ga inntrykk av at Fykenborg barnehage har etablert rutiner for å ivareta deler av bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, men at det mangler en samlet og systematisk gjennomgang av forskriftens bestemmelser. Internkontrollsystemet mangler en beskrivelse av barnehagens etablerte praksis for å ivareta barnas helse, miljø og sikkerhet.

Tilsynet avdekte mangler i systematikk og dokumentasjon av avvikshåndteringen. Tilsynet avdekte også avvik knyttet til lydforhold og sikkerhet ved barnehagen.

Det ble ved tilsynet avdekket 4 avvik.

5.1. Internkontroll generelt

Avvik 1- Fykenborg barnehage har ikke etablert et internkontrollsystem som ivaretar forskriftens krav til dokumentasjon og systematikk.

Barnehagens ledelse må gå igjennom ny veileder for å sikre at forskriftens bestemmelser ivaretas for alle tema, og sikre at alle prosedyrer er dokumentert.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §4 Internkontroll.

Observasjoner

Barnehagen har utarbeidet et HMS system med utgangspunkt i mal for HMS-system fra Private barnehagers landsforbund (PBL). Barnehagens ledelse har tilpasset deler av systemet til egen drift og samlet dette i egen perm. Barnehagens ledelse er kjent med at det i 2014 kom ny veileder til forskriften, men har ikke revidert eget internkontrollsystem etter denne.

Årshjul for barnehagen ble fremlagt ved tilsynet, og her er det påført årlig revisjon av HMS.

Årshjulet beskriver også vernerunder og andre kontroller, f.eks kontroll av utelekeområdet.

Vurdering

Den fremlagte dokumentasjonen viser ikke i tilstrekkelig grad hvilke prosedyrer som er etablert for å ivareta de enkelte krav i forskriften. Tilsynet viste at det er etablert muntlige prosedyrer for deler av forskriften (f.eks ved bruk av sjekklister), men at disse ikke er skriftliggjort og systematisert.

Barnehagens etablerte praksis er ikke dokumentert.

Internkontrollsystemet må suppleres på følgende måte:

- Ny veileder må gjennomgås, og det må beskrives hvilke rutiner som er etablert for å ivareta de enkelte bestemmelser
- Ansvarsforhold må beskrives
- Det må foretas en revisjon av internkontrollrutinene årlig, og revisjonsdato må påføres de enkelte rutinene
- Ansatte må gis god kjennskap til systemets oppbygging og innhold

Vi viser også til Miljøenhetens reviderte faktaark "Internkontroll i skoler og barnehager".

5.2. Internkontroll avvikshåndtering

Avvik 2- Fykenborg barnehage har ikke etablert et tilfredsstillende system for avvikshåndtering.

Det må etableres en prosedyre som beskriver hvordan alle typer avvik skal dokumenteres og behandles.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §4 Internkontroll.

Observasjoner

Fykenborg barnehage har ikke utarbeidet en prosedyre for håndtering av avvik. Barnehagens ledelse opplyste ved tilsynet at det ikke ble registrert avvik i 2014. Skader på barn og feil ved lekeplassutstyr legges ikke inn i systemet som avvik.

Vurdering

Fykenborg barnehage mangler en beskrivelse av hvordan avvik skal avdekkes, dokumenteres, håndteres og utkvitteres. Det må derfor utarbeides en prosedyre der alle typer avvik beskrives (bygningmessige avvik, avvik fra egne driftsrutiner, skader på barn, nesten-ulykker, avvik/feil som oppdages med fastsatte kontroller, mangler påpekt ved lekeplasskontroll etc.).

5.3. Barnas fysiske arbeidsmiljø/observasjoner fra befaring

Sikkerhet for barn

Avvik 3 - Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt.

Det må foretas en sikkerhetsgjennomgang av barnehagenes innelekeområde, og avdekkede avvik må rettes. Speil må sikres og alle tappesteder tilgjengelig for barn må skåldesikres.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap.

Observasjoner:

Befaringen av inneområdet avdekket forhold som kan medføre risiko for ulykker. Dette gjaldt usikret speil på toalett og ikke fungerende skåldesikring på vask i bøttekott.

Vurdering

Tappesteder tilgjengelig for barn skal i tråd med veileder til byggeteknisk forskrift ha maks 38°C. Knusbart speil på toalettet må sikres.

Barnehager skal utformes og drives på en slik måte at skader og ulykker forebygges, og at uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig.

Lydnivå fra tekniske installasjoner

Avvik 4 - Det ble ved tilsynet observert forhøyet lydnivå fra ventilasjonsanlegget inne på avdelingene.

Det må foretas måling av lydnivå fra ventilasjonsanlegget, og eventuelt iverksettes tiltak slik at lydnivået er i samsvar med kravene i byggeteknisk forskrift og NS8175.

Det må fremlegges dokumentasjon i form av støymåling etter tiltak.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §21 Lydforhold.

Observasjoner:

Det ble ved befaringen erfart et forhøyet støynivå fra ventilasjonsanlegget inne på avdelingene.

Vurdering:

Det er sannsynlig at lydnivået fra ventilasjonsanlegget overskrider kravene til lydnivå fra tekniske installasjoner i NS 8175:2008 klasse C ($L_{p,AFmax}$ 32 dB).

I henhold til forskriftens §21 skal alle lokaler og uteareal ved barnehager ha tilfredsstillende lydforhold. Støy oppleves som slitsomt, og kan derfor medvirke til stress og helseplager over tid, selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade.

6.Konklusjon

Det ble ved tilsynet avdekket 4 avvik fra forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Miljøenheten vurderer at de påpekte forholdene ved Fykenborg barnehage ikke er i samsvar med regelverket.

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse **innen 20.8.2015** på at avvikene er rettet.

Ved manglende bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten å betrakte som et varsel om at pålegg vil bli gitt for at avvikene skal bringes i orden. En eventuell uttalelse må være oss i hende innen fristens utløp. Vi viser i denne forbindelse til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjeff

Bente Høier
sjefsingeniør

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi:

Postmottak Oppvekstkontoret