



RØROSMUSEET



MUSEENE I
SØR-TRØNDELAG

Murbygningen og fuktutfordringer

Seminar – Å reparere fasader i mur, tegl og puss
28 februar 2019


Sophie Gjesdahl Noach, Sivilarkitekt, Post-master Restaureringskunst
Bygningsantikvar Bygningsvernsenteret

Foto: Sophie Gjesdahl Noach der annet ikke er angitt



En familie
tilfører rundt
5 til 10 liter
vann til lufta
hver dag. Ved
mer enn 10 liter
vann kan
fuktproblemer
oppstå.

Kilde:
Folkehelseinstituttet



Hårrør eller
kapillarrør.
Navnet kapillar
kommer fra
latin *capillus*,
med
betydning *hår*.



RØROSMUSEET



MUSEENE I
SØR-TRØNDELAG



Dugg-punkt



Naturlig ventilasjon



RØROSMUSEET



MUSEENE I
SØR-TRØNDELAG



RØROSMUSEET



MUSEENE I
SØR-TRØNDELAG





Gjenåpningen av Britannia utsettes

Råttent: Deler av bjelkelaget og takkonstruksjonen på Britannia Hotel har store råte- og soppskader.

Fra venstre: prosjektsjef Tore Kvalen i Hent, teknisk sjef Arne Opsal i E.C. Dahls Eiendom, administrerende direktør Svein Erik Nordbotten i E.C. Dahls Eiendom og daglig leder Richard Wannemacher i Norsk Muggsopp og Bakteriekontroll.

FOTO: RUNE PETTER NESS,
ADRESSEAVISEN

Hentet fra adresa.no




RØROSMUSEET



MUSEENE I
SØR-TRØNDELAG

Typisk
detaljsnitt
omkring 1900





Gesimsen



Ytre påkjenninger







Kalde og varme rom



Vertikale flater



Korrosjon



RØROSMUSEET



MUSEENE I
SØR-TRØNDELAG



Kjelleren



Overflate- behandling



Fasadeuttrykk og etterisolering



RØROSMUSEET



MUSEENE I
SØR-TRØNDELAG





Takk for meg