



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Postmottak Valset og Kystadåsen barnehager
Postmottak Trondheim eiendom

Vår saksbehandler
Rune Berg

Vår ref.
16/9028/614 A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
01.06.2016

Valset og Kystadåsen barnehager – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. – varsel om pålegg

Miljøenheten gjennomførte den 8.4.2016 tilsyn ved Valset og Kystadåsen barnehager. Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).

1. Sammendrag

Valset og Kystadåsen barnehager har etablert et internkontrollsystem som synes å være innført i den daglige driften. Systemet har rom for forbedring. Tilsynet avdekket avvik knyttet til sikkerhet, samt utfordringer knyttet til støy fra tekniske installasjoner.

Vi vurderer at de påpekte avvikene ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.

Avvik 1: Det mangler skåldesikring på flere av vaskepunktene

Avvik 2: Det var forhøyet lydnivå fra bygningens ventilasjonsanlegg på avdelingen Lønneberget på Valset barnehage

Frist for retting av avvik

Vi ber om skriftlig bekreftelse **innen 31.8.2016** på at avvikene er rettet.

2. Beskrivelse av Valset og Kystadåsen barnehager

Den kommunle enheten Valset og Kystadåsen barnehager består av to barnehager. Valset barnehage har til sammen 63 barn og er en 4 avdelings barnehage med to avdelinger for barn under 3 år og to avdelinger for barn over 3 år. Kystadåsen barnehage har til sammen 56 barn og består av 4 grupper der en gruppe er for barn under 3 år, og 3 grupper er for barn over 3 år.

3 Reviderte områder og funn

Tilsynet ble gjennomført som tematisyn med hovedfokus på internkontroll og avvikshåndtering (jf § 4). I tillegg ble det gjennomført en generell befaring av lokalene og uteområdet.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

Deltakere ved tilsynet

Brynhild Henriksen, styrer Valset og Kystadåsen barnehager
Liv Mette Talgø, pedagogisk leder Valset og Kystadåsen barnehager
Hege Fyhn, pedagogisk leder Valset og Kystadåsen barnehager
Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten

3.1. Internkontroll

Merknad 1 – Internkontrollsystemet bør revideres.

Vurdering:

Barnehagen bruker Kvaliteket aktivt i sitt internkontrollarbeid. Barnehagens egne rutiner er i stor grad lagt inn i Kvaliteket, i tillegg til de sentrale, generelle rutinene i Trondheim kommune.

Miljøenhetens påpeker følgende forbedringspotensial knyttet til systemet:

- Barnehagen er kjent med den nye veilederen (mai 2014), men denne er ikke systematisk blitt gjennomgått opp mot eget internkontrollsystem for å kontrollere at alle tema er behandlet i tråd med retningslinjene.
- Det er noen ulike varianter av enkelte rutiner på de ulike avdelingene, eksempelvis rutine for hvile, med ulike sjekklister. Dette bør beskrives/tydeliggjøres i rutinen.
- Beredskapsplanen blir revidert hvert år, men utover dette er det ikke noe fast rutine på å revidere resten av systemet annet enn når man føler at ting ikke fungerer. Her bør det etterstrebes en mer systematisk tilnærming som sikrer at hele systemet regelmessig (les: årlig) blir gjenstand for en revisjon.
- Flere av sjekklister (vernerunder, inneklima, med mer) som er fylt ut er ikke påført dato.
- Barnehagen har en avviksrutine, men i denne rutinen bør det angis hvordan *alle* avvik og uønskede hendelser skal meldes.

3.2. Sikkerhet for barn på innelekeområdet**Avvik 1: Det mangler skåldesikring på flere av vaskepunktene**

Alle kraner tilgjengelige for barn må skåldesikres.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap.

Observasjoner:

Befaringen av barnehagens lokaler avdekket forhold som kan medføre risiko for ulykker; Dette gjaldt manglende skåldesikring av tappesteder tilgjengelige for barn både på Valset og Kystadåsen.

Vurdering

Barnehager skal utformes og drives på en slik måte at skader og ulykker forebygges, og at uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig. Manglende skåldesikring av vannkraner kan medføre brannskader/skåldingsskader på barn. Det må derfor gjennomføres en sikkerhetsgjennomgang av alle vannkraner tilgjengelig for barn og avdekkede avvik må rettes.

3.3 Lydnivå fra bygningens tekniske installasjoner

Avvik 2: Forhøyet lydnivå fra bygningens ventilasjonsanlegg

Miljøenheten ber om dokumentasjon i form av lydmåling på at bygningens ventilasjonsanlegg gir tilfredsstillende lydnivå i barnas innelekeområde.

Observasjon

Ved tilsynet observerte vi et forhøyet lydnivå fra ventilasjonsrist ved avdeling Lønneberget, Valset barnehage.

Vurdering:

I henhold til forskriftens § 21 skal alle lokaler ved barnehager ha tilfredsstillende lydforhold. Støy oppleves som slitsomt, og kan derfor medvirke til stress og helseplager over tid, selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade.

Det er sannsynlig at lydnivået fra ventilasjonsanlegg/tekniske installasjoner overskrider kravene til lydnivå fra tekniske installasjoner på innendørs arealer i NS 8175, klasse D. Miljøenheten ber derfor om dokumentasjon i form av lydmåling på at bygningens ventilasjonsanlegg gir tilfredsstillende lydnivå i barnas innelekeområde. For måling av støy fra tekniske installasjoner viser vi til NS16032.

4. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. med veileder, "Miljø og helse i barnehagen", Helsedirektoratet april 2014.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forhåndsvarsel om pålegg

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen, kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt. (jf Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten ber vi om melding om dette innen tre uker.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjef

Rune Berg
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift