



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Postmottak Presthus Gård og Vikåsen bhg
Postmottak Trondheim eiendom

Vår saksbehandler
Rune Berg

Vår ref.
14/27325/ A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
02.01.2015

Vikåsen og Presthus Gård barnehage - tilsyn 4.12.2014 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg.

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* som regulerer barnas arbeidsmiljø. Miljøenheten gjennomførte den 4.12.2014 tilsyn ved Vikåsen og Presthus Gård barnehage.

Tilstede ved befaringen var:

Renate Kvivesen, enhetsleder Vikåsen og Presthus Gård barnehage
May Kristensen, fagleder
Tony Eriksen, områdeleder drift barnehager Trondheim eiendom
Terje Iversen, driftsoperatør Trondheim eiendom
Magnus Wold Jensen, driftsoperatør Trondheim eiendom

Fra miljøenheten møtte

Elin Grønvold, Aunet, rådgiver
Rune Berg, rådgiver

Bakgrunn for tilsynet:

Miljøenheten gjennomførte i samarbeid med Oppvekstkontoret et elektronisk tilsyn ved alle barnehager i desember 2012. Dette tilsynet hadde fokus på:

- Avviksbehandling og revisjon av rutiner jfr §4 Internkontroll
- Kontroll av sikkerhet jfr §14 Sikkerhet og helsemessig beredskap
- Smittevern og rutiner for lekevask jfr §17 Smittevern

Formålet med tilsynet den 4.12.2014 var å gjennomgå barnehagens svar ved elektronisk tilsyn og granske barnehagens fremlagte dokumentasjon.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*:

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

- *Avvik* defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
- *Merknad* er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Regelverk:

- Lov av 2011-06-24 nr 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Statens helsetilsyns veileder IS-2072 Miljø og helse i barnehagen, Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

1. Oppfølging av elektronisk tilsyn desember 2012***Dokumentasjon av avvik (jf §4)***

Det ble opplyst at barnehagen bruker kommunens elektroniske avvikssystem (TQM avvikssystem) for melding av avvik. De enkelte avdelingene melder selv avvik inn i systemet. Det er foretatt en gjennomgang med de ansatte over hva som skal meldes i systemet og hvordan det skal rapporteres. Barnehagene har i tillegg en egen vaktmesterbok for mindre feil og mangler, samt egne rutiner for melding av skader på barn.

På forespørsel om avviksprosedyre ble miljøenheten forevist en avviksrutine fra Tromsø kommune. Dette er et godt eksempel på en avviksprosedyre, men den er ikke representativ for hvordan avvikshåndteringen foregår ved Vikåsen og Presthus Gård barnehage.

Merknad 1: Barnehagen må tilpasse rutine for avvikshåndtering, eller etablere en egen prosedyre for avvikshåndtering, slik at den gjenspeiler praksisen ved Vikåsen og Presthus Gård barnehage.

Retting av bygningsmessige avvik (jf §4)

Det ble opplyst at det er flere bygningsmessige forhold det er meldt avvik på og som er under utbedring. Blant annet gjaldt dette trappa opp til 2. etasje ved Presthus Gård, hvor rekkverket er vurdert til å være for lavt. Det er bestilt nytt rekkverk som skal være på plass før julen 2014.

Gjennomgang av rutiner for å ivareta barnas arbeidsmiljø (jf §4)

Det ble opplyst at barnehagen har foretatt en gjennomgang av hele internkontrollsystemet i forbindelse med at ny veileder til forskriften kom våren 2014. Alle ansatte skal ha fått en gjennomgang av systemet.

Det er utarbeidet et årshjul for arbeidet med HMS, som også omfatter barnas helse, miljø og sikkerhet. Den årlige samlede gjennomgangen av avvik og rutinebeskrivelser bør også synliggjøres i et slikt årshjul.

Sikkerhet på utelekeplass (jf §14)

Kommunens lekeplasskontrollører foretar kontroll av barnehagens lekeplassutstyr en gang hvert år. Rapport for 2014 kunne ikke forevises ved tilsynet. Begrunnelsen ble oppgitt å være problemer med dropbox. Styrer ved barnehagen var ukjent med hvilke avvik og merknader som avdekket i etterkant av denne kontrollen.

Miljøenheten har forståelse for at det har vært en del problemer i forbindelse med overgangen til en elektronisk løsning på rapporteringen etter lekeplasskontrollen, og har også tidligere diskutert dette med Trondheim eiendom. Det er en stor svakhet med systemet i dag at styrer ved barnehagen ikke rutinemessig får melding om hvilke mangler som blir avdekket ved slike kontroller. Styrer sitter ansvarlig for barnas sikkerhet og må kunne, ut i fra en risikovurdering, avgjøre om det skal iverksettes avbøtende tiltak der hvor det påvises forhold som kan medføre risiko for barn.

Merknad 2: Trondheim eiendom må sammen med barnehagens ledelse avklare hvordan rapport fra årlig ettersyn med lekeplassen og oppfølging av denne skal gjøres kjent for barnehagen.

Driftsoperatør gjennomfører i tillegg kontroll av utelekeplassen i samsvar med prosedyre fra Trondheim eiendom. Siste rapport ble forevist. Barnehagen går også daglige runder på utlekeplassen. Det er tidligvakta som går disse rundene før barna slippes ut. Dette er en generell runde hvor det ikke er definert egne kontrollpunkter eller sesongmessige utfordringer.

Merknad 3: For å sikre systematikk og forutsigbarhet bør det utarbeides en momentliste over alle forhold som skal kontrolleres daglig av tidligvakta. Denne listen bør også tilpasses årstidsvariasjoner, da det eksempelvis kan være problemer med giftig sopp på høsten og hardt fallunderlag (is) på vinteren.

Sikkerhet på innendørs lekeareal (jf §14)

Avdelingene gjennomfører kontroll av barnas arbeidsmiljø 1 gang per år, og benytter sjekkliste med utkwittering som grunnlag for gjennomgangen. Siste gjennomført den 13.11.2014.

Vask av leker (jf §17)

Barnehagen vasker som hovedregel leker hver måned. Gjennomført lekevask kvitteres ut på liste. Ved smittesituasjoner er det etablert rutiner som medfører intensivt renhold. Det ble opplyst at leker som ofte puttes i munnen vaskes hver 14. dag. Dette kommer ikke fram av kvitteringslisten og bør også spesifiseres i rutinen. Miljøenheten presiserer at kravet om lekevask minst hver 14.dag gjelder de lekene som de minste barna ofte putter i munnen. Hver avdeling bør derfor foretas en risikovurdering for å avdekke hvilke leker dette gjelder, og etableres tilfredsstillende rutiner for vask av disse.

2. Forhold avdekket ved befaring av barnehagens lokaler

Inneklima/luftkvalitet

Det er rapportert om varierende luftkvalitet, spesielt ved Vikåsen barnehage. Det er foretatt inneklimatemålinger i 2012 på kontorene til de ansatte, men ikke i oppholdsarealet til barna. Ventilasjonsanlegget er gammelt (21 år) og til tross for regelmessig service fungerer ikke anlegget optimalt.

Avvik 1: Brukere av bygget melder at det oppleves dårlig inneklima i lokalene.

Det må gjennomføres inneklimatemålinger. Målingene må foretas under normal drift og etter "Retningslinjer for gjennomføring og rapportering av måling av CO2 i romluft i skoler og barnehager". Barnehagens ledelse må peke på arealer som er problematiske med henblikk på inneklima, og målingene må utføres i samsvar med dette.

Avviket er hjemlet i *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 19.*

Sikkerhet på barnehagens innelekeområde.

Det ble ved befaringen påpekt forhold som kan medføre risiko for barneulykker. Dette dreide seg om manglende skåldesperre på tappsted tilgjengelig for barn på begge hus. Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke overskrider 38 °C.

Avvik 2. Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt.

Alle tappsteder tilgjengelig for barn må sikres. Dette kan gjøres enten ved å montere skåldesperre på tappstedet eller på annen måte sikre at tappunktet ikke er tilgjengelig.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §14

Miljøenhetens konklusjon

Vikåsen og Presthus Gård barnehage har etablert et internkontrollsystem og et avviksbehandlingssystem som synes å tilfredsstille forskriftens krav til systematikk og dokumentasjon.

Befaringen avdekket sikkerhetsmangler på innelekeområdet som må rettes samt mulige problemer med tilstrekkelig ventilasjon som må undersøkes.

Tilsynet avdekket 2 avvik fra *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* som må rettes.

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse **innen 15.03.15** på at avvikene er rettet.

Ved manglende dokumentasjon og bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten å betrakte som et varsel om at pålegg vil bli gitt for at forholdene skal bringes i orden. Vi viser i denne forbindelse til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid §14 om retting.

Med hilsen

TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjeff

Rune Berg
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift