



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Postmottak Øya barnehage
Postmottak Trondheim eiendom

Vår saksbehandler
Rune Berg

Vår ref.
14/26088/ A10 &18
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
08.06.2016

Øya barnehage – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. – varsel om pålegg

Miljøenheten gjennomførte den 29.4.2016 tilsyn ved Øya barnehage. Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995). Vurderingen vil være grunnlag for om barnehagen kan gis endelig godkjenning etter § 6. Miljøsjefen har tidligere gitt plangodkjenning av Øya (Sekskanten) barnehage datert 19.6.2014, sak 14/26088.

1. Sammendrag

Barnehagen har etablert et internkontrollsystem hvor det er utarbeidet noen interne rutiner i tillegg til de sentrale fra Trondheim kommune. Det er også etablert rutiner for ulike kontroller med sjekklister, men disse var ennå ikke tatt i bruk. Barnehagen melder avvik i Kvaliteket, men det er ikke utarbeidet en egen prosedyre for avvikshåndtering ved Øya barnehage. Ved tilsynet ble det foretatt en befaring i lokalene, hvor det ble avdekket manglende skåldesikring på stellerom samt et rom med mulig manglende avtrekk. Miljøenheten har etter tilsynet også mottatt radonmålinger for barnehagens lokalen. Disse vil bli fulgt opp i en separat sak til Trondheim eiendom.

Vi vurderer at de påpekte avvikene ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.

- Avvik 1: Øya barnehage mangler en skriftlig rutine for avvikshåndtering.**
- Avvik 2: Det mangler skåldesikring på stellerom storbarn.**
- Avvik 3: Rom 2.F.01 "Vitenskapen" mangler tilfredsstillende ventilasjon.**
- Avvik 4: Det kunne ved tilsynet ikke legges fram dokumentasjon på at tilkjørte masser tilfredsstiller kvalitetskravene i Miljødirektoratets veileder TA 2261/2007."Jordforurensning i barnehager og lekeplasser".**

Frist for retting av avvik

Vi ber om skriftlig bekreftelse **innen 31.8.2016** på at avvikene er rettet.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

2. Beskrivelse av Øya barnehage

Øya barnehage ble en nyopprettet enhet 1. august 2015. Den består av gamle Firkanten barnehage og innføringstilbudet Tellus. 1. februar 2016 flyttet barnehagen inn i nye lokaler i Harald Hardrådes gate 18 på Øya.

Deltakere ved tilsynet

Oddbjørg Kjørsvik, fagleder Øya barnehage
Ingrid Hegvik, barnehagelærer Øya barnehage
Linda Hammerø, fagarbeider Øya barnehage
Mirela Fajkovic, pedagogisk leder Øya barnehage
Arne Pedersen, Oppvekstkontoret
Elin Grønvold Aunet, Miljøenheten
Rune Berg, Miljøenheten

3 Reviderte områder og funn

Tilsynet ble gjennomført som tematisyn med hovedfokus på internkontroll og avvikshåndtering (jf § 4). I tillegg ble det gjennomført en generell befaring av lokalene og uteområdet.

3.1 Internkontroll - avvikshåndtering

Avvik 1: Øya barnehage mangler en skriftlig rutine for avvikshåndtering.

Barnehagen må utarbeide en prosedyre som beskriver hvordan alle typer avvik og mangler skal meldes, dokumenteres og håndteres.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4 Ansvar og internkontroll.

Observasjon:

Barnehagen mangler en skriftlig rutine for håndtering av avvik. Noen avvik blir meldt i Kvalitetet, men ikke alt av avvik. Avvik fra kontrollister varsles, men registreres ikke alltid.

Vurdering:

Det må etableres en prosedyre som beskrivelse av hvordan avvik (inklusive skader) skal avdekkes, meldes, dokumenteres og behandles. Regelverket tilsier at det skal etableres et internkontrollsystem ved enheten, jf § 4 i *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* Skolens ledelse har ansvar for at det etablerte internkontrollsystemet følges opp og dokumenteres i tilstrekkelig grad. Miljøenheten viser til bestemmelsene i internkontroll-forskriften som stiller krav om skriftlig avvikshåndtering, jf § 5.7 i internkontrollforskriften.

Varslet er gitt med hjemmel i *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* § 4, *internkontroll.*

3.2. Sikkerhet for barn på innelekeområdet

Avvik 2: Det mangler skåldesikring på stellerom storbarn

Alle kraner tilgjengelige for barn skal skåldesikres.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap.

Observasjoner:

Befaringen av barnehagens lokaler avdekket forhold som kan medføre risiko for ulykker; Dette gjaldt manglende skåldesikring av tappesteder tilgjengelige for barn på stellerom storbarn.

Vurdering

Barnehager skal utformes og drives på en slik måte at skader og ulykker forebygges, og at uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig. Manglende skåldesikring av vannkraner kan medføre brannskader/skåldingsskader på barn. Det bør derfor gjennomføres en sikkerhetsgjennomgang av alle vannkraner tilgjengelig for barn og avdekkede avvik må rettes.

3.3 Inneklima/luftkvalitet**Avvik 3: Rom 2.F.01 "Vitenskapen" mangler tilfredsstillende ventilasjon.**

Det må etableres tilfredsstillende avtrekk fra rom 2.F.01

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 19 Inneklima/luftkvalitet.

Observasjon

Innelufta på rom 2.F.01 opplevdes som "tung" under befaringen. Rommet var utstyrt med to ventiler. Den ene av disse (tilluftventil) syntes å fungere, den andre kunne vi ikke registrere aktivitet i ved tilsynsbesøket. Rommet mangler avtrekk for at luftskiftet skal bli tilfredsstillende.

Vurdering

Dette rommet er medregnet i godkjent leke- og oppholdsareal (LOA) for barnehagen, og skal derfor ha tilfredsstillende ventilasjon. Dette innebærer både tilluft og avtrekk fra rommet. Dårlig luftskifte kan gi dårlig inneklima og føre til tretthet, konsentrasjonsvansker, hodepine, hudplager og irritasjon i øyne, nese og hals. Allergi og overfølsomhet kan forverres ved dårlig innemiljø.

Uteområdet**Avvik 4: Det kunne ved tilsynet ikke legges fram dokumentasjon på at tilkjørte masser tilfredsstillende kvalitetskravene i Miljødirektoratets veileder TA 2261/2007 "Jordforurensning i barnehager og lekeplasser".**

Barnehagen må kunne dokumentere at tilkjørte masser tilfredsstillende veilederen.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 8 Beliggenhet

Observasjon:

Barnehagen kunne ved tilsynsbesøket ikke fremlegge dokumentasjon på at tilkjørte masser er i henhold til kvalitetskriteriene.

Vurdering:

Tilkjorte masser på alle eiendommer hvor det skal etableres lekeareal for barn må undersøkes for forurensning. Dette ble også påpekt i plangodkjenningen, rapport med saksnummer 14/26088. Miljøenheten viser til veileder for undersøkelse av jordforurensning i nye barnehager TA-2261/2007. Veilederen er oppsummert i Miljøenhetens faktaark nr.65- Jordforurensning på nye lekeområder. Tilkjorte masser skal tilfredsstillende kvalitetskriterier oppgitt på faktaarket. Dokumentasjon i henhold til kvalitetskriteriene skal kunne forevises tilsynsmyndigheten.

4. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. med veileder, ”Miljø og helse i barnehagen”, Helsedirektoratet april 2014.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forhåndsvarsel om pålegg

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen, kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt. (jf Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten, ber vi om melding om dette innen tre uker.

Med hilsen

TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjef

Rune Berg
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift