



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Fykenveien familiebarnehage
Fykenveien 2

N-7054 RANHEIM

Vår saksbehandler
Rune Berg

Vår ref.
15/60579/614 A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
04.03.2016

Fykenveien familiebarnehage – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. – varsel om pålegg

Miljøenheten gjennomførte den 19.1.2016 tilsyn ved Fykenveien familiebarnehage. Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).

1. Sammendrag

Barnehagens internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., ble gjennomgått og synes å tilfredsstille forskriftens krav til internkontrollsystem.

Det ble også foretatt en befaring av barnehagens lokaler for å vurdere barnas helse, miljø, og sikkerhet. Det ble ved tilsynet avdekket 1 avvik og 1 merknad.

Avvik 1: Barnehagens lokaler har ikke tilstrekkelig tilførsel av friskluft.

Vi vurderer at de påpekte avvikene ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.

Frist for retting av avvik

Vi ber om skriftlig bekreftelse **innen 1.5.2016** på at avviket er rettet.

2. Beskrivelse av Fykenveien familiebarnehage

Fykenveien familiebarnehage er en privat barnehage som eies og drives av Beate Liabø og Sissel Eilertsen. Barnehagen har 8 heltidsplasser for barn i alderen 0 – 3 år.

3. Reviderte områder og funn

Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet:

- Barnehagens internkontrollsystem

Deltakere ved tilsynet

Tilstede ved tilsynet var:

Beate Liabø, eier av Fykenveien familiebarnehage
Bente Løvlie Høier, sjefingeniør Miljøenheten
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten

3.1. Internkontroll

Merknad 1: Barnehagens internkontrollsystem bør suppleres med enkelte rutiner.

Vurdering

Barnehagen synes generelt sett å ha jobbet systematisk med internkontrollsystemet. Miljøenheten mener likevel at barnehagen har et forbedringspotensial når det gjelder følgende forhold knyttet til systemet:

- Det bør etableres skriftlige rutiner for å gi informasjon om alvorlige hendelser til Miljøenheten som tilsynsmyndighet (se [informasjon på Miljøenhetens nettsider](#)).
- Under smittevern bør det presiseres hvilke tiltak som skal iverksettes ved særlige smittesituasjoner.
- I 2014 ble det gjort endringer i tobakkskadeloven som sier at all tobakksbruk (også snus og skråtobakk) er forbudt i barnehagens lokaler og uteområder. Barnehagens rutiner (kapittel om røyking) bør gjenspeile dette.
- Barnehagens lokaler er utstyrt med varmepumpe. Støvsuging av filter/renhold av denne bør inn på renholdslisten eller årshjulet.

3.2 Inneklima/luftkvalitet**Avvik 1: Barnehagens lokaler har ikke tilstrekkelig tilførsel av friskluft.**

Barnehagen må etablere rutiner som sikrer tilfredsstillende luftskifte i hele barnehagens åpningstid. Det må etableres overstrømningsmulighet (spalte el. l) i stelleromsdør.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 19.

Observasjon

Barnehagens lokaler får tilluft via spalteventiler over vindu og innvendig avtrekkskanal over tak på stellerom. Ved befaringen ble det observert at alle spalteventilene var lukket. Døren inn til stellerrommet var tett og det var derfor ingen luftgjennomstrømming gjennom stellerrommet når døra var lukket.

Vurdering

Barnehagen skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Forurensning i inneluften kan bl.a. bestå av partikler og gasser som stammer fra mennesker og mikroorganismer (muggsopp, husstøvmidd, bakterier, gjærsopp), rengjøringsmidler, med mer. I sanitærrom er det derfor spesielt viktig med kontinuerlig avtrekk for å fjerne lukt og fuktighet.

For at avtrekksventilasjon skal fungere, forutsettes det at både tilluftsventiler i oppholdsrom og avtrekksventiler holdes åpne. Ventiler må heller ikke tildekkes. Det må etableres overstrømningsmulighet til stellerrommet slik at lufta i barnehagen kan ventileres ut via avtrekksventil på stellerrom. Det anbefales at det monteres mekanisk avtrekk på stellerrommet. Videre må det etableres rutiner, nedfelt i virksomhetens internkontrollsystem, som sikrer at tilluftsventiler og avtrekksventiler holdes åpne. Rutinen må også si noe om faste lufterutiner.

4. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. med veileder, ”Miljø og helse i barnehagen”, Helsedirektoratet april 2014.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. *Merknad* er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forhåndsvarsel om pålegg

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen, kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt. (jf Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten ber vi om melding om dette innen tre uker.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjef

Rune Berg
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift