



Gnist Tiller barnehage

N-

Vår saksbehandler	Vår ref.	Deres ref.	Dato
Bente Høier	15/60615/614 A10 &18 oppgis ved alle henv.		20.10.2017

Gnist Tiller barnehage - rapport fra tilsyn 17.10.2017 jf forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. – varsel om pålegg

Miljøenheten gjennomførte den 17.10.2017 tilsyn ved Gnist Tiller barnehage. Formålet med tilsynet var å vurdere om vilkårene i Miljøenhetens plangodkjenning av barnehagen er ivaretatt, og om det er etablert et internkontrollsystem som ivaretar forskriftens bestemmelser. Det ble ved tilsynet gjennomført en befarings av lokalene og uteområdet for å vurdere om forskriftens krav til fysisk miljø er tilfredsstillt.

1. Sammendrag

Gnist Tiller har etablert et internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., som i stor grad synes å tilfredsstillt forskriftens krav til internkontrollsystem. Miljøenheten har ved tilsynet gitt forslag til forbedringer av systemet.

Det ble foretatt en befarings av barnehagens lokaler og uteområde for å vurdere barnas helse, miljø, og sikkerhet. Det ble ved tilsynet avdekket avvik knyttet til sikkerhet, og gitt to merknader.

Avvik 1: Befaringen påpekte sikkerhetsmangler som må utbedres.

Vi vurderer at det påpekte avviket ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.

Frist for retting av avvik

Vi ber om skriftlig bekreftelse **innen 15.12.2017** på at avviket er rettet.

Så snart avviket er bekreftet rettet vil barnehagen gis endelig godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

2. Beskrivelse av Gnist Tiller barnehage

Gnist Tiller eies og drives av den private barnehagekjeden Gnist Barnehager. Barnehagen er nyetablert i nybygde lokaler. Barnehagen er bygd for 5 avdelinger, men ved oppstart av barnehagen i august 2017 var det kun to avdelinger (58 barn) som var fylt opp. Planen for bygging av ny barnehage ble godkjent av miljøsjefen i vedtak datert 14.12.2015.

3. Reviderte områder og funn

Formålet med tilsynet var å vurdere om barnehagens drift, bygningsmasse og uteområder tilfredsstiller krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befarings av lokalene.

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet:

- Oversikt over hvilke rutiner som er etablert for å ivareta barnas arbeidsmiljø
- Åshjul for HMS-arbeid GNIST barnehage Tiller, 05.09.17
- Prosedyre for avvikhåndtering og forebyggende tiltak
- Rapport fra Lekeplasskontroll utført 28.06.2017
- Støyutredning datert 26.09.2012
- Analyserapport tilkjørte masser, 10.06.2016

Barnehagens digitale internkontrollsystem ble fremvist ved tilsynsmøtet.

Deltakere ved tilsynet

Ngoc Duong Nguyen, leder, Gnist Tiller barnehage
Tove Rolseth, rådgiver, Fagenhet for oppvekst og utdanning
Per Arne Pedersen, rådgiver, Fagenhet for oppvekst og utdanning
Bente L. Høier, sjefingeniør Miljøenheten
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten

Fagenhet for oppvekst og utdanning sender egen tilbakemelding etter tilsynet.

3.1. Internkontroll generelt

Merknad 1. Barnehagens internkontrollsystem bør forbedres på enkelte punkt for å sikre at forskriftens bestemmelser er ivaretatt.

Observasjoner

Gnist Barnehager har egen kvalitetsavdeling som har utarbeidet et digitalt internkontrollsystem for barnehagene med rutinebeskrivelser og avvikssystem. Gnist Tiller barnehage har tatt systemet i bruk og vil i løpet av første driftsår foreta tilpasninger av rutiner etc slik at det passer med egen drift. Systemet har et eget kapittel (HMS Barn) for å ivareta bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Dokumentasjon av rutiner i form av sjekklister etc skannes inn og arkiveres digitalt på eget nettsted for barnehagen (Sharepoint).

Gnist Barnehager har tett oppfølging av barnehagen gjennom året med jevnlig rapportering og gjennomgang av avvik og andre hendelser samt revidering av rutiner. Gnist Barnehager har egen bygningsavdeling som står for planlagt vedlikehold. Leder opplyste at langsiktig vedlikeholdsplan vil bli utarbeidet av byggavdelingen, mens fortløpende vedlikehold ivaretas av leder i samarbeid med innleid vaktmestertjeneste.

Vurdering

Det framviste systemet ved tilsynsbesøket synes å ivareta forskriftens krav til systematikk og dokumentasjon. Barnehagen ble startet i august og både leder og ansatte arbeider med å gjøre seg kjent med systemet og hvor de ulike rutiner finnes. Leder opplyste at Gnist Barnehager skal ha nytt oppfølgingsmøte for ansatte i november.

Miljøenheten mener at systemet kan forbedres på følgende måte:

- Årshjulet bør benyttes for å synliggjøre alle tiltak som bidrar til et godt arbeidsmiljø for barna, dvs at også jevnlig revisjoner og rapporteringer til eier/Gnist Barnehager bør vises på årshjulet.
- Årshjulet bør brukes aktivt til å kvittere ut når oppgaver er gjennomført, dette for å holde oversikt over tiltak som av ulike grunner utsettes fra planlagt tidspunkt.
- Jevnlig gjennomgang av meldte avvik og forbedringsmeldinger bør vises på årshjulet.
- Rutine for avviksbehandling bør beskrive at dette også gjelder for avvik på egne rutiner (dvs ikke bare skade eller feil på bygg eller renhold). I den digitale avviksmeldingsskjema bør avvik fra rutiner være en valgmulighet på lik linje med f.eks skade på barn.

3.2. Sikkerhet inne og ute

Avvik 1: Befaringen påpekte sikkerhetsmangler som må utbedres.

Alle kraner tilgjengelige for barn skal skåldesikres (både på kjøkken og på stellerom). Skarpe kniver skal oppbevares utilgjengelig for barn..

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 10 utforming og innredning, og §14 Sikkerhet og helsemessig beredskap.

Merknad 2: Barnehagens ledelse bør foreta en risikovurdering av plassering og behov for hånddesinfeksjonsdispensere.

Observasjoner:

Befaringen av barnehagens lokaler avdekket forhold som kan medføre risiko for ulykker; dette gjaldt manglende skåldesikring av tappesteder tilgjengelige for barn på kjøkken og på stellerom. Ved stikkontroll av kjøkken ble det påvist skarp kniv i en av skuffene tilgjengelig for barn.

Befaringen viste mange dispensere for desinfeksjonsmiddel (isopropanol) montert i hodehøyde for barn.

Ved befaringen av utendørs lekeplass ble det observert at det er montert lysstolpe i foten av den eneste bakken på uteområdet som kan brukes til aking. Leder opplyste at det er bestilt polstring av stolpen, og at dette skal monteres før ake-sesongen.

Vurdering

Barnehager skal utformes og drives på en slik måte at skader og ulykker forebygges, og at uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig. Det må derfor gjennomføres en sikkerhetsgjennomgang. Alle vannkraner tilgjengelig for barn skal skåldesikres, dvs temperaturen skal være maks 38°C. Skarpe kniver må oppbevares utilgjengelig for barn.

Barnehagens ledelse bør vurdere om det er nødvendig at dispensere for hånddesinfeksjon skal være tilgjengelig for barn. Dispenseren er montert slik at barn lett kan få middelet i

ansiktet/øynene, og dette kan medføre irritasjon/skade på øyne (jf produktets sikkerhetsdatablad). Isopropanol er også mer giftig (i forbindelse med svelging) enn etanolbaserte midler som vanligvis brukes i desinfeksjonsmidler. Vi mener hånddesinfeksjon skal være tilgjengelig for voksne, men at håndhygiene for barn i størst mulig grad bør løses med håndvask. Desinfeksjon for barn kan brukes i smittesituasjoner eller på tur.

Barnehagen bør foreta en risikovurdering av lysstolpens plassering i akebakken. Løsningen som den fremstår i dag vil innebære at ansatte i større grad må føre tilsyn og kunne gripe inn i akesituasjonen. Siden utelekeområdet også er tilgjengelig utenom åpningstid, vil andre barn kunne skade seg. Barnehagens juridiske ansvar for slike situasjoner bør utredes. Vi anbefaler at lysstolpen flyttes bort fra akebakken.

3.3 Utforming innredning/renhold

Merknad 3: Matter i grovgarderober bør være større.

Observasjoner og vurdering:

I grovgarderoberne var det matter som skiftes ukentlig rett innenfor inngangsdørene, men disse var små. For å lette renholdet og i større grad begrense at skitt og fuktighet dras med inn i bygget bør disse mattesonene dekke et større areal.

3.4 Forurenset grunn og tilkjørte masser

Observasjoner og vurdering:

Ved plangodkjenning av barnehagen ble det satt krav om at dokumentasjon på at tilkjørte masser tilfredsstillende oppgitte grenseverdier er tilgjengelig ved barnehagen. Tilfredsstillende dokumentasjon ble oversendt før tilsynsmøtet.

4. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. med veileder, "Miljø og helse i barnehagen", Helsedirektoratet april 2014.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forhåndsvarsel om pålegg

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen, kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt. (jf Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten ber vi om melding om dette innen tre uker.

TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten

Vår referanse
15/60615

Vår dato
20.10.2017

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjef

Bente Høier
sjefsingeniør

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Postmottak Fagenhet OU