



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Sandbakken barnehage
Kvenildveien 3 B

N-7072 HEIMDAL

Vår saksbehandler
Rune Berg

Vår ref.
15/25603/614 A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
26.10.2015

Sandbakken barnehage – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. – varsel om pålegg

Miljøenheten gjennomførte den 15.9.2015 tilsyn ved Sandbakken barnehage. Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).

1. Sammendrag

Sandbakken barnehage har etablert et internkontrollsystem som synes å ivareta forskriftens bestemmelser. Barnas miljø, helse og sikkerhet synes i stor grad å være ivaretatt ved barnehagens inne- og uteområde. Det ble ved tilsynet avdekket 3 avvik og gitt 1 merknad.

Avvik 1: Tappested på kjøkken er ikke skåldesikret.

Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke overskrider 38 °C

Avvik 2: Oppvaskmaskina er plassert på stellerommet

Oppvaskmaskina må flyttes til et sted hvor risikoen for smittespredning er mindre.

Avvik 3: Det er ikke tilstrekkelig kontroll med ventilasjonsanlegget

Barnehagen må etablere rutiner som sikrer at tilluftsventiler og avtrekksventiler alltid er åpne i barnehagens åpningstid.

Vi vurderer at det påpekte avvikene ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.

Frist for retting av avvik

Vi ber om skriftlig bekreftelse innen **15.1.2016** på at avvikene er rettet.

2. Beskrivelse av Sandbakken barnehage

Sandbakken barnehage er en privateid barnehage med inntil 15 plasser for barn i alderen 1 til 6 år. Barnehagen eies og drives av Randi Viken.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet:

- Internkontrollsystem for Sandbakken barnehage
- Oversikt over registrerte avvik 2014/2015
- Årshjul etter forskrift om miljørettet helsevern, 2015/2016

Deltakere ved tilsynet

Randi Viken, styrer og pedagogisk leder Sandbakken barnehage
Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten

3. Reviderte områder og funn

Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedfokus på internkontroll og avvikshåndtering (jf § 4). I tillegg ble det gjennomført en generell befaring av lokalene og uteområdet.

3.1. Internkontroll og avvikshåndtering

Merknad – Internkontrollsystemet bør revideres.

Vurdering:

Barnehagen synes generelt sett å ha jobbet godt og systematisk med internkontrollsystemet. Miljøenheten mener likevel barnehagen har et forbedringspotensial når det gjelder følgende forhold knyttet til systemet:

- Det mangler en vedlikeholdsplan. Generelt vedlikehold er beskrevet i systemet, men det foreligger ingen plan for det langsiktige vedlikeholdet.
- Rutiner for å gi informasjon om alvorlige hendelser til Miljøenheten som tilsynsmyndighet (se [informasjon på Miljøenhetens nettsider](#)).
- I internkontrollsystemet er det angitt at leker vaskes og registreres 2 ganger per år. Styrer oppga at lekene blir vasket mye hyppigere enn dette, men det blir ikke registrert. Leker som erfaringsmessig ofte puttes i munnen skal vaskes minst hver 14. dag.
- Kontroll av sikkerheten på inne- og uteområdet blir foretatt med generelle sjekklister fra DSB. Miljøenheten anbefaler at disse listene tilpasses Sandbakken barnehage.

3.2. Sikkerhet for barn på innelekeområdet**Avvik 1: Tappesed på kjøkken er ikke skåldesikret.**

Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke overskrider 38 °C

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 14.

Observasjon

Kjøkkenvasken er ikke sikret mot skålding.

Vurdering

Barn har tynnere og mer ømfintlig hud enn voksne og er således mer utsatt for skåldings- og forbrenningsskader. Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke overskrider 38 °C.

3.3 Smittevern

Avvik 2: Oppvaskmaskina er plassert på stellerrommet
Oppvaskmaskina må flyttes til et sted hvor risikoen for smittespredning er mindre.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §§ 11 og 17.

Observasjon

Barnehagens oppvaskmaskin er plassert inne på et rom som også brukes som stellerrom og vaskerom. Barnehagen har laget egne rutiner knyttet til dette, som egen balje hvor oppvasken håndteres i som blir sterilisert etter hver bruk, og at oppvasken tømmes enten av tidligvakta om morgenen eller seinvakta samme dag.

Vurdering

Stellerrom for barn er et aktuelt sted for overføring av smitte og ren oppvask skal ikke håndteres her inne. Barnehagens rutiner med egen balje vil nok redusere smittepresset noe, men Miljøenheten mener likevel dette ikke er i tråd med god hygienep praksis og vil utgjøre en unødvendig smitterisiko, selv om rutinene følges nøye. Miljøenheten viser til at rent utstyr i tillegg til kontaktsmitte også skal beskyttes mot luftbåren smitte.

3.4 Inneklima/luftkvalitet

Avvik 3: Det er ikke tilstrekkelig kontroll med ventilasjonsanlegget
Barnehagen må etablere rutiner som sikrer at tilluftsventiler og avtrekksventiler alltid er åpne i barnehagens åpningstid.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 19.

Observasjon

Barnehagens lokaler er utstyrt med mekanisk avtrekksanlegg med tilluft via spalteventiler over vindu. Ved befaringen kunne det synes som om lufta på kjøkkenet, som også brukes til lekeareal, og tilhørende gang, var noe dårlig. Det ble observert at alle spalteventilene, samt avtrekksventiler på kjøkken/hovedrom var lukket.

Vurdering

For at mekanisk avtrekksventilasjon skal fungere, forutsettes det at både tilluftsventiler og avtrekksventiler holdes åpne. Ventilene må helles ikke tildekkes, og det må sørges for jevnlig renhold slik at ventilene ikke tilstoppes av støv utenfra.

Dårlig luftkvalitet kan føre til tretthet, konsentrasjonsvansker, hodepine, irritasjoner og hudplager. Barnehagen må etablere rutiner som sikrer at tilluftsventiler og avtrekksventiler alltid er åpne i barnehagens åpningstid.

4. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. med veileder, "Miljø og helse i barnehagen", Helsedirektoratet april 2014.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. *Merknad* er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forhåndsvarsel om pålegg

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelse innen fristen (15.1.2016), kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt. (jf Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten ber vi om melding om dette innen tre uker.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjef

Rune Berg
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift