



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Skogstua barnehage

Vår saksbehandler
Rune Berg

Vår ref.
15/7521/614 A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
26.06.2015

Skogstua barnehage - tilsyn 26.5.2015 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. som regulerer barnas arbeidsmiljø. Miljøenheten gjennomførte den 26.5.2015 tilsyn ved Skogstua barnehage.

Tilstede ved tilsynet var:

Ann Elisabeth Valen, førskolelærer
Edgar Forset, vaktmester

Fra Miljøenheten møtte:

Bente Løvlie Høier, sjefingeniør
Rune Berg, rådgiver

1. Bakgrunn for tilsynet

Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar myndighetskrav fastsatt i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

1. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. med veileder, "Miljø og helse i skolen", Helsedirektoratet april 2014.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

2. Beskrivelse av Skogstua barnehage

Skogstua barnehage er en privat barnehage med 8 barn under 3 år.

3. Reviderte områder og funn

Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedfokus på internkontroll og avvikshåndtering (jf § 4). I tillegg ble det gjennomført en generell befarings av lokalene.

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet:

- Internkontroll miljørettet helsevern for Skogstua barnehage
- Vedtekter for Skogstua private barnehage
- Sjekklistene for barnehagens inne- og uteområde
- Utfylte avviksmeldinger

4. Hovedinntrykk

Skogstua barnehage har etablert et internkontrollsystem som ivaretar bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Barnas miljø, helse og sikkerhet synes i stor grad å være ivaretatt ved barnehagens inne- og uteområde. Det ble ved tilsynet avdekket 1 avvik og gitt 2 merknader.

4.1. Internkontroll

Merknad 1 – Internkontrollsystemet bør revideres.

Vurdering:

Barnehagen synes generelt sett å ha jobbet godt og systematisk med internkontrollsystemet. Miljøenheten mener likevel barnehagen har et forbedringspotensial når det gjelder følgende forhold knyttet til systemet:

- Det mangler en vedlikeholdsplan. Det er satt av midler til generelt vedlikehold i budsjettet, men det foreligger ingen plan for det langsiktige vedlikeholdet.
- Rutiner for å gi informasjon om alvorlige hendelser til Miljøenheten som tilsynsmyndighet (se [informasjon på Miljøenhetens nettsider](#)).
- Rutine for sikkerhet på tur bør spesifiseres/tilpasses bedre til Skogstua barnehage. Det bør beskrives bedre hva slags risikovurderinger man gjør når man kommer til nye områder og praksis rundt mat og stellesituasjoner.
- Gjennomgangen av avviksmeldinger bør spesifiseres i årshjulet.
- Temperaturen i kjøleskapet kontrolleres hver dag, men dokumenteres ikke i tilstrekkelig grad.

4.2. Sikkerhet på barnehagens innelekeområde

Avvik 1 - Tappesked på kjøkkenet er ikke skåldesikret.

Det må iverksettes tiltak sikrer at faren for skålding reduseres på kjøkkenet.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 14.

Observasjon

Kjøkkenvasken er ikke sikret mot skålding.

Vurdering

Barn har tynnere og mer ømfintlig hud enn voksne og er således mer utsatt for skåldings- og forbrenningsskader. Alle vannkraner tilgjengelige for barn må skåldesikres slik at temperaturen ikke overskrider 38 °C.

4.3. Støy på uteområdet

Merknad 2 – Gjerdet på uteområdet bør sikres bedre mot støy fra Gråkallbanen.

Vurdering

Barnehagens uteområde grenser mot Gråkallbanen. Beregninger foretatt i 2012 viser at den gjennomsnittlige støyen på uteområdet er innenfor grenseverdien på maks 58 dB, men lydnivået ved passerende trikk vil likevel kunne være plagsomt og forstyrrende for barna. Støyutredningen finnes på [kommunens nettsider](#). Støy på utelekeområdet fra passerende trikk bør reduseres ved at åpninger i gjerdet tettes. Støy oppleves som slitsomt, og kan derfor medvirke til stress og helseplager over tid, selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade. Vi krever derfor ikke tett gjerde, men vil likevel anbefale det.

Miljøenhetens konklusjon fra tilsynet den 26.5.2015:

Skogstua barnehage har etablert et internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Systemet synes å ivareta bestemmelsene i forskriften på en god måte, men bør suppleres med enkelte rutiner for å dekke helse forskriften.

Det ble funnet 1 avvik ved tilsynet knyttet til manglende sikring mot skålding som barnehagen må rette opp.

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse **innen 1.9.2015** på at avvikene er rettet.

Ved manglende bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten å betrakte som et varsel om at pålegg vil bli gitt for at avvikene skal bringes i orden. Vi viser i denne forbindelse til Lov om behandlingsmåten i forvaltningsaker §16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjef

Rune Berg
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift