



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Tempe barnehage

N-

Vår saksbehandler
Bente Høier

Vår ref.
14/27322/ A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
22.12.2014

Tempe barnehage - tilsyn 17.12.2014 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningmyndighet etter *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* som regulerer barnas arbeidsmiljø. Miljøenheten gjennomførte 17.12.14 tilsyn ved Tempe barnehage.

Tilstede ved befaringen var:
Ole Martin Steffensen, daglig leder Tempe barnehage

Fra miljøenheten møtte
Elin Grønvold, Aunet, rådgiver
Bente Løvlie Høier, sjefingeniør

Bakgrunn for tilsynet:

Miljøenheten gjennomførte i samarbeid med Oppvekstkontoret et elektronisk tilsyn ved alle barnehager i desember 2012. Dette tilsynet hadde fokus på:

- Avviksbehandling og revisjon av rutiner jfr §4 Internkontroll
- Kontroll av sikkerhet jfr §14 Sikkerhet og helsemessig beredskap
- Smittevern og rutiner for lekevask jfr §17 Smittevern

Formålet med tilsynet 17.12.14 var å gjennomgå barnehagens svar ved elektronisk tilsyn og granske barnehagens fremlagte dokumentasjon.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*:

- *Avvik* defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
- *Merknad* er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

Regelverk:

- Lov av 2011-06-24 nr 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Statens helsetilsyns veileder IS-2072 Miljø og helse i barnehagen, Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Beskrivelse av barnehagene

Tempe barnehage er en privat, foreldreid barnehage som drives av samvirkeforetaket Tempe barnehage SA. Barnehagen har tre avdelinger.

1. Oppfølging av elektronisk tilsyn desember 2012***Dokumentasjon av avvik (jf §4)***

Ansatte melder avvik elektronisk via systemet Vigilo. Daglig leder melder tilbake hvilke tiltak som gjøres og kvitterer ut når avviket er rettet. Avviksmeldingene og oppfølgingen av disse gjøres fortløpende kjent for ansatte via automatiske meldinger fra Vigilo til de ansattes mobiltelefoner. Gjentatte avvik tas opp på avdelingsmøter.

Skader på barn registreres på eget skademeldingsskjema og meldes videre til forsikringsselskap. Skader bør i tillegg registreres som avvik slik at man sikrer en best mulig samlet oversikt over avvik ved barnehagen.

Det ble ved tilsynet opplyst at barnehagen har få meldte avvik, og at mindre feil og mangler søkes rettet uten at dette registreres som avvik.

Dersom det er behov for større planlagte utbedringer legges saken fram for styret. Mindre bygningsmessige utbedringer bestilles av daglig leder.

Rutine for melding av avvik er kort beskrevet for de enkelte prosedyrer i internkontrollsystemet, men det bør i tillegg utarbeides en overordnet prosedyre som mer detaljert viser hvordan avvik fanges opp, meldes, håndteres (beskriver eventuelle avbøtende tiltak) og utkvitteres. Prosedyren bør klargjøre om ulike typer avvik behandles på forskjellig måte, f.eks andre rutiner for skader på barn, forbedringsmeldinger, avvik på egne rutiner etc.

Verneombud foretar månedlig gjennomgang av meldte avvik. Det bør i tillegg etableres en rutine der alle avvik, feil og mangler fra kontroller og skader på barn gjennomgås samlet for å avdekke om det er gjentatte hendelser som krever fysiske tiltak eller nye rutiner. En slik gjennomgang bør vises på barnehagens årshjul.

Merknad nr.1: Det bør etableres en rutine som sikrer en samlet årlig gjennomgang av alle avvik, forbedringsmeldinger og skader slik at man kan avdekke behov for endring av fysisk miljø eller egne prosedyrer.

Retting av bygningsmessige avvik (jf §4)

Det ble ved tilsynet opplyst at det ikke foreligger større meldte bygningsmessige avvik ved barnehagen.

Det ble ved tilsynet opplyst at det ikke foreligger noen langsiktig vedlikeholdsplan for barnehage, men at vedlikeholdsbehov vurderes av representant for styret og daglig leder forut for årlige dugnader. Det bør foretas en bygningsmessig gjennomgang for å fastsette fremtidig

vedlikeholdsbehov for bygning, utelekeområdet og tekniske installasjoner. En vedlikeholdsplan fastsatt ut ifra forventet gjenstående teknisk levetid vil gi grunnlag for en bedre planlegging av vedlikeholdsbehovet.

Gjennomgang av rutiner for å ivareta barnas arbeidsmiljø (jf §4)

Tempe barnehage har tatt i bruk PBL's system for internkontroll og har revidert sine rutiner i forbindelse med overgang til elektronisk system. Alle avdelinger har PC med tilgang til IK-systemet. Barnehagen er kjent med ny veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Barnas arbeidsmiljø er hovedtema på to av personalmøtene hvert år, og på et av disse møtene foretas en gjennomgang og diskusjon av internkontrollprosedyrer.

Det er utarbeidet et årshjul for HMS-arbeidet ved barnehagen som ble ettersendt etter tilsynsbesøket. Barnehagen bør på dette årshjulet synliggjøre alle systematiske kontroller og gjennomganger som har betydning for barnas arbeidsmiljø. Punkter som bør fastsettes er brannøvelser, førstehjelpsopplæring, vernerunder inklusive fokus på barns sikkerhet og innemiljø, kontroll av lekeplassutstyr, gjennomgang av meldte avvik og skademeldinger, gjennomgang av rutiner for å ivareta barnas arbeidsmiljø og bygningsmessige kontroller (ventilasjon, brannalarmanlegg etc).

Sikkerhet på innendørs lekeareal (jf §14)

Avdelingene gjennomfører kontroll av barnas arbeidsmiljø hver måned, og benytter sjekklister med utkvittering som grunnlag for gjennomgangen. Sjekklister skannes og legges inn i IK-systemet og avvik som avdekkes registreres og meldes i avvikssystemet. Befaringen i forbindelse med tilsynsbesøket avdekket avvik som burde vært fanget opp av de månedlige kontrollene. Dette tilsier at sjekklister bør detaljeres bedre, og kontrollene bør også omfatte innemiljøfaktorer (lys, lyd, luftkvalitet, temperatur).

Sikkerhet på utelekeplass (jf §14)

Kontroll av sikkerhet på utendørs lekeareal gjennomføres årlig av eksternt firma (Lekeplasskontrollen). Leder mottar rapport med oversikt over feil og mangler som må utbedres, og rapport fra siste kontroll i 2014 ble ettersendt etter tilsynet. Barnehagen har foretatt en risikovurdering av de påpekte feil og mangler, og styret har besluttet at påpekte A-feil ved fellehuske og B-feil ved vippe ikke rettes da de har vurdert risikoen for ulykker ved disse apparatene som lav. Kvittring av gjennomførte tiltak og styrets vurdering er påført rapporten fra Lekeplasskontrollen.

Barnehagen har etter forskriftens §5 opplysnings- og informasjonsplikt overfor foresatte om forhold som kan ha betydning for barnas arbeidsmiljø. Risikovurderinger som innebærer at påpekte feil fra eksternt kontrollør ikke rettes, må informeres til foresatte.

Feil og mangler som påpekes av Lekeplasskontrollen bør føres som avvik i Vigilo slik at man sikrer dokumentasjon av at tiltak iverksettes.

Barnehagens leder og verneombud foretar kontroll av utelekeområdet to ganger årlig, og benytter sjekklister i dette arbeidet. Avvik kvitteres ut på sjekklister, men bør også registreres som avvik i Vigilo slik at man får en best mulig samlet oversikt over alle avvik. Utfylt sjekklister datert 14.05.2014 med utkvittering ble ettersendt etter tilsynet.

Barnehagen har rutiner for visuell kontroll av utelekeområdet hver morgen. Det er foretatt en risikovurdering av utelekeområdet og sjekkpunkter (sommer og vinter) er påført kvitteringslisten.

Vask av leker (jf §17)

Barnehagen fremla ved tilsynet rutiner for vask av leker hver måned. Gjennomført lekevask kvitteres ut på vaskeliste. Ved smittesituasjoner er det etablert rutiner som medfører intensivt renhold.

Rutinene for lekevask er ikke i samsvar med Folkehelseinstituttets ”Faglige råd om barnehager og smittevern” og Trondheim kommunes faktaark ”[Hygiene i barnehager og skoler](#)” (revidert mars 2013) som sier at leker som erfaringsmessig ofte puttes i munnen bør vaskes ukentlig, og skal vaskes minst hver 14. dag.

Avvik nr.1: Tempe barnehage har ikke tilfredsstillende rutine for vask av leker.

Det må etableres rutiner for vask av leker i samsvar med anbefalingen gitt av Folkehelseinstituttet og Miljøenheten.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §17 Smittevern.

2. Forhold avdekket ved befaring av barnehagens lokaler*Sikkerhet på barnehagens innelekeområde.*

Det ble ved befaringen påpekt forhold som kan medføre risiko for barneulykker. Dette gjaldt løshylle, usikret speil, for dårlig sikring av elektriske kjøkkenapparater og manglende skåldesikring av vannkran på kjøkken. Tappsteder tilgjengelige for barn må sikres slik at temperaturen blir maks 38 grader.

Avvik nr.2: Sikkerheten på barns innelekeområde er ikke tilstrekkelig ivaretatt.

Vannkran på kjøkken må skåldesikres, elektriske apparater må sikres mot brann/skåldingsfare, speil må sikres og høye hyller må sikres mot velting.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §14 Sikkerhet og helsemessig beredskap.

Lydnivå fra ventilasjonsanlegg

Det ble ved tilsynsbefaringen observert høyt lydnivå fra ventilasjonsanlegget i flere av rommene ved barnehagen. Det er sannsynlig at dette lydnivået overskrider kravene til lydnivå fra tekniske installasjoner i TEK/NS8175 klasse C. Det må iverksettes tiltak for å sikre at lydnivået i barnas oppholdsareal er i samsvar med gjeldende krav.

Avvik nr.3: Det ble ved tilsynet observert forhøyet lydnivå fra ventilasjonsanlegg i flere av rommene ved Tempe barnehage.

Det må foretas måling av lydnivå og eventuelt iverksettes tiltak slik at lydnivået er i samsvar med kravene i byggeteknisk forskrift og NS8175. Det må fremlegges dokumentasjon i form av støymåling etter tiltak.

Miljøenhetens konklusjon

Tempe barnehage har etablert et internkontrollsystem og et avviksbehandlingssystem som synes å tilfredsstille forskriftens krav til systematikk og dokumentasjon.

Befaringen avdekket sikkerhetsmangler på innelekeområdet som må rettes samt for høyt lydnivå fra bygningens ventilasjonsanlegg.

Tilsynet avdekket 3 avvik fra *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* som må rettes.

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse **innen 15.03.15** på at avvikene er rettet.

Ved manglende dokumentasjon og bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten å betrakte som et varsel om at pålegg vil bli gitt for at forholdene skal bringes i orden. Vi viser i denne forbindelse til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid §14 om retting.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjeff

Bente Høier
sjefsingeniør

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi:

Postmottak Oppvekstkontoret