



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Toppen familiebarnehage

N-

Vår saksbehandler
Elin Grønvold Aunet

Vår ref.
13/27746/ A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
14.06.2013

Toppen familiebarnehage - inspeksjonstilsyn 11.06.13 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Miljøenheten gjennomførte 11.06.13 inspeksjonstilsyn ved Toppen familiebarnehage. Tilstede ved befaringen var: Nina Lund, eier av Toppen familiebarnehage, Kevin Stormo, førskolelærer i Toppen familiebarnehage, Heidi Valseth, Oppvekstkontoret og Elin Grønvold Aunet, Miljøenheten.

Bakgrunn for tilsynet:

Oppvekstkontoret og Miljøenheten foretar felles inspeksjonstilsyn ved barnehager og familiebarnehager i Trondheim. Oppvekstkontoret gir egen tilbakemelding fra tilsynet til virksomhetene.

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* som regulerer barnas arbeidsmiljø. Formålet med inspeksjonstilsynet er å vurdere om vilkårene i Miljøenhetens godkjenning av familiebarnehagen er ivarettatt.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*

- *Avvik* defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
- *Merknad* er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Regelverk:

- Lov av 2011-06-24 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven).
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
- Statens helsetilsyns veileder 3-98 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

Dokumentunderlag:

Miljøenhetens godkjenning av Toppen familiebarnehage datert 27.07.98 med vedlegg datert 28.07.98.

Beskrivelse av barnehagen:

Toppen familiebarnehage ble godkjent for dobbel gruppe i vedtak datert 27.07.98 med tillegg datert 28.07.98.

Formålet med tilsynet 11.06.13 var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.

Kontroll av godkjenningsvedtak datert 27.07.98 og 28.07.98.

Vilkår for godkjenning:

1. Det må monteres mekanisk ventilasjon i alle våtrom

Bad og WC er pusset opp siden godkjenningen i 1998. På WC er det fremdeles avtrekksventil som går opp over tak, men det mangler muligheter for overstrømming av luft fra tiliggende rom. På bad er det nå verken avtrekksvifte eller avtrekksventil, kun luftevindu. Det må monteres mekanisk ventilasjon på bad og det må sikres mulighet for overstrømming av luft fra tiliggende rom.

Vi viser til forskriften § 19. Inneklima/luftkvalitet *”Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner...”*

Avvik nr 1. Det er ikke etablert tilfredsstillende ventilasjon av lokalene.

2. Belysningen skal tilfredsstillende normer fra ”Selskapet for lyskultur”

Tilsynet ble foretatt på formiddagen med fullt dagslys, slik at dette ikke kunne vurderes.

3. Lokalene skal rengjøres daglig og ved bruk av rengjøringsmidler skal det tas sikte på å minimere forurensningen til inneluften.

Ved tilsynet ble det lagt fram beskrivelse av renholdsrutiner som beskriver hyppighet og metoder som anses som tilfredsstillende.

4. Kjemikalier, vaskemidler og medisiner skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Det ble ikke funnet avvik fra dette kravet ved tilsynet.

5. Det må monteres panelovner under alle vinduer i lekearealet, og alle varmeovner skal ha lav overflatetemperatur. Stikkontaktene skal være barnesikret og komfyren skal sikres mot velte- og forbrenningsfare. Alle høye installasjoner i barnehagen må sikres mot veltefare. Trapper innen- og utendørs må sikres slik at barna ikke kan bruke disse uten hjelp av voksne. Alle trapper i og utenfor barnehagen må ha rekkverk.

Ved tilsynet var det ikke varmekilder i lekerom/stue, med unntak av en eldre parafinovn, som ikke var i bruk. Det ble opplyst at flyttbar en oljefylt radiator ble benyttet ved behov, men denne var ikke i lokalene ved tilsynet. Flyttbare varmekilder ikke egnet i barnehager pga velte- og forbrenningsfare. Fastmonterte varmekilder under vinduene vil kunne redusere kaldras av luft fra vindusventilene. Miljøenheten opprettholder sitt krav om at det må monteres panelovner under alle vinduer i lekearealet, og alle varmeovner skal ha lav overflatetemperatur.

Reoler i stue var ved tilsynet ikke sikret mot veltefare. Det var ikke montert grind i garderoben i trapp opp til 2. etasje. Dette må på plass. Utendørs trapp ved ytterdør hadde ikke rekkverk. Barnehagens personell opplyste ved tilsynet at det er innført rutiner som sikrer at det alltid står en voksen ved trappa for å hindre at barn skal kunne falle ned. Miljøenheten vurderer dette som tilstrekkelig.

Vi viser til forskriftens § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap: ”*Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges....*”

Avvik nr. 2: Innelekområdet er ikke tilfredsstillende sikret mot barneulykker.

Fra forskriften § 19. Inneklima/luftkvalitet ”*Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner...*”

Avvik nr. 3. Det er ikke etablert tilfredsstillende varmekilder i stue/lekeareal.

6. *I inngangspartiet skal det være hensiktsmessige tørkemuligheter for fottøy og våte klær. Avtrekk fra evt. tørkeskap skal føres ut av yttervegg eller over tak.*

Garderoben er organisert med mulighet for oppbevaring av yttertøy og sko. Det er ikke installert tørkeskap i lokalene.

7. *Håndvaskepunkter for barn skal ikke kunne gi varmere vann enn 38 °C. Ved alle håndvaskepunkt skal det være holder for flytende såpe og papirhåndklær.*

Vannkran ved håndvask på badet var ved tilsynet ikke sikret at mot at temperatur på vann ikke overskrider 38 °C. Det samme gjaldt tilgjengelig armatur på kjøkken. Ved håndvask på bad var det tilgjengelig flytende såpe og papirhåndklær.

Fra forskriftens § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap: ”*Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges....*”

Avvik nr. 4: Tilgjengelige vannkraner er ikke skåldesikret.

8. *Utelekeområdet skal være inngjerdet og tilstrekkelig drenert. Høye lekeapparater skal stå på støtdempende underlag. Det må ikke forekomme åpninger som kan medføre kvelningsfare ved at barns hode kommer i klem.*

Uteområdet er inngjerdet. Under huskestativ er det gressmatte forsterket med armeringsmatte. Fallunderlaget syntes i tilfredsstillende stand ved tilsynet. Det ble ikke funnet avvik knyttet til utelekeområdet.

9. *Kaninhold utendørs tillates foreløpig. Dyrene må ikke tas inn innendørs.....*

Det er ikke lenger kaninhold i tilknytting til barnehagen.

Miljøenheten registrer at flere at forutsetningen for godkjenningen fra 1998 ikke er tilfredsstillende ivaretatt. Dette må utbedres snarest.

Andre forhold avdekket ved tilsynsbesøket

Internkontrollsystem

Barnehagen har etablert et skriftlig internkontrollsystem som omfatter bestemmelsene i *forskrift om*

miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Dette ble framlagt ved tilsynsbesøket. Revisjon av internkontrollsystemet var ikke datert. Miljøenheten gjennomgikk internkontrollsystemet på et overordnet nivå. Mange viktige rutiner er beskrevet. Det foreligger noe dokumentasjon på gjennomførte rutiner, som kvitteringsliste på gjennomførte brannøvelser og registrering av ulykker/nestenulykker. Internkontrollsystemet mangler imidlertid en rekke utfylte kontrollskjema eller annen dokumentasjon som bekrefter gjennomføring av beskrevne rutiner som gjelder renhold, sikkerhetskontroll m.m. .

Barnehagens eier må gjennomgå veileder til forskriften for å sikre alle tema er behandlet, samt dokumentere de kontroller som gjennomføres.

Fra forskriftens §4. Internkontroll *"Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret til enhver tid gir. Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem."*

Avvik nr. 5. Det foreligger ikke dokumentasjon på at beskrevne kontroller er gjennomført.

Smittevern

Vask av leker er beskrevet i internkontrollsystemet. Dette gjennomføres annen hver måned.

Leker som erfaringsmessig ofte puttes i munnen bør vaskes ukentlig og skal vaskes minst hver 14.dag. Vi viser til Folkehelseinstituttets "Faglige råd om barnehager og smittevern" og Trondheim kommunes faktaark "Hygiene i barnehager og skoler" (revideres mars 2013).

Fra forskriftens §17: *"Smittevern. Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig."*

Avvik nr. 6: Barnehagen har ikke tilfredsstillende rutiner for vask av leker.

Når det gjelder stellerutiner opplyste eier at det benyttes engangsunderlag, engangshansker og desinfeksjonssprit ved bleieskift. Dette er i samsvar med anbefalingene fra Miljøenheten og smittevernoverlegen i Trondheim kommune, jfr. faktaarkene "Hygiene i barnehager og skoler" og "Stellerutiner i barnehagen" som finnes på Miljøenhetens nettsider:

<http://www.trondheim.kommune.no/miljoenhetens-faktaark/>.

Miljøenhetens konklusjon:

Miljøenheten ser alvorlig på at Toppen familiebarnehage ikke har oppfylt vilkårene for godkjenning i 1998. Det ble ved årets tilsyn funnet 6 avvik fra *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*.

Avvik nr. 1. Det er ikke etablert tilfredsstillende ventilasjon av lokalene.

Avvik nr. 2: Innelekområdet er ikke tilfredsstillende sikret.

Avvik nr. 3. Det er ikke etablert tilfredsstillende varmekilder i stue/lekeareal.

Avvik nr. 4: Tilgjengelige vannkraner er ikke skåldesikret.

Avvik nr. 5. Det foreligger ikke dokumentasjon på at beskrevne kontroller er gjennomført.

Avvik nr. 6: Barnehagen har ikke tilfredsstillende rutiner for vask av leker.

Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse **innen 01.09.2013** på at avvikene er rettet.

Ved manglende bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, er denne rapporten å betrakte som et varsel om at pålegg vil bli gitt for at avvikene skal bringes i orden. Vi viser i denne forbindelse til

TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten

Vår referanse
13/27746

Vår dato
14.06.2013

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjeff

Elin Grønvold Aunet
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Trondheim kommune, Oppvekstkontoret