



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Trøa barnehage

N-

Vår saksbehandler
Bente Høier

Vår ref.
14/57285/ A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
30.10.2015

Trøa barnehage - tilsyn 20.10.15 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

Miljøenheten gjennomførte den 20.10.15 tilsyn ved Trøa Eberg barnehage. Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).

1. Sammendrag

Trøa Eberg barnehage har startet arbeidet med å etablere et internkontrollsystem med utgangspunkt i PBL's internkontrollsystem. Internkontrollen var ved tilsynet ikke i samsvar med kravene når det gjelder dokumentasjon og systematikk. Det ble avdekket to avvik ved tilsynet, samt at Miljøenheten vil be om dokumentasjon på at kravene til inneklimate og lydforhold er ivare tatt.

Avvik 1: Trøa Eberg barnehage har ikke et internkontrollsystem som ivaretar forskriftens krav til dokumentasjon og systematisk arbeid.

Avvik 2: Sikkerheten på barns innelekeområde ved Trøa Eberg barnehage er ikke tilstrekkelig ivare tatt.

Vi vurderer at de påpekte avvikene ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.

Frist for retting av avvik

Vi ber om skriftlig bekreftelse **innen 01.02.2016** på at avvikene er rettet.

Frist for fremlegging av dokumentasjon

Trøa Eberg barnehage må legge fram dokumentasjon på tilfredsstillende luftmengder og tilfredsstillende lydnivå fra lokalenes ventilasjonsanlegg.

Dokumentasjonen må fremlegges **innen 01.02.2016**.

Beskrivelse av Trøa Eberg barnehage

Trøa barnehage er en privat barnehage som ble driftsgodkjent av Miljøsjefen i vedtak datert 11.05.06. Barnehagen fikk ny ledelse og endret navn til Trøa Eberg barnehage i 2015. Barnehagen hadde ved tilsynet 12 småbarn og 3 ansatte.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet:

- Registrering og behandling av avvik
- Risikovurdering barn og sikkerhet Trøa Eberg barnehage AS, 09.09.15
- Årshjul 2015-2016
- Sjekkliste innemiljøet Trøa Eberg barnehage, 09.09.15
- Lekeplasskontroll 2015

Deltakere ved tilsynet

Bjarne Skipperø, eier, Trøa Eberg barnehage
Gunn Rita Norheim, daglig leder, Trøa Eberg barnehage
Elin Grønvold Aunet, rådgiver, Miljøenheten
Bente Løvlie Høier, sjefingeniør, Miljøenheten

2. Reviderte områder og funn

Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedfokus på internkontroll og avvikshåndtering (jf § 4). I tillegg ble det gjennomført en generell befaringsavtale av lokalene.

3.1. Internkontroll og avvikshåndtering**Avvik 1: Trøa Eberg barnehage har ikke et internkontrollsystem som ivaretar forskriftens krav til dokumentasjon og systematisk arbeid.**

Barnehagen må gå igjennom forskriften med veileder, og beskrive rutiner for å ivareta alle relevante krav. Avviksrutinen må beskrive hvordan alle feil og mangler skal dokumenteres og følges opp. Det må utarbeides vedlikeholdsplan for bygningsmassen og uteområdet.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §4.

Observasjon

Ny ledelse ved barnehagen har nylig kjøpt inn PBL's internkontrollsystem PBL-HMS, og har startet arbeidet med å tilpasse PBL's system til egen drift. Det ble ved tilsynet fremlagt enkelte skriftlige rutiner og dokumentasjon på gjennomførte kontroller. Rutiner vil bli lagt inn i PBL's system der ansatte vil ha tilgang.

Ved tilsynet la barnehagens ledelse fram rutinebeskrivelse for melding og håndtering av avvik. Det ble ved tilsynet fremlagt dokumentasjon fra lekeplasskontroll (ved Lekeplasskontrollen AS) og gjennomførte vernerunder, men det kunne ikke fremlegges dokumentasjon på hvordan påpekte forhold var rettet.

Vurdering

Internkontrollarbeidet bærer preg av en oppstartsfase, med innsamling og dokumentering av etablerte rutiner. Barnehagen kan ikke vise at alle tema i forskriften er tilfredsstillende behandlet. Barnehagens ledelse må gå igjennom selve forskriften og veilederen til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler ("Miljø og helse i barnehagen"), og sikre at alle tema er tilstrekkelig behandlet. Alle rutiner skal beskrive barnehagens egen praksis, og det må etableres et system for dokumentasjon av at rutiner etterleves (dvs utkvitteres).

Avviksrutinen må detaljeres slik at den viser hvordan alle avvik, feil og mangler skal dokumenteres og følges opp. Dette vil omfatte både ordinære bygningsmessige og rutinemessige avvik, skader på barn, små feil/mangler og avvik som avdekkes ved vernerunder og lekeplasskontroll.

Barnehagen har ikke utarbeidet noen vedlikeholdsplan for bygningsmassen eller uteområdet.

3.2. Sikkerhet på innendørs lekeområde

Avvik 2: Sikkerheten på barns innelekeområde ved Trøa Eberg barnehage er ikke tilstrekkelig ivaretatt.

Det må foretas en sikkerhetsgjennomgang av barnehagens innelekeområde, og avdekkede avvik må rettes. Det må monteres komfyrvern og skåldesikring av kjøkkenarmatur, og vaskemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §14.

Observasjoner

Befaringen av innelekeområdet avdekket forhold som kan medføre risiko for ulykker. Dette var vaskemiddel som var plassert tilgjengelig for barn på stellerom, manglende komfyrvern og manglende skåldesikring av kjøkkenarmatur.

Vurdering

Vaskemiddel som er tilgjengelig for barn vil kunne medføre en fare for forgiftning. Manglende komfyrvern og manglende skåldesikring av armatur kan medføre risiko for skålding/forbrenning.

Tilsynet avdekket risikoforhold som burde vært fanget opp ved gjennomført vernerunde. Dette tyder på at barnehagens kontrollrunder ikke har vært gode nok. Barnehager skal utformes og drives på en slik måte at skader og ulykker forebygges, og at uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig.

3.3. Lydforhold

Observasjoner:

Ved befaringen observerte vi et forhøyet lydnivå fra ventilasjonsanlegget inne på lekerommet.

Vurdering:

Det er sannsynlig at lydnivået fra ventilasjonsanlegget overskrider kravene til lydnivå fra tekniske installasjoner i NS 8175. Miljøenheten vil derfor be om dokumentasjon i form av lydmåling for å kontrollere at lydnivået i barnas innelekeområde er tilfredsstillende.

I henhold til forskriftens §21 skal alle lokaler og uteareal ved barnehager ha tilfredsstillende lydforhold. Støy oppleves som slitsomt, og kan derfor medvirke til stress og helseplager over tid, selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade.

3.4. Inneklima

Observasjoner

Barnehagens lokaler er utstyrt med balansert ventilasjonsanlegg med tilførsel av luft i oppholdsrom og sentralt avtrekk i garderoben. Ved barnehagens vernerunde gjennomført i 2015, ble det fra ansatte bemerket varm og tung luft.

Vurdering

På bakgrunn av merknader fra ansatte vil Miljøenheten be om dokumentasjon på at ventilasjonsanlegget leverer tilfredsstillende luftmengder til lokalene. Dokumentasjonen kan være i

form av innreguleringsprotokoll eller ved ny måling av CO₂ ved normal drift. Vi viser til retningslinjer for måling som finnes på [Miljøenhetens nettsider](#).

4. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. med veileder, ”Miljø og helse i barnehagen”, Helsedirektoratet april 2014.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forhåndsvarsel om pålegg

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen (01.02.2016), kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt. (jf Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten ber vi om melding om dette innen tre uker.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjef

Bente Høier
sjefsingeniør

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi:
Postmottak Oppvekstkontoret