



Svalevegen familiebarnehage

N-

Vår saksbehandler
Bente Høier

Vår ref.
17/44175/614 A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
01.03.2018

Svalevegen familiebarnehage - rapport fra tilsyn 27.02.18 jf forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Miljøenheten gjennomførte 27.02.2018 tilsyn ved Svalevegen familiebarnehage. Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).

1. Sammendrag

Svalevegen familiebarnehage har etablert et internkontrollsystem som synes å tilfredsstillere forskriftens krav til internkontrollsystem. Det ble funnet ett avvik i forbindelse med tilsynet. I tillegg ble det gitt tre anmerkninger hvor Miljøenheten ser et forbedringspotensiale.

Avvik 1: Det ble ved befaringen erfart utilfredsstillende temperaturforhold ved spisebordet til barna i 1.etg.

Vi vurderer at avviket ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.

Frist for retting av avvik

Vi ber om skriftlig bekreftelse innen **1. mai 2018** på at avviket er rettet.

2. Beskrivelse av Svalevegen familiebarnehage

Svalevegen familiebarnehage eies og drives av Marit Dahl. Barnehagen er godkjent for enkel gruppe, og hadde ved tilsynet 4 barn.

3. Reviderte områder og funn

Formålet med tilsynet var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet:

- Internkontrollsystem for Svalevegen familiebarnehage med risikovurderinger
- Perm med dokumentasjon (utfylte kvitteringslister, avvik, plan mot mobbing, beredskapsplan)

Deltakere ved tilsynet:

Marit Dahl, Svalevegen familiebarnehage
Thea Berg Lauvsnes, rådgiver Miljøenheten
Bente L. Høier, sjefingeniør Miljøenheten

3.1. Internkontrollsystem og avvikshåndtering

Merknad 1: Barnehagens internkontrollsystem bør detaljeres og suppleres på enkelte nærmere beskrevne punkt.

Observasjon:

Ved tilsynet ble barnehagens internkontrollsystem og dokumentasjon i form av årshjul og eksempler på utfylte kvitteringslister (sikkerhetskontroll, utført renhold) lagt fram. Rutinene er utarbeidet for å ivareta kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, og eier har brukt veileder til forskriften "Miljø og helse i barnehagen" ved revisjon av rutiner. Mindre avvik noteres i bok/på lapper og rettes så snart som mulig. Skader og nesten-ulykker registreres på skjema.

Vurdering

Internkontrollsystemet som ble presentert ved tilsynet synes i stor grad å dekke krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Barnehagens internkontrollsystem viser hvordan forskriftens ivaretas ved denne barnehagen, og det er også foretatt risikovurderinger som grunnlag for vurdering av barnehagens rutiner.

Internkontrollrutinene bør detaljeres og suppleres på følgende punkter:

- Mindre avvik bør noteres i logg slik at det sikres en oversikt over mangler og retting av disse.
- Småskader og nesten-ulykker bør registreres i enkel logg.
- Risikovurderingene bør gjennomgås og revideres slik at fastsetting av samlet risiko samsvarer med risikomatriksen.
- Barnehagens rutiner for om barn forsvinner bør skriftliggjøres.
- Punkt om røyking bør oppdateres slik at den samsvarer med forskriftsteksten.

3.2 Rengjøring og vedlikehold

Avvik 1: Det ble ved befaringen erfart utilfredsstillende temperaturforhold ved spisebordet til barna i 1.etg.

Merknad 2: Det bør gjøres tiltak som tetter sprekker mellom gulv og vegg i 1.etg, slik at det er mulig å utføre godt renhold.

Observasjoner

Ved befaringen ble det erfart relativt mye trekk fra utett verandadør i 1.etg ved bordet der barna spiser.

Mellom vegg og gulv i 1-etg er det flere steder sprekker pga manglende fuging/vaskelist.

Vurdering

Bordet der barna spiser de fleste måltidene, er plassert under varmpumpe og ved utett verandadør. Dette gir utilfredsstillende temperaturforhold, siden barna da vil få varm luft mot hodet og kald luft ved bena. Slik strålings-assymetri vil kunne gi trivselsproblemer og kan øke risiko for revmatiske lidelser.

For å muliggjøre tilfredsstillende renhold er det viktig med hele og lett rengjorbare overflater. Sprekker langs vegglist er vanskelig å rengjøre, og vil samle opp mye støv og smuss. Sprekker mellom gulv og vegg øker også risikoen for at vannsøl kan trekke under gulvbelegget og gi grobunn for muggsopp. Det bør gjøres tiltak som tetter sprekke (fuge eller montere vaskelister) og muliggjør et tilfredsstillende renhold.

3.3 Inneklima og luftkvalitet

Merknad 3: Ventileringen av lokalene bør bedres.

Observasjoner

Lokalene ventileres via karmventiler over vinduer og mekanisk avtrekksvifte på bad i 1.etg samt komfyrventilator over platetopp på kjøkken i 2.etg. Ved befaringen var enkelte av ventilene stengt, og avtrekksvifter avslått. Det er etablert hull i baderomsdør for å sikre fri luftpassasje fra oppholdsrom til avtrekkspunktet på badet. Lokalene er utstyrt med varme i gulv i garderoben og varmpumpe. Lekerom er plassert over bad i kjeller og får tilfredsstillende gulvvarme derfra.

Vurdering

Lokalene ventileres ved at kald uteluft trekkes inn via karmventiler, igjennom oppholdsarealene og trekkes av via avtrekksviftene, fortrinnsvis fra badet. For å sikre jevn og god luftutskifting gjennom dagen må det sikres at karmventiler holdes åpne og at avtrekksviften går i perioder av dagen når barna er inne over lengre tid. Det bør i tillegg etableres faste rutiner for 5 minutters gjennomlufting av lokalene f.eks når barna sover. Dette sikrer effektivt luftutskifting av lokalene, samtidig som det minimerer varmetapet ved lufting.

4. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. med veileder, "Miljø og helse i barnehagen", Helsedirektoratet april 2014.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er et forbedringspotensial.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av barnehagens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forhåndsvarsel om pålegg

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen, kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt (jf Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten ber vi om melding om dette innen tre uker. Varslet er gitt med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Med hilsen

TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjef

Bente Høier
sjefsingeniør

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Postmottak Fagenhet OU