



Bekken familiebarnehage

N-

Vår saksbehandler
Bente Høier

Vår ref.
17/44168/614 A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
02.02.2018

Bekken familiebarnehage - rapport fra tilsyn 30.01.18 jf forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Miljøenheten gjennomførte den 30.01.18 tilsyn ved Bekken familiebarnehage. Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).

1. Sammendrag

Bekken familiebarnehage har etablert et internkontrollsystem som med foreslåtte forbedringer synes å tilfredsstille forskriftens krav til internkontrollsystem. Tilsynet resulterte i fire merknader som vi ber barnehagen følge opp.

Miljøenheten avslutter derfor tilsynssaken.

2. Beskrivelse av Bekken familiebarnehage

Bekken familiebarnehage er en familiebarnehage eid av Siw Anita Rosmo og Katrine Reijners. Barnehagen er godkjent for dobbel gruppe, og holder til i egen halvpart av Rosmos bolig.

3. Reviderte områder og funn

Formålet med tilsynet var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befaring av lokalene.

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet:

- Barnehagens internkontrollsystem
- Diverse utfylte kvitteringslister

Deltakere ved tilsynet:

Siw Anita Rosmo, eier, Bekken familiebarnehage
Katrine Reijners, eier, Bekken familiebarnehage
Thea Berg Lauvsnes, rådgiver Miljøenheten
Bente L.Høier, sjefingeniør Miljøenheten

3.1. Internkontrollsystem og avvikshåndtering

Merknad 1: Barnehagens internkontrollsystem bør detaljeres bedre på enkelte nærmere beskrevne punkt.

Observasjon:

Ved tilsynet ble barnehagens internkontrollsystem og dokumentasjon i form av kvitteringslister lagt fram. Rutinene er bygd opp for å ivareta forskriftens bestemmelser, og eierne har brukt veileder til forskriften "Miljø og helse i barnehagen" ved revisjon av rutiner. Eksempler på utfylte kvitteringslister (renhold, avviksliste, sjekk av uteområdet og inneområdet) og skadeskjema for barn (ulykker og nesten-ulykker) ble fremlagt ved tilsynet. Risikovurderinger og årshjul med utkvittering av oppgaver ble også fremlagt ved tilsynet.

Vurdering

Internkontrollsystemet som ble presentert ved tilsynet synes i stor grad å dekke krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Internkontrollrutinene bør suppleres med følgende punkter:

- Barnehagens [varslingsplikt](#) til Miljøenheten som tilsynsmyndighet ved alvorlige hendelser.
- Risikovurderinger bør detaljeres mer for å bedre kunne vurdere om etablerte rutiner er tilstrekkelig til å håndtere den beskrevne risikosituasjon.
- Rutiner/tiltak som er beskrevet eller lagt til grunn i risikovurderinger bør også vises i IK-systemet (henviser til navngitte rutiner).
- Det bør foretas en risikovurdering av faste turmål.
- Rutiner for oppbevaring, tilbereding og servering av mat bør skriftliggjøres. Rutiner må samsvare med anbefalinger fra Mattilsynet. Se mer informasjon på [Mattilsynets nettsider](#).
- Under punktet om psykososiale forhold bør det beskrives hvordan barnehagen skal fremme et godt psykososialt miljø. Her kan man eventuelt vise til Årsplan dersom denne er utdypende på dette tema.
- Service av varmepumpe bør beskrives på renholdsplan og vises på årshjul.
- Rutine for vask av leker bør revideres slik at den samsvarer med dagens praksis og Miljøenhetens anbefalinger.
- Punkt om røyking bør oppdateres slik at den samsvarer med forskriftsteksten.

3.2 Sikkerhet på innelekeområdet

Merknad 2: Det bør gjennomføres en risikovurdering av kjøkkenet, og gjøres tiltak for å redusere risikoen for barneulykker mest mulig.

Observasjoner:

Ved befaringen ble det påpekt manglende barnesikring av lokalene. Dette gjaldt kaffetrakter tilkoblet strøm på kjøkkenbenk (brannfare) og skarpe kniver montert på magnetlist ved vinduet (tilgjengelig for barn).

Vurdering:

Barnehagens lokaler skal være tilstrekkelig sikret mot barneulykker. Selv om sannsynligheten er liten for at barna i barnehagen skal komme til knivene eller skru på kaffetrakteren, er de tiltakene som ble diskutert ved befaringen enkle og billige tiltak som vil fjerne risikoen. Vi anbefaler derfor at dette gjøres.

3.3. Inneklima

Merknad 3: Det bør etableres en større luftespalte i/under baderomsdør slik at luftutskiftingen bedres. Baderomsvifte bør brukes aktivt i barnehagens åpningstid.

Observasjoner:

Lokalene ventileres av spalteventiler over vinduer og mekanisk avtrekksvifte over komfyr og på bad. Lokalene er i tillegg utstyrt med varmpumpe.

Vurdering:

Lokalene ventileres ved at kald uteluft trekkes igjennom oppholdsarealene og trekkes av via avtrekksvifte på bad. Dette forutsetter fri luftbevegelse gjennom baderomsdør. Ved tilsynet ble det påpekt at spalten på toppen av døren var smal og i liten grad vil ventilere oppholdsrommene. Det ble også bemerket tung luft på badet, noe som tilsier at baderomsvifte bør brukes mer aktivt.

3.4 Utforming og renhold

Merknad 4: Akustikkplater i taket bør festes inntil takflaten slik at man unngår horisontale støvsamlende flater.

Observasjoner:

For å bedre de akustiske forholdene er det montert nedhengte akustiske plater over deler av oppholdsrommet. Barnehagen har etablert rutiner for å ta ned platene og støvsuge dem.

Vurdering:

De store horisontale platene er et stort støvdeponi. Vi anbefaler at platene heller festes oppi taket, slik at man letter renholdet.

4. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. med veileder, "Miljø og helse i barnehagen", Helsedirektoratet april 2014.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er et forbedringspotensial.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjef

Bente Høier
sjefsingeniør

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi:
Postmottak Fagenhet OU