



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Duttestien barnehage AS
Kongsvegen 59

N-7089 HEIMDAL

Vår saksbehandler
Rune Berg

Vår ref.
17/41708/614 A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
16.03.2018

Duttestien barnehage AS – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Miljøenheten gjennomførte den 31.1.2018 tilsyn ved Duttestien barnehage. Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).

1. Sammendrag

Duttestien barnehage kunne legge fram risikovurderinger for barns sikkerhet. De vurderte risikoene synes relevante for barnehagedriften, men Miljøenheten finner et forbedringspotensial i metodikken som benyttes. Under befaringen ble det også påpekt manglende sikring av en høy reol i barnas lekeareal. Miljøenheten har i ettertid mottatt bekreftelse, epost fra Line Nyrønning, på at forholdet er rettet. Det ble gitt en anmerkning hvor Miljøenheten ser et forbedringspotensial etter tilsynet.

2. Beskrivelse av Duttestien barnehage.

Duttestien barnehage AS eies og drives av Merete Næss. Barnehagen tilbyr 25 heltidsplasser for barn i alderen 0 til 6 år.

3. Reviderte områder og funn

Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedvekt på internkontrollrutiner for å ivareta barns sikkerhet, avvikshåndtering (jf § 4) samt dokumentasjon av risikovurderinger gjennomført for å ivareta barns sikkerhet (jf §§ 7 og 14). Det ble foretatt en gjennomgang av dokumentasjon med ledelsen, intervju av to ansatte på hver lokalitet, samt befaring av lokalene og uteområdet.

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet

Oversikt over HMS rutiner PBL mentor
HMS årshjul
Risikoanalyser for ulike aktiviteter

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

Deltakere ved tilsynet

Merete Næss, Eier og daglig leder Dutttestien barnehage
Rebecca Dillner, barehagelærer Dutttestien barnehage
Line Nyrønning, assistent Dutttestien barnehage
Irene Løvik, ped.leder Dutttestien barnehage
Clinton Clifford Wright, kokk Dutttestien barnehage
Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten

3.1 Risikovurderinger

Merknad: Dutttestien barnehage bør revidere sine risikovurderinger på en slik måte at selve risikovurderingene blir mer spesifikk på hver av de enkelte farene.

Observasjon/vurdering

Barnehagen har kartlagt en rekke faremomenter og vurdert risikoen. Ved tilsynet foretok vi en gjennomgang av barnehagens styringsrutiner og risikovurderinger for sikkerhet og helsemessig beredskap. Selve risikoene var i stor grad kartlagt og synes relevante for driften av barnehagen. Miljøenheten mener det er et forbedringspotensiale knyttet til deler av selve risikovurderingen.

- Selve risikoen er ofte ikke tilstrekkelig beskrevet. Risikoen er eksempelvis beskrevet som "elva/vann" (Bytur) eller "hygiene og bakterier" (Matlaging), uten noe nærmere angivelse av hvor det er fare for å bli kontaminert med mikroorganismer eller i forbindelse med hvilke aktiviteter er man bekymret for vannet (antar risikoen her er drukning/falle ut i vannet),
- Flere risikoer, med svært ulike sannsynlighet og konsekvens, er vurdert sammen og gitt en felles risikograd. Her bør barnehagen vurdere hver risiko for seg.
- Barnehagen bør i større grad synliggjøre hvilke rutiner/tiltak som styrer hvilke farer som er funnet ved barnehagen (sannsynligheten).
- De konsekvensreducerende tiltakene (beredskapen) er ikke alltid angitt i fareanalysen.
- Fareanalysen bunner ut i en risikograd med verdiene "lav", "middels" og "høy". Det er ikke definert hva som ligger i de ulike risikogradene og plasseringen kan synes noe tilfeldig.

3.3 Støy

Merknad: Det bør vurderes om lydnivået på uteområdet ved ventilasjonssystemet gir tilfredsstillende lydnivå.

Observasjon/vurdering:

Ved tilsynet observerte vi noe forhøyet lydnivå fra ventilasjonsanlegget på deler av uteområdet. Dette gjaldt et lite område av lekeplassen ved inntak/avkast fra ventilasjonsanlegget. Slik området framsto ved tilsynet, er det lite naturlig for barn å oppholde seg her i lengre perioder, men det ble opplyst at det var planer om å tilrettelegge for mer lek i dette området. Dersom dette gjøres, må det vurderes om området har tilfredsstillende lydnivå.

Forskriften stiller krav til at virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold, jf § 21. Støy er definert som uønsket lyd. Støy oppleves som slitsomt, og kan derfor medvirke til stress og helseplager over tid, selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade. Støynivået skal tilfredsstillende kravene til lydnivå fra tekniske installasjoner gitt i NS 8175, klasse C. Dersom området tilrettelegges for mer lek, må det gjøres målinger av støy fra ventilasjonsanlegget. Basert på disse, må det ved påvist behov, gjøres tiltak som sikrer tilfredsstillende lydforhold i barnas oppholdsareal.

4. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. med veileder, "Miljø og helse i barnehagen", Helsedirektoratet april 2014.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjef

Rune Berg
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift