



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Hammersborg familiebarnehage
Breidablikkstien 5

N-7019 TRONDHEIM

Vår saksbehandler
Rune Berg

Vår ref.
17/44170/614 A10 &58
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
22.03.2018

Hammersborg familiebarnehage – rapport etter tilsyn miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. – varsel om pålegg

Miljøenheten gjennomførte den 9.1.2018 tilsyn ved Hammersborg familiebarnehage. Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagen ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).

1. Sammendrag

Hammersborg familiebarnehage har etablert et internkontrollsystem som med foreslåtte forbedringer synes å tilfredsstille forskriftens krav til internkontrollsystem. Tilsynet resulterte i ett avvik og to merknader som vi ber barnehagen følge opp.

Avvik 1: Barnehagens oppholdsareal er ikke tilstrekkelig ventilert.

Det må etableres minst en friskluftsentil i tillegg i stue, overstrømmingsmulighet i dør til gang og i dør til badet. Eksisterende ventiler må holdes åpne i barnehagens åpningstid, og baderomsvifte bør stå på deler av dagen.

Vi vurderer at de påpekte avvikene ved barnehagen ikke er i samsvar med regelverket.

Frist for retting av avvik

Vi ber om skriftlig bekreftelse **innen 31.5 2018** på at avviket er rettet.

2. Beskrivelse av Hammersborg familiebarnehage

Hammersborg familiebarnehage er en familiebarnehage eid av Hege Strømsem. Barnehagen har 4 plasser for barn i alderen 0-3 år.

3. Reviderte områder og funn

Formålet med tilsynet var å kontrollere at forutsetninger for godkjenning er ivaretatt. Tilsynet omfattet gjennomgang av internkontrollsystemet og befarings av lokalene.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljøenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet:

- Barnehagens internkontrollsystem
- Barnehagens beredskapsdokumentasjon
- Diverse utfylte kvitteringslister

Deltakere ved tilsynet:

Hege Strømsem, eier av Hammersborg familiebarnehage
Lars Haugland, Hammersborg familiebarnehage
Bente L.Høier, sjefingeniør Miljøenheten
Rune Berg, rådgiver Miljøenheten

3.1. Inneklima**Avvik 1: Barnehagens oppholdsareal er ikke tilstrekkelig ventilert**

Det må etableres minst en friskluftsventil i tillegg i stue, overstrømmingsmulighet i dør til gang og i dør til badet. Eksisterende ventiler må holdes åpne i barnehagens åpningstid, og baderomsvifte bør stå på deler av dagen.

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 19.

Observasjoner:

Lokalene har en mekanisk avtrekksvifte på stua og en mekanisk avtrekksvifte på bad. Vifta går ikke hele tiden. Lufttilførselen er i spalteventil over kjøkkenvinduet. Denne var lukket under befaringen. Det var ingen spalteventil i dør til bad, eller på dør inn til stue, som ofte er lukket. Det ble opplyst at barna var ute mye av dagen og at det er egne lufterutiner, men framviste ikke skriftlig beskrivelse av dette.

Vurdering:

Lokalene har kun lufttilførsel gjennom en spalteventil over kjøkkenvinduet samt en avtrekksvifte på stue som brukes av og til. Selv om barna er ute store deler av dagen, er det sannsynlig at luftskiftet er mangelfullt. Baderommet, som er utstyrt med mekanisk avtrekk, vil heller ikke ventileres tilstrekkelig da det manglet lufttilførsel til badet. Her er det særlig viktig med et tilstrekkelig luftskifte. Barnehagen må iverksette tiltak som sikrer et tilstrekkelig luftskifte i oppholdsarealet til barna. Ventileringen av lokalene vil bedres ved å etablere flere friskluftsventiler i stue, overstrømmingsmulighet i dør til gang og i dør til badet. På denne måten vil uteluft trekkes inn i stue og kjøkken der den varmes opp, for så å trekkes av på badet gjennom overstrømmingsrister i dør til gang og bad.

Barnehagen skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet, jfr forskriftens § 19.

Forurensning i inneluften kan bl.a. bestå av partikler og gasser som stammer fra mennesker og mikroorganismer (muggsopp, husstøvmidd, bakterier, gjærsopp), rengjøringsmidler, med mer. I sanitærrom er det derfor spesielt viktig med kontinuerlig avtrekk for å fjerne lukt og fuktighet.

3.2. Internkontroll

Merknad 1: Barnehagens internkontrollsystem bør detaljeres bedre på enkelte områder

Observasjon/vurdering:

Ved tilsynet ble barnehagens internkontrollsystem og dokumentasjon lagt fram. Rutinene er bygd opp for å ivareta forskriftens bestemmelser, og revidert i år. Internkontrollsystemet som ble presentert ved tilsynet synes i stor grad å dekke krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Miljøenheten finner likevel at systemet har et forbedringspotensialet vedrørende følgende punkter:

- Barnehagens varslingsplikt til Miljøenheten som tilsynsmyndighet ved alvorlige hendelser bør beskrives i systemet.
- Barnehagen har noen beskrevne rutiner utover det som vises til i internkontrollsystemet. Der hvor disse rutinene også vil omfattet forhold i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, bør det henvises til disse rutinene i internkontrollsystemet.
- Barnehagen har en egen bok hvor blant annet avvik vil bli notert. Avviksrutinene bør beskrives i internkontrollsystemet.
- Det bør foretas en risikovurdering av faste turmål.
- Service av varmpumpe bør beskrives i internkontrollsystemet.
- Punkt om røyking bør oppdateres slik at den samsvarer med forskriftsteksten.

3.3. Sikkerhet.

Merknad 2: Barnehagen bør kontrollere om glasset i døra mellom stue og gang er barnesikret.

Observasjon/vurdering

Det var usikkert om glasset i døra til stua var av en type som ikke kunne knuses selv om et barn faller/springer mot glasset. Det bør kontrolleres om døra er forsvarlig sikret.

Barnehager skal utformes og drives på en slik måte at skader og ulykker forebygges, og at uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig

4. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. med veileder, "Miljø og helse i barnehagen", Helsedirektoratet april 2014.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er et forbedringspotensial.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forhåndsvarsel om pålegg

Dersom vi ikke har mottatt bekreftelsen innen fristen, kan miljøsjefen gi barnehagen pålegg om retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt. (jf Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting). Dersom dere har kommentarer til innholdet i rapporten ber vi om melding om dette innen tre uker.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal
miljøsjef

Rune Berg
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift