



Postmottak Uglå barnehager

Vår saksbehandler  
Rune Berg

Vår ref.  
17 /33673/614/A10/&58/  
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato  
10.07.2018

## Myra barnehage – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Miljøenheten gjennomførte den 15.5.2018 tilsyn ved Myra barnehage. Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan barnehagene ivaretar barnas helse, miljø og sikkerhet (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995).

### 1. Sammendrag

Myra barnehage kunne ved tilsynet legge fram dokumentasjon på rutiner som omhandler barns sikkerhet i ulike situasjoner, og vårt inntrykk er at barnehagen i hovedsak ivaretar sikkerheten gjennom en godt etablert praksis. Samtidig er barnehagens risikovurderinger noe generelle og bør revideres og detaljeres. Ved befaringen observerte vi avvik knyttet til manglende skoldesikring av tappepunkt og dokumentasjon av sikkerhet på uteområdet

Det ble funnet 2 avvik i forbindelse med tilsynet. I tillegg ble det gitt 2 anmerkning hvor Miljøenheten ser et forbedringspotensiale.

**Avvik 1: Tappepunkt tilgjengelig for barn er ikke skoldesikret.**

**Avvik 2: Barnehagen kan ikke dokumentere at selvlaget gapahuk på uteområdet er tilstrekkelig sikret for å forebygge skader og ulykker**

### Frist for uttalelse til varsel om pålegg

Denne tilsynsrapporten er et varsel om at vi vurderer å gi virksomheten pålegg om retting. Dersom dere mener at beskrivelsen i denne rapporten ikke er korrekt eller har kommentarer til pålegg og frister som vi varslar her, ber vi om skriftlig tilbakemelding om dette **innen 6. august 2018**. Etter 6. august 2018 vil vi fatte pålegg om retting. Dere vil motta et eget brev om den videre oppfølgingen.

### Frist for retting av avvik

Frist for retting av avvik vil bli satt til **6. september 2018**.

## 2. Beskrivelse av Myra barnehage

Myra barnehage er en kommunal barnehage med plass til 68 barn i alderen 1 til 6 år. Barnehagen er delt i 2 baser.

## 3. Reviderte områder og funn

Tilsynet ble gjennomført som tematilsyn med hovedvekt på internkontrollrutiner for å ivareta barns sikkerhet, avvikshåndtering (jf §4) samt dokumentasjon av risikovurderinger gjennomført for å ivareta barns sikkerhet (jf §§ 7 og 14). Det ble foretatt en gjennomgang av dokumentasjon med styrer og HMS-ansvarlig, intervju av to ansatte samt befaring av lokalene og uteområdet.

### Dokumentasjon fremlagt ved tilsynet

- HMS årshjul - Ugla barnehager, våren 2018
- Rutiner for avvikshåndtering, datert januar 2018
- Rutiner og prosedyrer for internkontrollsystem og HMS arbeid ved Ugla barnehager
- Innholdsfortegnelse beredskapsplan
- Helse, miljø og sikkerhet på Ugla barnehager, revidert mars 2018
- Risikovurderinger Ugla barnehager, datert april 2018

### Deltakere ved tilsynet

- Ingvild Aspaas Solhjem, styrer Ugla barnehager
- Unni Kristiansen, avdelingsleder Ugla barnehager
- Mona Iversen, assistent Myra barnehage
- Grethe Skogen, ped.leder Myra barnehage
- Elin Grønvold Aunet, rådgiver Miljøenheten
- Rune Berg, rådgiver Miljøenheten

### 3.1 Sikkerhet på inneområdet

#### Avvik 1: Tappepunkt tilgjengelig for barn er ikke skåldesikret.

*Alle tappepunkt som er tilgjengelig for barn må skåldesikres slik at vannet holder en temperatur på maks 38 °C. Tilbakemeldingen til Miljøenheten skal inneholde en beskrivelse av hvilke tiltak som er gjort.*

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap.

#### Observasjon

Befaringen avdekket flere tappepunkt med manglende/defekt skoldesikring. Dette gjaldt stellerom og vaskerene storbarn.

#### Vurdering

Forskriftens § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap sier at virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Vi vurderer at barn relativt lett kan klare å komme seg opp til kjøkkenbenken. Barns hud er tynnere og mer ømfintlig enn voksnes, og vannkraner som er tilgjengelig for barn skal derfor skåldesikres (maks temperatur 38 °C ihht. til teknisk forskrift).

Forholdene vi observerte på befaringen kan med enkle tiltak redusere risikoen for at det oppstår skader.

### 3.2 Sikkerhet på uteområdet

**Avvik 2: Barnehagen kan ikke dokumentere at selvlaget gapahuk på uteområdet er tilstrekkelig sikret for å forebygge skader og ulykker**

*Rapport fra gjennomført kontroll av gapahuk må sendes Miljøenheten. Dersom det er påpekt feil fra gjeldende standarder og det ikke er iverksatt tiltak må det gjennomføres og legges fram risikovurderinger med framdriftsplan for utbedring.*

Avviket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §§ 4 Ansvar. Internkontroll og 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap.

#### Observasjon

Ved befarings av uteområdet observerte vi en selvlaget gapahuk. Trondheim eiendom gjennomfører regelmessig kontroll av uteområdet og lekeplassutstyr, men denne gapahuken er ikke med på den kontrollen. Gapahuken er heller ikke en del av vernerunden og sjekk- runden til driftsoperatør.

#### Vurdering

Forskriftens § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap sier at virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Barnehagen kunne ikke dokumentere at uteområdet er tilfredsstillende sikret for å forebygge skader og ulykker. Rapport fra gjennomført kontroll av gapahuk må sendes Miljøenheten. Dersom det er påpekt feil fra gjeldende standarder og det ikke er iverksatt tiltak må det gjennomføres og legges fram risikovurderinger med framdriftsplan for utbedring.

### 3.3 Risikovurderinger

**Merknad 1:** Myra barnehage bør revidere og detaljere sine risikovurderinger på en slik måte at de viser hvilke konkrete farer som er vurdert, og hvilke rutiner barnehagen har for å styre de ulike farene.

#### Observasjon/vurdering

Barnehagene har kartlagt en rekke faremomenter og vurdert risikoen. Ved tilsynet foretok vi en gjennomgang av barnehagenes styringsrutiner og risikovurderinger for sikkerhet og helsemessig beredskap. Risikovurderingene er flere steder generelle og lite konkrete, og Miljøenheten mener det er et forbedringspotensialet i systemet:

- Det foreligger ikke noen klare definisjoner på verdiene som er benyttet for sannsynlighet og konsekvens, og heller ikke hvilken matrise som eventuelt er brukt. Denne metodikken bør beskrives ett eller annet sted i systemet slik at man sikrer at samme metodikk blir brukt likt hver gang og over alt i systemet.
- Det var ikke alltid helt samsvar mellom den angitte risikoen og forholdet til sannsynligheten og konsekvensen. Eksempelvis var en fare med "liten" sannsynlighet og "svært alvorlig" konsekvens gitt en "liten" risiko. Her er sannsynligvis ikke metodikken anvendt på en hensiktsmessig måte.
- Barnehagen bør i større grad synliggjøre hvilke etablerte rutiner/tiltak som styrer hvilke farer som er funnet ved barnehagen. Her er det tilstrekkelig å bare henvise til rutinen i internkontrollsystemet.

- Enkelte av de opplistede farene var lite konkret og angitt med èn risiko. Eksempelvis var det angitt en fare som; "alvorlige ulykker". Dette kan være mange forskjellige farer med helt ulik sannsynlighet og konsekvens, og bør ikke angis samlet, men deles opp i de farene man er mest redd for her.

### 3.3 Smittevern

**Merknad 2:** Barnehagen må sikre at alle lett bederlige næringsmidler oppbevares ved 4 °C eller lavere.

#### Observasjon/vurdering

Barnehagens egne målinger av kjøleskapet viste at temperaturen har vært på rundt 6 °C de siste dagene. Det blir oppbevart lett bederlige næringsmidler i kjøleskapet.

Dersom det i næringsmidlets merking er angitt en oppbevaringstemperatur for næringsmidlet, skal denne følges. For lett bederlige matvarer er oppbevarings- temperaturen særlig viktig og avgjørende for veksten av mikroorganismer og for aktiviteten til en rekke enzymer som fører til endring av matvaren. Etter få timer med for høy temperatur vil mikroorganismer kunne vokse i slike matvarer, som raskt får nedsatt hygienisk kvalitet eller blir helsefarlige. Næringsmidler skal oppbevares ved temperaturer som ikke medfører helsefare.

### 4. Regelverk

- Lov av 2011-06-24 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. med veileder, "Miljø og helse i barnehagen", Helsedirektoratet april 2014.

*Avvik* defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

*Merknad* er forhold som ikke nødvendigvis er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten mener det er mulighet for forbedringspotensial.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet. Det er ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

### Varsel om pålegg

Vi opplyser om at miljøsjefen kan gi barnehagen pålegg om retting for å sikre at avvikene rettes. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at pålegg kan bli gitt (jf Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 16 om forhåndsvarsling og Lov om folkehelsearbeid § 14 om retting). Varslet er gitt med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE

Marianne Langedal  
miljøsjef

Rune Berg  
rådgiver

*Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift*

Kopi: Postmottak Trondheim eiendom