

# RAPPORT

## Heimdal Bolighage

OPPDRAFGIVER



Etat Bolig AS

EMNE

Orienterende geoteknisk vurdering

DATO / REVISJON: 25. april 2018 / 02

DOKUMENTKODE: 417243-RIG-RAP-002



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke.

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsretthaver.

## RAPPORT

OPPDAG	<b>Heimdal Bolighage</b>	DOKUMENTKODE	417243-RIG-RAP-002
EMNE	Orienterende geoteknisk vurdering	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDAGSGIVER	<b>Etat Bolig AS</b>	OPPDAGSLEDER	Roar Skulbørstad
KONTAKTPERSON	Tor Arne Brå	UTARBEIDET AV	Guro Rosshaug Torpe/ Ann Kristin Selmer
KOORDINATER	SONE: 32V ØST: 5677 NORD: 70252	ANSVARLIG ENHET	3012 Midt Geoteknikk
GNR./BNR./SNR.	198 / 7 / / Trondheim		

## SAMMENDRAG

Etabolit AS planlegger å bygge et kombinert nærings- og leilighetskompleks mellom Heimdalsvegen, Hans Michelsens veg og Kirkeringen på Heimdal i Trondheim kommune. Utbygginga er planlagt å bestå av fem bygg på fire til seks etasjer inkludert kjeller. Foreliggende rapport presenterer en orienterende geoteknisk vurdering for detaljreguleringsfasen av den planlagte utbygginga.

Hoveddelen av planområdet ligger på et platå på ca. kote +141/+142. Området sør-sørøst for platået er et ravinert område. Sideskråningene i ravinen har en skråningshøyde på rundt 10-12 m og en gjennomsnittlig terrenghelling på ca. 1:1,5. Løsmassene på platået består hovedsakelig av et tynt lag med matjord over et lag med torv. Derunder består løsmassene av tørrskorpeleire ned til ca. 6 m under terrenget. Videre er det fast leire, med innslag av meget tynne siltlag, til stor dybde. Løsmassene nede i ravineområdet består av fyllmasser av leire, silt og sand med innslag av plante- og trerester. Derunder viser undersøkelsene at original grunn består av et lag på ca. 1 m med sand/finsand over fast leire.

Det er utført stabilitetsberegninger ned mot ravinedalen i sør. I beregningene er det lagt til grunn at terrenget ned mot ravinedalen er retablert og tilbakeført til eksisterende terrenget samt at Bygg A er etablert med en kjelleretasje. Utførte stabilitetsberegninger viser at stabiliteten er tilstrekkelig.

I bunnen av den ene ravinedalen går det en kommunal overvannsledning. Trondheim kommune krever normalt tilgang til overvannsledningen for å kunne reparere/kontrollere den og ved en eventuell utgraving for reparasjon av overvannsledningen vil det trolig bli behov for oppstøtting av graveskråninger under gravearbeidene.

For deler av det kombinerte nærings- og leilighetskomplekset som er planlagt helt inntil nabobygg må det påbereges oppstøtting av byggegrop med spunt. Omfang av oppstøtting og risiko for setningsskader er avhengig av fundamenteringssløsning og fundamentnivå på nabobygg/-konstruksjoner.

Før endelige planer for utbygging foreligger tilrås det at en byggetekniker ser på utforming av kjeller og bidrar til å omarbeide planene for kjelleren. Det tilrås at kjeller- og fundamentplanene ikke er helt fastslått til neste planfase, men at det er et slingringsmonn som kan ta høyde for geotekniske forhold. Dette tilrås for å i størst mulig grad ta hensyn til nabobygg og nærliggende konstruksjoner.

På nåværende grunnlag vurderes direktefundamentering som den mest aktuelle fundamenteringssløsningen. Endelig utforming av fundamenteringssløsning kan først gjøres når kjeller- og fundamentnivå samt bygningslaster er avklart.

			aks	oms	ros
02	25.04.2018	Revisjon av rapport etter endringer av utbyggingsplaner	Ann Kristin Selmer	Odd Magne Solheim	Roar Skulbørstad
01	31.03.2017	Revisjon av rapport etter endringer av utbyggingsplaner	Ann Kristin Selmer	Odd Magne Solheim	Roar Skulbørstad
00	21.05.2015	Orienterende geoteknisk vurdering	Guro R. Torpe	Roar Skulbørstad	Odd Magne Solheim
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

## INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Innledning .....	5
2	Vurderingsgrunnlag .....	6
3	Topografi og grunnforhold .....	7
4	Planlagt utbygging .....	9
5	Orienterende geoteknisk vurderinger .....	11
5.1	Geotekniske problemstillinger .....	11
5.2	Stabilitetsforhold mot ravinedal i sør .....	11
5.2.1	Situasjon .....	11
5.2.2	Stabilitetsberegninger .....	11
5.2.3	Stabilitet ned mot ravinedal i sør .....	11
5.3	Byggegrop og naboforhold .....	12
5.4	Bygg G .....	13
5.5	Oppsummering .....	13
6	Videre arbeid .....	15
7	Referanser .....	16

### Tegning

417243-RIG-TEG -000	Oversiktskart
-002, rev02	Situasjonsplan
-003, rev01	Forslag på tiltak
-300, rev02	Profil C-C, Stabilitetsberegning, Udrener analyse, ADP-beregning
-301, rev02	Profil C-C, Stabilitetsberegning, Drenert analyse, aØ-beregning

### Vedlegg

- A Materialparametere
- B Stabilitetsberegning
- C Tegninger av planlagt utbygging av VOLL arkitekter

## 1 Innledning

Etat Bolig AS planlegger å bygge et kombinert nærings- og leilighetskompleks mellom Heimdalsvegen, Hans Michelsens veg og Kirkeringen på Heimdal i Trondheim kommune. Utbygginga er planlagt å bestå av fem bygg på fire til seks etasjer inkludert sokkel og kjelleretasje.

Multiconsult Norge AS er engasjert av Etat Bolig AS til å utføre grunnundersøkelser samt gi en orienterende geoteknisk vurdering i detaljreguleringsfasen av den planlagte utbygginga.

Eiendom i Kirkeringen 2A og 2B er uavklart med tanke på om den skal være med i utbygginga eller ikke. Dersom eiendommen blir ervervet er det mulighet for utvidelse med en ekstra bygg i 5 etasjer inkludert parkeringskjeller. Selv om utbygginga er uavklart, er utbyggingsplanene for Kirkevegen 2A og 2B inkludert i reguleringsplanen og foreliggende geoteknisk vurdering.

Foreliggende rapport presenterer grunnlag for geotekniske vurdering, samt vurdering av fundamentøreringsforhold, setninger og stabilitet.

**Revisjon 01:** Rapporten er revidert etter endringer av utbyggingsplaner. Vi viser til mottatte tegninger fra VOLL arkitekter datert 08.11.2016 og forespørsel pr e-post datert 20.01.2017. I revidert rapport er følgende medtatt:

- Endrede tabeller og figurer med oppdaterte tegninger for planlagt utbygging.
- Oppdaterte beregninger og tegninger
- Lagt til vedlegg C med reviderte tegninger fra VOLL arkitekter.
- Oppdatert rapporttekst etter endring av utbyggingsplaner

**Revisjon 02:** Rapporten er revidert ut fra forutsetning om å unngå oppfylling i ravinedalen sør for utbyggingsområdet. Bygg A skal bygges med kjeller. Vi viser til mottatte tegninger fra VOLL arkitekter datert 15.03.2018 og 04.04.2018 samt forespørsel per e-post datert 14.03.2018.

## 2 Vurderingsgrunnlag

Det er tidligere utført grunnundersøkelser i nærheten av og på planområdet av både Multiconsult og andre selskap. Tidligere grunnundersøkelser fremgår av rapporter angitt i Tabell 1.

*Tabell 1: Oversikt over tidligere utførte grunnundersøkelser.*

Oppdrag nr.	Utførende	År	Oppdragsgiver	Oppdragsnavn
O.404	Kummeneje (nå Rambøll)	1966	Trondheim Byplankontor	Grunnundersøkelse for prosjektert forlengelse av Ringvålveien, Heimdal
O.404-1	Kummeneje (nå Rambøll)	1972	Trondheim Byplankontor	Ringvålvegen. Grunnundersøkelse for vurdering av linjeføring på strekningen Industrivegen – Kongsvegen
O.2267	Kummeneje (nå Rambøll)	1976	F. G. Mørch	Leinstrand Sparebank Heimdal
411573-1	Multiconsult AS	2006	Heimdal Sag Prosjekter AS	Utbyggingsprosjekt Heimdalsveien 14, Trondheim
G-rap-001 6110442	Rambøll	2012	Jernbaneverket region nord	Heimdal stasjon, forlengelse spor 3. Datarapport grunnundersøkelser

Nye grunnundersøkelser utført av Multiconsult ASA er presentert i rapport nr. 417243-RIG-RAP-001 /1, datert 13.04.2015. Resultatene fra undersøkelsen danner grunnlag for en orienterende geoteknisk vurdering for etablering av de planlagte byggene med hensyn på fundamenteringssløsning, setninger og stabilitet.

I tillegg til geoteknisk rapporter, er tegninger/dokumenter presentert i Tabell 2 benyttet som grunnlag for våre vurderinger.


*Tabell 2: Oversikt over grunnlagsdokumenter.*

Nr.	Tegning/tittel	Tegning/kommentar	Datert
1	Planavgrensning Tegning nr. -	2014–031 Heimdal bolighage Planavgrensning	08.11.2016
2	Situasjonsplan Tegning nr. -	2014–031 Heimdal bolighage Situasjonsplan	19.02.2018
3	Snitt A-C Tegning nr. A30-1	2014–031 Heimdal bolighage Snitt A-C	04.04.2018

### 3 Topografi og grunnforhold

Det aktuelle området ligger mellom Heimdalsvegen, Hans Michelsens veg og Kirkeringen på Heimdal i Trondheim kommune, som vist i Figur 1. Hoveddelen av planområdet ligger på et platå på ca. kote +141/+142. Området sør-sørvest for platået er et ravinert område. Sideskråningene i ravinene har en skråningshøyde på rundt 10-12 m og en gjennomsnittlig terrenghelning på ca. 1:1,5.

Tidligere gikk bekken Søra åpent i bunn av ravinedalen. Ved anlegging av vegen Kattemskogen ble deler av Søra lagt i kulvert og deler av området sør-sørvest for planområdet ble fylt opp.



Figur 1: Oversiktskart over planområdet markert med rødt (kilde: [www.finn.no/kart](http://www.finn.no/kart))


Løsmassene i planområdet (platå på ca. kote + 141/+142) består hovedsakelig av et tynt lag med matjord over et ca. 1-2 m tykt lag med torv. Derunder består løsmassene av tørrskorpeleire ned til ca. 6 m under terreng. Videre er det fast leire, med innslag av meget tynne siltlag, til stor dybde.

Løsmassene nede i ravineområdet består av fyllmasser av leire, silt og sand med innslag av plante- og trerester. Sammenligning av gamle og nye kart indikerer at det er fylt opp inntil ca. 6 m i ravinedalen. Derunder viser undersøkelsene at original grunn består av et lag på ca. 1 m med sand/finsand over fast leire.


I BP. 5 nede i ravinen (rapport nr. 411573-1) ble grunnvannet peilet til 0,3 m under nåværende terreng. Det bemerkes at metoden med grunnvannspeiling i borhull er noe usikker.

## 4 Planlagt utbygging

De planlagte byggene er illustrert i Figur 2 og snitt gjennom planlagte bygg som vist i Figur 3.



Figur 2: Situasjonsplan over de planlagte byggene (Utsnitt fra situasjonsplan datert 19.02.2018. Kilde: Voll arkitekter).



Figur 3: Snitt gjennom planlagte bygg (Utsnitt fra tegning A30-1 datert 04.04.2018. Kilde: Voll arkitekter).

Golv i 1. etasje for byggene er planlagt å ligge ca. 1-2 m over nivå for dagens terrengnivå på platået. Byggene er planlagt med kjeller for boder og parkering i 1 eller 2 nivåer. Utgraving for kjeller vil medføre en utgraving i dybder inntil ca. 7 m under eksisterende terrenget.

I forbindelse med fundament for heis/trappesjakt vil gravenivået være dypere. Tegninger av planlagt utbygging er vist i vedlegg C.

Bygg G planlegges å ligge på eiendommene ved Kirkeringen 2A og 2B, med GNR/BNR 198/51 og 198/204 henholdsvis. Foreløpig er det forhold rundt Bygg G som ikke er avklart og det er usikkerhet om utbygging av bygget vil gjennomføres. Foreliggende rapport inkluderer geoteknisk vurdering både for hele utbyggingsområdet inkludert Bygg G og dersom Bygg G tas ut av utbyggingsplanene.

## 5 Orienterende geoteknisk vurderinger

### 5.1 Geotekniske problemstillinger

Geotekniske problemstillinger for utbygginga er relatert til:

- Stabilitet ned mot ravinedal i sør
- Fundamenteringsløsninger
- Byggegropoppstøtting/ påvirkning av nabobebyggelse
- Setninger/differansesetninger

### 5.2 Stabilitetsforhold mot ravinedal i sør

#### 5.2.1 Situasjon

Bygg A planlegges etablert med 5 etasjer, inkludert kjeller og planlegges etablert med laveste gulvnivå ca. 5 m under eksisterende terrenget. Terrenget på utsiden av bygget, på toppen av skråningen ned mot ravinedalen planlegges retablert og anlagt som eksisterende terrenget.

I bunn av den ene ravinedalen går det en kommunal overvannsledning, vist som grønn stiplet strek i Figur 1 i vedlegg B. Nøyaktig plassering av denne ledninga er noe usikker, og det antydes at ledninga går inn på planområdet. For å gjennomføre utbygginga av Bygg B vil det dermed bli behov for omlegging av overvannsledninga.

#### 5.2.2 Stabilitetsberegninger

For å vurdere stabiliteten for planlagt utbygging, er det utført beregninger for et utvalgt profil, profil C-C. Profilet er vurdert som det mest kritiske med bakgrunn i plassering av bygg, grunnforhold og topografi ned mot ravinedalen. I stabilitetsvurderingene er det ikke medtatt utgraving for overvannsledninga.

Plassering av beregningsprofilen er vist på tegning nr. 417243-RIG-TEG-002.

Det er utført udrenert totalspenningsanalyse (ADP-analyse) og drenert effektivspenningsanalyse ( $a\phi$ -analyse). Ut i fra Eurokode 7 /5/ vurderes krav til beregningsmessig sikkerhet  $\gamma_M > 1,4$  for både total- og effektivspenningsanalyse.

For mer om stabilitetsberegningene henvises det til vedlegg B.

#### 5.2.3 Stabilitet ned mot ravinedal i sør

Resultater fra stabilitetsberegningene viser at stabiliteten ned mot ravinedalen er  $\gamma_M \approx 1,4$  og stabiliteten har dermed tilstrekkelig sikkerhet iht. kravene. I beregningene er det forutsatt at terrenget ned mot ravinedalen er tilbakeført til eksisterende terrenget og at Bygg A etableres med kjeller.

Ved en eventuell utgraving for reparasjon av overvannsledninga vil stabiliteten i skråningen svekkes og beregningsmessig sikkerhet blir  $\gamma_M < 1,4$ . Dersom det blir behov for utgraving av ledninga for reparasjon etter at utbygginga er ferdig, vil det derfor trolig bli behov for oppstøtting av graveskråninger under gravearbeidene.

### Fundamentering

Det kombinerte nærings- og leilighetskomplekset er planlagt oppført som fire til seks etasjer inkludert sokkel og kjelleretasje. Deler av parkeringskjelleren er uten overliggende bygg, noe som vil medføre ujevne bygningslaster mot grunnen. Videre er deler av overliggende bygg uten parkeringskjeller. Sprang i fundamentnivå og bygningslaster gir risiko for differansesetninger og dermed oppsprekking i forhold til tilliggende bygg. Det bør vurderes fuger som kan ta opp differansesetninger i overgangene mellom deler med og uten kjeller. En nærmere vurdering av setninger i overgangen mellom kjellerløs del og kjellerdel må utføres når fundamentlastene er avklart.

Utgraving for parkeringskjeller/sokkeletasje vil gi avlastning som er større enn bygningslastene. Det vil si at utgravingen vil medføre kompensert fundamentering. Følgelig vil setningsrisikoen være liten ved direktesfundamentering. Der hvor pålastningen lokalt er større enn utgravd masse vil det være setningsrisiko. Det tilrås derfor at byggene i størst mulig grad etableres med sammenhengende vegg fra fundamentnivå i kjelleretasje og opp til overliggende etasjer over terreng.

Utbyggingsplaner for parkeringskjellere viser at det vil bli omfattende utgraving av masser og betydelig volum må tilbakefylles inntil kjellerveggene. Dette gjelder spesielt utgravde masser mellom veggene i Bygg G og H. Pga. at det må graves ut masser i dette området kan en med fordel redusere antall vegg og etablere parkeringskjeller i hele området.

På nåværende grunnlag vurderes direktesfundamentering som den aktuelle fundamenteringsløsningen. Ved direktesfundamentering bør det vurderes stripefundamenter i stedet for søylefundamenter. Stripefundamenter kan oppta vindlaster på langs samt at de vil omfordеле spenninger ved overgangssoner i bygget bedre enn søylefundamenter.

Før endelige planer for utbygging foreligger tilrås det et en byggetekniker ser på utforming av kjeller og bidrar til å omarbeide planene for kjelleren. Det bør vurderes å unngå knekkpunkter over kjeller og 1. etasje samt å unngå «innrykk» og overganger langs vegg. Videre tilrås det at kjeller- og fundamentplanene ikke er helt fastlåst til neste planfase, men at det er et «slingringsmonn» som kan ta høyde for geotekniske forhold. Dette tilrås også for å i størst mulig grad ta hensyn til nabobygg og nærliggende konstruksjoner.

Endelig utforming av fundamenteringsløsning kan først gjøres når kjeller- og fundamentnivå samt bygningslaster er avklart.

## 5.3 Byggegrop og naboforhold

### Generelt

Deler av det kombinerte nærings- og leilighetskomplekset er planlagt tett inn mot nabobygg og - eiendom samt mot eksisterende veger, Kirkevegen og Heimdalsvegen. Avstanden mellom planlagt bygg og eksisterende bygg er liten, og åpen utgraving til fundamentnivå forutsetter graving inn på naboeiendommer og innsnevring av eksisterende veger.

For å unngå graving på naboeiendommer og innsnevring av veger er det behov for oppstøtting av byggegropa. Områder hvor det blir behov for oppstøtting er vist i tegning nr. 417243-RIG-TEG-003.

### Byggegrop-oppstøtting

Som byggegropoppstøtting tilrås det benyttet spunt eller annen type oppstøtting.

For å begrense spuntdeformasjonene og setningene bak spunten må det benyttes avstivet spunktøsning. Innvendig avstivning er å foretrekke framfor løsmassestag pga. risiko for setningsskader ved installasjon av stag under nabokonstruksjoner og infrastruktur.

Grunnvannsnivå og poretrykksforhold er avgjørende for spuntbehov, spuntlengder og avstivningsbehov. Beliggenheten av grunnvannstanden må avklares som grunnlag for prosjekteringen.

Ved byggearbeider i urbane strøk er det risiko for skader på nabokonstruksjoner og infrastruktur. Ved spuntoppstøtting viser empiriske (målte) data at det må påbereges setninger i størrelsesorden 1 % av oppstøttingshøyden rett bak spunten, og en influenssone på opp mot 2 ganger gravedybden for utgravinger i sand- og faste leirmasser.

For å vurdere risikoen i forbindelse med utgravingen er det viktig med kontroll av laster på eksisterende fundamenter på nabobygg, samt kontrollere den virkelige utformingen og nivået på fundamentene.

For å redusere kostnader i forbindelse med dyre oppstøttingsløsninger, kan det gjøres tiltak. Ved å trekke sokkel- og/eller kjelleretasje lenger unna naboanlegg kan det benyttes kortere spunt eller åpen utgraving.

### Åpen utgraving

Mot sør og øst antas åpen utgraving for kjeller å være mulig. Dette er avhengig av tillatelse til å grave inn mot gater og plassering av kabler og ledninger.

Midlertidige graveskråninger i original grunn bør ikke anlegges brattere enn 1:1,25 for skråningshøyder inntil 3 m, forutsatt at skråningene tildekkes med plast/presenning for å redusere risikoen for utfall av leirklumper og redusere risikoen for overflateglidninger. Graveskråninger med høyde over 3 m tilråd normalt anlagt med helning 1:1,5 eller slakere.

## 5.4 Bygg G

Bygg G planlegges å ligge på eiendommene ved Kirkeringen 2A og 2B. Foreløpig er det forhold rundt Bygg G som ikke er avklart og det er usikkerhet om utbygging av bygget vil gjennomføres.

Dersom planene ikke inkluderer utbygging av Bygg G, vil det pga. plassforholdene bli behov for oppstøtting av byggegropa langs planlagt parkeringskjeller og Bygg F. Videre blir det behov for å flytte nedkjøringsrampen ved Bygg F ned til parkeringskjelleren pga. plassmangel inn mot eiendommen i Kirkevegen 2A og 2B.

Dersom utbyggingsplanene inkluderer Bygg G, vil utgraving av masser for etablering av fundamentnivå medføre innsnevring av eksisterende veg eller behov for oppstøtting langs Kirkevegen. Videre kan planlagt parkeringskjeller under Bygg G og øvrig parkeringskjeller med fordel slås sammen for å unngå unødvendige veggger.

## 5.5 Oppsummering

Det finnes ulike alternativer for plassering av byggene, som krever forskjellige tiltak for å oppnå tilfredsstillende geoteknisk sikkerhet. Uavhengig av alternativene vil det være avgjørende å opprette kontakt med Trondheim kommune i et tidlig stadium for å avklare tiltak med tanke på overvannsledninga.

Planlagt utgraving for sokkel og kjeller medfører oppstøttingsbehov mot nabobygg. Oppstøtting med innvendig avstivet spunt vurderes som den mest aktuelle metoden. Omfang av oppstøttingsbehov og

risiko for setningsskader er avhengig av fundamenteringssløsning og fundamentnivå på nabobygg/-konstruksjoner.

Før endelige planer for utbygging foreligger, tilrås det et en byggetekniker ser på utforming av kjeller og bidrar til å omarbeide planene for kjelleren. Det tilrås at kjeller- og fundamentplanene ikke er helt fastlåst til neste planfase, men at det er et «slingringsmonn» som kan ta høyde for geotekniske forhold. Dette tilrås også for å i størst mulig grad ta hensyn til nabobygg og nærliggende konstruksjoner.

## 6 Videre arbeid


I den videre prosjekteringen bør det ses nærmere på:


- Byggenes utforming og plassering
- Fundamenteringsløsning
  - Valg av fundamenteringsløsning må vurderes nærmere av byggetekniker i forhold til endelig utforming av kjeller, bygg og bygningslaster
- Byggegrop-oppstøtting
  - Byggegrop-oppstøtting må projekteres i forhold til oppstøttingsbehov og nabobyggs fundamentnivå
- Flytting av overvannsledning
- Behov for supplerende grunnundersøkelser


Videre prosjektering av det kombinerte nærings- og leilighetskomplekset forutsettes utført i nært samarbeid med geotekniker.


## 7 Referanser

- /1/ Multiconsult AS, Rapport nr. 417243-RIG-RAP-001, rev00 *Datarapport grunnundersøkelser.* Datert 13.04.15.
- /2/ Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (2011) *Flaum- og skredfare i arealplanar.* NVEs retningslinjer nr. 2/2011.
- /3/ Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (2014) *Sikkerhet mot kvikkleireskred.* NVEs veileder nr. 7/2014.
- /4/ Standard Norge (2002). Eurokode - Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016
- /5/ Standard Norge (2004). Eurokode 7 - Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne regler. NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016
- /6/ Statens vegvesen (SVV) (2014), Geoteknikk i vegbygging. Håndbok nr. V220.









Fc=2,19  
Kritisk skjærflate ADP-analyse etter etablering av bygg RTangent  
Result file : z:\o417\417243\417243-03\_arbeidsområde\417243-01 rig\417243-10 geosuite\stabgr

Material	Un.Weigth	Sub.Weigth	FC	CAa	Ad	Ap
Tørrskorpele	10.00	30.0	0.0			
Fyllmasse	19.00	9.00	28.8	0.0		
Leire	20.00	10.00		C-prof	1.00	0.63 0.35

02	Revisjon etter justeringer av utbyggingsplaner	10.04.2018	anks	oms ros
01	Revisjon etter endringer av utbyggingsplaner	31.03.2017	anks	oms ros
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr. Godkj.


Estat Bolig AS  
Heimdalens bolighage

## Profil C-C

### Stabilitetsberegning Udrenert analyse, ADP-beregning

**Multiconsult**

Multiconsult	Status	Konstr./Tegnet GURT/ANKS	Kontrollert ROS	Godkjent OMS
	Oppdragsnr. <b>417243</b>	Tegningsnr. <b>RIG-TEG-300</b>		Rev. <b>02</b>



$F_{c\text{fi}}=1.39$   
 KRitisk skjærflate AFi-analyse etter etablering av bygg RTangent  
 Result file : z:\o417\417243\417243-03 arbeidsområde\417243-01 rig\417243-10 geosuite

Material	Un.Weigh	Sub.Weigh	FC	Ca	Ad	Ap
Pukk	19.00	9.00	42.0	0.0		
Tørrskorpeleire	20.00	10.00	30.0	0.0		
Fyllmasse	19.00	9.00	28.8	0.0		
Leire	20.00	10.00	28.8	5.0		

02	Revisjon etter justering av utbyggingsplaner	10.04.2018	anks	oms	ros
01	Revisjon etter endringer av utbyggingsplaner	31.03.2017	anks	oms	ros
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	Estat Bolig AS				
	Heimdalens bolighage				
	Profil C-C	Format/Målestokk:			
	Stabilitetsberegning	1:400			
	Drenert analyse, afi-beregning	-			
<b>Multiconsult</b>		Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Oppdragsnr.		GURT	ROS	OMS	
417243		Tegningsnr.			Rev.
					02



Vedlegg A

**Materialparametre**

**(2 sider)**

## Vedlegg A

### Materialparametre

#### Innholdsfortegnelse

A.1 Tolkning av beregningsparametere .....	1
A.1.1 Tyngdetetthet .....	1
A.1.2 Grunnvannsnivå og poretrykksfordeling med dybden .....	1
A.1.3 Udrenerte styrkeparametere .....	1
A.1.4 Effektivspenningsparametere .....	2
A.1.5 Materialparametre .....	2

#### A.1 Tolkning av beregningsparametere

Tolkning av parametere er utført på basis av utførte grunn- og laboratorieundersøkelser på opptatte prøver av Multiconsult ASA samt resultater fra Kummenejes rapport nr. o.404.

Grunn- og laboratorieundersøkelser er presentert i datarapport nr. 417243-RIG-RAP-001. Der det ikke er utført undersøkelser er det benyttet erfaringsverdier iht. Statens vegvesen Håndbok V220.

##### A.1.1 Tyngdetetthet

Målt tyngdetetthet på opptatte prøver er benyttet som grunnlag. Ved store variasjoner i målte verdier er gjennomsnittlige verdier benyttet. For materialer som ikke er målt tyngdetetthet på er det benyttet erfaringsverdier iht. Statens vegvesens Håndbok V220.

Se tegning nr. 417243-RIG-TEG-011 og nr. -013 for rutinedata fra prøveserie i BP. 3 og 5, samt Borprofil hull 6.

##### A.1.2 Grunnvannsnivå og poretrykksfordeling med dybden

I BP. 5 ble grunnvannet peilet til 0,3 m under terrenget. Ut fra grunnundersøkelsene er antatt at grunnvannet følger overgangen mellom tørrskorpeleire og leirelaget på platået. Det er antatt hydrostatisk poretrykksfordeling med dybden i stabilitetsberegningene.

##### A.1.3 Udrenerte styrkeparametere

###### $s_u$ fra enaks og konus

Verdier for  $s_u$  fra rutineundersøkelser på opptatte prøver (enaks og konus) er i våre vurderinger benyttet som verdier for direkte skjærfasthet,  $s_{uD}$ . Rutineundersøkelsene viser noe variasjoner i målt udrenert skjærfasthet og kan indikere varierende prøvekvalitet. I plott av designlinje tolket fra laboratorieforsøk er  $s_{uD}$  omregnet til  $s_{uA}$ .

Styrken i kvikkleiren er redusert med 15 % for aktiv styrke (innarbeidet i ADP-forhold under beregning i GeoSuite).

**Anisotropi**

Følgende anisotropiforhold er benyttet:

Leire / kvikkleire:

$$\frac{S_{uD}}{S_{uA}} = 0,63$$

$$\frac{S_{uP}}{S_{uA}} = 0,35$$

I valgte styrkeprofiler er det lagt inn verdi for  $s_{uA}$  basert på rutinedata ( $s_{uk}$  og  $s_{ut}$  er multiplisert med anisotropiforholdet).

**A.1.4 Effektivspenningsparametere**

Det er ikke utført treaksialforsøk, og det er derfor brukt erfaringsverdier iht. Statens vegvesen Håndbok V220, samt erfaringsverdier for leire i Trøndelag.

**A.1.5 Materialparametre**

Valgte styrkeparametere benyttet ved beregningene er angitt i tabellen under.

Tabell 1: Materialparametre

Materiale	Tyngdetetthet, $\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	Friksjon, $\tan\varphi_k$ [-]	Attraksjon, a [kPa]	ADP		
				Aa	Ad	Ap
Pukk	19,0	0,90 ( $\varphi_k=42,0^\circ$ )	0		-	
Tørrskorpeleire	20,0	0,57 ( $\varphi_k=30,0^\circ$ )	0		-	
Fyllmasse	19,0	0,55 ( $\varphi_k=28,8^\circ$ )	0		-	
Leire	20,0	0,55 ( $\varphi_k=28,8^\circ$ )	5	1,00	0,63	0,35

**Multiconsult**

Vedlegg B

**Stabilitetsberegninger**

**(3 sider)**

## **Stabilitetsberegnung Vedlegg B**

### **Innholdsfortegnelse**

<b>B.1 Stabilitetsberegnung.....</b>	<b>1</b>
B.1.1 Stabilitetsberegnninger.....	1
B.1.2 Grunnvann og poretrykksforhold .....	2
B.1.3 Beregningsverktøy.....	2
B.1.4 Materialparametere .....	2
B.1.5 Profil C-C .....	3

### **B.1 Stabilitetsberegnung**

#### **B.1.1 Stabilitetsberegnninger**

For å vurdere stabiliteten for planlagt utbygging er det utført stabilitetsberegninger for et utvalgt profil, profil C-C. Snittet er ansett som det mest kritiske med bakgrunn i plassering av bygg, grunnforhold og topografi ned mot ravinedalen.


Terrenget ned mot ravinedalen er planlagt reetablert og tilbakeført til eksisterende terregng. Videre er bygg A planlagt etablert med kjeller.

Plassering av beregningsprofilen er vist på tegning nr. 417243-RIG-TEG-002.

Det er utført udrenert totalspenningsanalyse (ADP-analyse) og drenert effektivspenningsanalyse (aφ-analyse).

I bunn av den ene ravinedalen går det en kommunal overvannsledning, som vist i Figur 1. Nøyaktig plassering av denne ledningen er noe usikker, og det antydes at ledningen går inn på planområdet.

I stabilitetsvurderingene er det ikke medtatt utgraving for overvannsledninga.



Figur 1: Kart med beliggenhet av kommunale ledninger og kummer for planområdet (kilde: Trondheim kommune).

### B.1.2 Grunnvann og poretrykksforhold

Det er kun utført peiling av grunnvann i BP. 5 (nede i ravineområdet). I beregningene er det forutsatt at grunnvannstanden ligger i overgangen mellom tørskorpeleira og underliggende leirelag.

### B.1.3 Beregningsverktøy

Stabilitetsberegningene er utført med beregningsprogrammet «GeoSuite Stability» versjon 15.2.3.0 med beregningsmodell Beast 2013. Beregningsprogrammet er basert på grenselikevektsmetoden, og anvender en versjon av lamellemetoden som tilfredsstiller både kraft- og momentlikevekt.

Programmet søker selv etter kritiske sirkulærsvylindrisk glideflater for definerte variasjonsområder av sirkelsentrums. Det er også mulig å definere egne glideflater i programmet.

### B.1.4 Materialparametere

Materialparametere benyttet i geotekniske vurderinger er tatt fra utførte laboratorieforsøk på opptatte prøver. For jordmaterialer som det ikke er tatt prøver av er det benyttet erfaringsverdier iht. håndbok V220 /6/.

Valgte materialparametere er vist i vedlegg A.

### B.1.5 Profil C-C

Lagdeling er vurdert ut fra utførte grunnundersøkelser. Stabilitetsberegningene er presentert på tegning nr. 417243-RIG-TEG-300 og nr. -301. Beregnet sikkerhetsfaktor for kritisk skjærflate er presentert i Tabell 1.

*Tabell 1: Beregnet sikkerhetsfaktor for kritisk skjærflate for profil C-C.*

Tegning nr.	Beskrivelse	Analyse	Sikkerhetsfaktor, $\gamma_M$ , for kritisk skjærflate
417243-RIG-TEG-300	Udrenert beregning	ADP-analyse	2,19
417243-RIG-TEG-301	Drenert beregning	aφ-analyse	1,39

Resultater fra stabilitetsberegningene viser at stabiliteten ned mot ravinedalen er tilstrekkelig under forutsetning om at bygg A er etablert med kjeller. Videre er det langt til grunn av terrenget ned mot ravinedalen er reetablert og tilbakeført til opprinnelig terregng.


Trondheim kommune krever normalt tilgang for å kunne reparere/kontrollere overvannsledninga. Ved en eventuell utgraving av overvannsledninga vil stabiliteten i skråninga svekkes og beregningsmessig sikkerhet blir  $\gamma_M < 1,4$ . Dersom det blir behov for utgraving av ledninga for reparasjon etter at utbygginga er ferdig, vil det trolig bli behov for oppstøtting av graveskråninger under gravearbeidene.







Vedlegg C

**Tegninger av planlagt utbygging av VOLL arkitekter**

**(3 sider)**







2014-031 Heimdalens holiqhaage

nollark.no

dato	04.04.2018	tegnet av		rev dato
nålestokk		GE	saksbehandler	