

# Geoteknikk

Fv. 950 G/S-veg Ranheim - Være  
Geoteknisk rapport for reguleringsplan

FV 950 hp 1, meter 3798, Trondheim kommune

Ressursavdelingen

Ud1007A-GEOT-R02





**Statens vegvesen**

**Region midt**

Ressursavdelingen

Berg- og geoteknikkseksjonen

Postadr. Postboks 2525  
6404 MOLDE

Telefon 22073000

[www.vegvesen.no](http://www.vegvesen.no)



# Oppdragsrapport

Nr. Ud1007A-GEOT-R02

Labsysnr.

## Geoteknikk

Fv. 950 G/S-veg Ranheim - Være  
Geoteknisk rapport for reguleringsplan

UTM-sone	Euref89 Ø-N	Oppdragsgiver:	Antall sider:
33	278262 - 7040807		14
Kommune nr.	Kommune	Dato:	Antall vedlegg:
5001	Trondheim	2019-01-15	8
		Utarbeidet av (navn, sign.)	Antall tegninger:
		Rikke Nornes Bryntesen	18
Prosjektnummer	Oppdragsnummer	Seksjonsleder (navn, sign.)	Kontrollert
	Ud1007A	Per Olav Berg	Gunnar Djup
Sammendrag			

Etter oppdrag fra Plan- og prosjekteringssaksjonen har Berg- og geoteknikkseksjonen i Region midt utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv. 950 mellom Ranheim og Være.

Planlagt gang og sykkelvei krysser hele tre kvikkleiresoner, basert på kartdata fra NVE. Gang og sykkelveien er planlagt bygget etter tiltakskategori K1.

Planlagt gang og sykkelvei ligger hovedsakelig i terrenget, og er vurdert til å tilfredsstille kravet om ikke forverring av områdestabiliteten. Slik den er tegnet vil det trolig ikke bli behov for lette masser.

I byggefase må hele planområdet anses som en faresone/aktionsområdet, som vil gi begrensninger for blant annet både permanente deponier og mellomlagring av masser.

Emneord

**GEOTEKNIK KATEGORI/KONSEKVENS-/PÅLITELIGHETSKLASSE**

Geoteknisk kategori	Konsekvens-/ pålitelighetsklasse
<b>Geoteknisk kategori 1</b> ← CC1/RC1	<input type="checkbox"/>
<b>Geoteknisk kategori 2</b> ← CC2/RC2	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Geoteknisk kategori 3</b> ← CC3/RC3 ev RC4	<input type="checkbox"/>
Konsekvens- klasse	Beskrivelse
CC1	<b>Iiten</b> konsekvens i form av tap av menneskeliv, og <b>små eller uvesentlige</b> økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser
CC2	<b>Middels</b> stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, <b>betydelige</b> økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser
CC3	<b>Stor</b> konsekvens i form av tap av menneskeliv, <b>eller svært store</b> økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser

Kategori/konsekvensklasse er fastsatt av			
	Enhet/navn	Signatur	Dato
Geoteknisk prosjekterende	Berg- og geoteknikkseksjonen v/Rikke N Bryntesen	Rikke N Bryntesen  Digitalt signert av Rikke N Bryntesen Dato: 2019.01.14 18:52:05 +01'00'	2019-01-15
Oppdragsgiver	Plan og prosjekteringsseksjonen		

**Kommentarer til valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse**

Prosjektet er lagt til geoteknisk kategori 3, da det er kvikkleire i området. Konsekvens/pålitelighetsklasse er satt til CC/RC 2, da tiltaket er relativt lite komplisert.

**PROSJEKTERINGSKONTROLL**

	Enhet/Navn	Signatur	Dato
Grunnleggende kontroll (B)	Berg- og geoteknikkseksjonen v/Rikke N Bryntesen	Rikke N Bryntesen  Digitalt signert av Rikke N Bryntesen Dato: 2019.01.14 18:51:49 +01'00'	2019-01-15
Kollegakontroll (N)	Berg- og geoteknikkseksjonen v/Gunnar Djup	Gunnar Øvreliid Djup  Digitalt signert av Gunnar Øvreliid Djup Dato: 2019.01.15 08:59:53 +01'00'	2019-01-15
Utvidet kollegakontroll (U)			
Uavhengig kontroll (U)			

Kontrollklasse	Kontrollform					
	Prosjektering			Utførelse		
Grunn-leggende kontroll	Kollega-kontroll	Uavh. eller utvidet kontroll	Basis kontroll	Intern systematisk kontroll	Uavhengig kontroll	
B (begrenset)	kreves	kreves ikke	kreves ikke	kreves	kreves ikke	kreves ikke
N (normal)	kreves	kreves	kreves ikke	kreves	kreves	kreves ikke
U (utvidet)	kreves	kreves	kreves	kreves	kreves	kreves

## INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE .....	3
VEDLEGGSOVERSIKT .....	4
1 INNLEDNING/ORIENTERING .....	5
2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER .....	5
3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER.....	5
4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD .....	7
4.1 Geoteknisk kategori.....	7
4.2 Gang- og sykkelvei langs fv. 950 – Generell gjennomgang.....	8
4.3 Rundkjøring ved Ranheim – profil 3050-3200, ny kulvert .....	9
4.3.1 Grunnforhold.....	9
4.3.2 Geoteknisk vurdering .....	9
4.3.3 Valg av geotekniske parametere .....	9
4.3.4 Stabilitetsforhold .....	10
4.4 Profil 3200-3750, ny G/S veg på liten fylling .....	10
4.4.1 Grunnforhold.....	10
4.4.2 Geoteknisk vurdering .....	10
4.5 Profil 3750-4200, ny G/S veg på liten fylling med forlenging av bekkekulvert.....	10
4.5.1 Grunnforhold.....	10
4.5.2 Geoteknisk vurdering .....	11
4.5.3 Valg av geotekniske parametere .....	11
4.5.4 Stabilitetsforhold .....	11
4.6 Profil 4200- 4500.....	12
4.6.1 Grunnforhold.....	12
4.6.2 Geoteknisk vurdering .....	12
4.7 Profil 4500- 4750, Forlengelse av kulvert.....	12
4.7.1 Grunnforhold.....	12
4.7.2 Geoteknisk vurdering .....	13
4.7.3 Valg av geotekniske parametere .....	13
4.7.4 Stabilitetsforhold .....	13
5 VIDERE ARBEIDER .....	14
6 REFERANSER .....	14

## VEDLEGGSOVERSIKT

### Bilag

- 
- 1A Tegningsforklaring (for geotekniske kart og profiler)
  - 2 Oversiktskart 1:50 000
  - 3 Borpunktoversikt
  - 4 Resultater fra rutineundersøkelser
  - 5 Treaks
  - 6 Ødometer
  - 7 Cptu tolkning
  - 8 Beregninger

---

Tegning	Målestokk
V01-03	Plankart
V04-18	Tverrprofil

## 1 INNLEDNING/ORIENTERING

Etter oppdrag fra Plan- og prosjekteringsseksjonen har Berg- og geoteknikkseksjonen i Region midt utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv. 950 mellom Ranheim og Være.

Bilag 2 viser et oversiktskart i målestokk 1:50 000 for området.

## 2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER

Det er fra tidligere utført noen grunnundersøkelser i forbindelse med ny E6, samt i forbindelse med planlegging av være innfartsparkering. Disse grunnundersøkelsene er henholdsvis framlagt i rapportene 20160099-03-R Datarapport og Ud974Ar02\_rev1.

Det henvises ellers til disse rapportene for ytterligere gjennomgang av resultatene fra disse undersøkelsene.

## 3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER

Grunnundersøkelsene omfatter i alt 24 totalsonderinger og 27 dreitykksonderinger, 4 CPTu og 2 enkelsonderinger, samt opptak av 7 uforstyrrede prøveserier. De nye undersøkelsene er utført i 2016 og 2018.

Alle borer er innmålt med Håndholdt Trimble GNSS m/ekst. antenn, som normalt gir nøyaktigheter for xyz-koordinatene innenfor  $\pm 10$  cm. Koordinatene er oppgitt i NTM 10 og høydesystem NN2000.

En samlet oversikt over plassering, bordybder og data for identifisering av de forskjellige boringene framgår av bilag 3.

Plasseringen av alle borpunkt er vist på plankartene i tegning V01 til V03.

De opptatte prøveseriene er analysert ved vårt laboratorium på Rosten, samt laboratoriet til Multiconsult, med hensyn til korngradering og vanninnhold for alle, samt styrkeegenskaper for de uforstyrrede prøvene.

Resultatene fra totalsonderingene og laboratorieanalysene av prøveseriene framgår av de aktuelle tverrprofilene i tegning V04 til V18.

I tillegg er også resultatene fra de rutinemessige laboratorieanalysene av prøveseriene vist i bilag 4.

Når det gjelder trykksonderingene (CPTU) er disse tolket ved hjelp av regneark utviklet av SVV.

Det er benyttet følgende formler i våre tolkninger av skjærstyrker ut fra trykksonderingene:

$$\text{Aktiv skjærstyrke ut fra spisstrykket tolkes ut fra formel: } s_{ua} = \frac{q_t - \sigma_{v0}}{N_{kt}}$$

$$N_{kt} = 7.8 + 2.5 \log OCR + 0.08 I_p \text{ for } S_t > 15 \\ = 8.5 + 2.5 \log OCR \text{ for } S_t < 15$$

der  $I_p$  = plastisiteten og  
 $S_t$  = sensitiviteten

Aktiv skjærstyrke ut fra poreovertrykk tolkes ut fra formel:  $s_{ua} = \frac{u_2 - u_0}{N_{\Delta u}}$

der  $u_2$  = målt poretrykk og  
 $u_0$  = insitu poretrykk

$$N_{\Delta u} = 6.9 - 4.0 \log OCR + 0.07 I_p \text{ for } S_t < 15 \\ = 9.8 - 4.5 \log OCR \text{ for } S_t > 15$$

Aktiv skjærstyrke ut fra poretrykksparameter,  $B_q$  tolkes ut fra formel:  $s_{ua} = \frac{q_t - u_2}{N_{ke}}$

$$N_{ke} = 11.5 - 9.0 B_q \text{ for } S_t < 15 \\ = 12.5 - 11.0 B_q \text{ for } S_t > 15$$

der  $B_q = (u_2 - u_0) / (q_t - \sigma_{vo})$

Tolkning av OCR gjøres helst ut fra spisstrykket etter formelene:

$$OCR = (Q_t/3)^{1.2} \text{ for } S_t \leq 15 \\ = (Q_t/2)^{1.11} \text{ for } S_t > 15$$

der  $Q_t = (q_t - \sigma_{vo}) / \sigma'_{vo}$  og  $\sigma'_{vo}$  = effektivspenning

Det kan også utføres tolkninger av OCR ut fra poreovertrykket,  $\Delta u$  samt poretrykks-parameteren,  $B_q$ .

Resultatene fra disse tolkningene av skjærstyrkeverdier ut fra spissmotstand og poreovertrykk er framlagt i bilag 7.

Vi har oppnådd følgende nullpunktsvariasjoner ved de supplerende trykksonderingene:

<b>Hull nr</b>	<b>Dato utført</b>	<b>Nullpunktvarsjon før / etter</b>			<b>Merknad</b>
		<b>Spissmotstand (kPa)</b>	<b>Poretrykk (kPa)</b>	<b>Sidefriksjon (kPa)</b>	
400	08.01.2018	804	21,0	1,8	Anvendelsesklasse 2, helning ikke ok.
119	27.04.2018	10,8	0,8	0,4	Anvendelsesklasse 1
124	27.04.2018	32,2	1,1	1,0	Anvendelsesklasse 1, helning ikke ok.
304	17.09.2018	21,6	1,7	0,3	Anvendelsesklasse 1

## 4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD

### 4.1 Geoteknisk kategori

I henhold til *NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner* er konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) satt til klasse 2.

I henhold til *NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering – Del 1: Almenne regler og Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging* skal det benyttes geoteknisk kategori 3 for prosjektet.

Kontrollklasse er satt til Normal (N) kontroll. Det forutsettes at deler av strekningen må på uavhengig kontroll i reguleringsplanfasen.

Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse er vist på side 2 i rapporten.

Ut fra konsekvensklasse og bruddmekanisme (sprøtt brudd og nøytralt brudd) er nødvendig materialkoeffisient  $\gamma_m$  satt til 1.4 og 1.5 for henholdsvis nøytralt brudd og sprøtt brudd, for både totalspenningsanalyse ( $s_u$ ) og effektivspenningsanalyse ( $a_\phi$ ).

For områdestabilitet benyttes tiltakskategori K1 ikke forverring – det er da ikke krav til utreding av områdestabilitet.

Omfang av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter valgt geoteknisk kategori og følgende tabell:


Kontroll av	Geoteknisk kategori		
	1	2	3
<b>Utførelse</b>	Inspeksjon, enkle kvalitetskontroller, kvalitativ bedømmelse	Grunnens egenskaper, arbeidsrekkefølge, konstruksjonens oppførsel	Tilleggsmålinger der det er aktuelt: - grunn og grunnvann - arbeidsrekkefølgen - materialenes kvalitet - tegninger - avvik fra prosjektering - resultat av målinger - observasjon av miljøforhold - uforutsette hendelser
<b>Grunnforhold</b>	Befaring, registrering av jord og berg som avdekkes ved graving	Kontroll av egenskap til jord og berg i fundamentnivå	Ekstra undersøkelser av jord og berg som kan være viktige for konstruksjonen
<b>Grunnvann</b>	Dokumentert erfaring	Observasjoner/målinger	
<b>Byggeplass</b>	Ikke krav til tidsplan	Utførelserekkefølge angis i prosjekteringsrapport	
<b>Overvåkning</b>	Enkel, kvalitativ kontroll	Måling av bevegelser på utvalgte punkter	Måling av bevegelser og analyser av konstruksjon

## **4.2 Gang- og sykkelvei langs fv. 950 – Generell gjennomgang**

Planlagt gang og sykkelvei legges på sørsiden av fv. 950, med kulvert under rundkjøringen på Reppe i starten av traseen, gang og sykkelvegen legges videre omtrent i terrenget frem til Være, der eksisterende kulvert under fv. 950 forlenges slik at planlagt gang og sykkelveg kan passere over parallelt med fv. 950.

Planlagt gang og sykkelveg krysser totalt hele tre kvikkleiresoner; 399 Ranheim, 400 Ranheim Øst og 401 Være Vest Se bilde 1. (kvikkleiresone Være Vest er utvidet dette fremgår ikke av NVE kartjeneste, se rapport Ud974Ar02\_rev1)

Alle sonene er kartlagt som middels faregrad.



Bilde 1 – Kvikkleiresoner i planområdet. Kilde: NVE

Hele planområdet må under bygging anses som en faresone/aktsomhetssone. Dette gir følgende begrensninger i området:

- Ingen mellomlagring av masser i området, alle permanente og midlertidige deponi skal godkjennes av geotekniker.
- Eventuelle riggområder vurderes av geotekniker.
- Matjord kan mellomslagres i ranker på opp til 1,5 m, men dette skal forelegges geotekniker, slik at disse ikke forverrer skråningsstabiliteten.

### **4.3 Rundkjøring ved Ranheim – profil 3050-3200, ny kulvert**

Oversiktskart: tegning V01  
Tverrprofil: tegning V04-05, V07

#### **4.3.1 Grunnforhold**

Sonderingene rundt rundkjøringen viser et middels fast lag de øverste 2-3 m. Vi vet at dagens rundkjøring er bygget opp av leirfylling, og det antas at det øverste laget er denne leirfyllingen. Under dette indikerer sonderingene fast leire. Labresultater viser meget fast sandig leirig silt og siltig leire.

En sondering fra da rundkjøringen ble etablert viser mulig kvikkleire i et punkt midt i rundkjøringen. Men da ingen av de nye sonderingene viser tegn til kvikk/sensitiv leire anses det ikke som et kvikkleireområde. (Dagens rundkjøring er bygget opp av leirfylling dette innebærer lagvis oppbygning av leire og tynne sandlag i fyllingen. Sonderingene og laboratorieundersøkelser viste at rundkjøringen består av fast leire.)

Videre øst for rundkjøringen viser sonderingene faste masser ned til ca. 15 m dybde, fra 15 til 25-30 m dybde viser sonderingene et bløtt lag av antatt kvikk/sensitiv leire.

#### **4.3.2 Geoteknisk vurdering**

Etableringen av kulvert ved profil 3100 fører til at tilhørende gang- og sykkelveg senkes ca. 4 m ned i terrenget. Antatt kvikkleire ligger dypt i dette området så avlastingen i seg selv ikke kunne føre til et kvikkleireskred. Stabiliteten, samt kriteriene for tiltakskategori K1 vurderes som tilfredsstilt.

Beregning i profil A, vedlegg 8 viser tilfredsstillende stabilitet med helning 1:2 i dette området.

Detaljprosjektering av kulvert og eventuelle murer vil skje i byggeplanfasen.

#### **4.3.3 Valg av geotekniske parametere**

I våre stabilitetsberegninger for dette området har vi valgt å benytte følgende parametere:

Lag	Tyngdetetthet $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	Udrenert skjærstyrke $s_u$ (kPa)	Attraksjon $a$ (kPa)	Friksjons- vinkel $\phi$ (°)	Merknad
Fast leire	20	40	6,5	25	Meget konservativt
Kvikkleire	20	70	6,5	25	Su fra CPTu

Grunnvannstanden er antatt å ligge anslagsvis 1-2 meter under terrengoverflaten.

#### 4.3.4 Stabilitetsforhold

Ved våre beregninger for profil A har vi oppnådd følgende materialfaktorer,  $\gamma_m$ :

Beregningsprogram	Beregningsmetode	Materialfaktor $\gamma_m$	Merknad
Geosuite	Totalspenning	1,58	
Geosuite	Effektivspenning	1,60	

### 4.4 Profil 3200-3750, ny G/S veg på liten fylling

Oversiktskart: tegning V01-02  
Tverrprofil: tegning V06, V08-V09

#### 4.4.1 Grunnforhold

Sonderinger viser i hovedsak fast leire frem til profil 3350 (tegning V08, profil B). Sonderingen i profil 3350 indikerer sonderingene faste masser i de øverste 10-15 m med et underliggende lag av antatt kvikkleire. Fra profil 3350 til 3750 viser sonderingene 8-12 m middels fast leire med underliggende faste massser. Med unntak sondering N7 som viser faste masserunder matjord og sondering 114 som indikerer 0,5 m til antatt berg.

#### 4.4.2 Geoteknisk vurdering

Da kvikkleiren ligger dypt, og gang- og sykkelveien er lagt omrent i terrenget, er det vurdert at etableringen av G/S vegen ikke vil føre til negativ påvirkning av kvikkleiresone, og kan derfor etableres som tegnet. Den vil da etableres med tiltakskategori K1 – Ikke forverring.

Det er gjort en vurdering av områdestabiliteten i rapport 20160099-02-R, utført av NGI.

### 4.5 Profil 3750-4200, ny G/S veg på liten fylling med forlenging av bekkekulvert

Oversiktskart: tegning V02-03  
Tverrprofil: tegning V10-15

#### 4.5.1 Grunnforhold

##### Kulvert 3750-3830:

I området rundt planlagt forlenget kulvert ved profil 3750-3830 indikerer sonderingene middels bløt leire i 5-9 m dybde, med et underliggende lag av grusige, faste masser. Under gruslaget er det et lag med 3-4 m mektighet som indikerer kvikkleire. En prøve i dette laget viser også kvikkleire.

##### Øst for kulvert 3830-4200:

Sonderingene videre, øst for bekk/kulvert indikerer i hovedsak middels fast leire med sporadiske lag av antatt sand og silt. Det er også registrert sporadiske tynne lag uten økt sonderingsmotstand i dybden. Dette kan indikere kvikk/sensitiv leire.

Sonderinger mellom profil 3850 – 4150 indikerer middels bløt leire fra ca. 2-7 m dybde, med fastere masser i toppen samt fastere leire mot dybden. Sondering og labresultater fra punkt 124 viser middels fast leire med sensitiv leire mot dybden. Det kan ikke utelukkes tynne, sensitive lag også i de andre sonderingene i dette området.

#### 4.5.2 Geoteknisk vurdering

##### Kulvert 3750-3830:

I området rundt bekken 3750-3830 er det registrert kvikkleire. Forlengelse av kulvert vil ikke påvirke områdestabiliteten da kvikkleiren ligger dypt, området er slakt og fyllingen er lav (1-2 m). Forlengelsen av kulverten kan derfor bygges som tegnet etter tiltakskategori K1. Se beregning i profil 3800, bilag 8.

##### Profil 3830-4200:

Sonderinger mellom profil 3830-4200 indikerer stedvis kvikk/sensitiv leire. Beregninger i profil F, bilag 8 viser at stabiliteten i området er god. Etablering av g/s vegen fører ikke til forverring av områdestabiliteten, da denne ligger på en liten fylling på ca. 1 m høyde, tiltaket er derfor antatt å tilfredsstille tiltakskategori K1.

#### 4.5.3 Valg av geotekniske parametere

I våre stabilitetsberegninger for dette området har vi valgt å benytte følgende parametere:

Lag	Tyngdetetthet $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	Udrenert skjærstyrke $s_u$ (kPa)	Attraksjon $a$ (kPa)	Friksjons- vinkel $\phi$ (°)	Merknad
Fylling	19	-	5,6	42	Erfaringsparameter
Tørskorpe	20	-	0	30	Erfaringsparameter
Leire	20	Su-profil	6,5	25	CPTu korrelert med labresultat
Grus	19	-	2,8	35	Erfaringsparameter
Kvikkleire	20	30	6,5	25	Konservativt antatt
Leire (nedre lag)	20	50	6,5	25	Konservativt antatt

Grunnvannstanden er antatt å ligge anslagsvis 0,5 meter under terregnoverflaten.

#### 4.5.4 Stabilitetsforhold

Ved våre beregninger for profil 3800 har vi oppnådd følgende materialfaktorer,  $\gamma_m$ :

Beregningsprogram	Beregningsmetode	Materialfaktor $\gamma_m$	Merknad
Geosuite	Totalspenning	2,1	Ca. 65m lang glidesirkel
Geosuite	Totalspenning	2,7	Lokalstabilitet av fylling
Geosuite	Effektivspenning	2,2	Lokalstabilitet av fylling

Ved våre beregninger for profil E har vi oppnådd følgende materialfaktorer,  $\gamma_m$ :

Beregningsprogram	Beregningsmetode	Materialfaktor $\gamma_m$	Merknad
Geosuite	Totalspenning	1,85	Ca. 110 m lang glidesirkel
Geosuite	Totalspenning	2,2	Ca. 50 m lang glidesirkel
Geosuite	Effektivspenning	2,7	Lokalstabilitet av fylling

## 4.6 Profil 4200- 4500

Oversiktskart: tegning V03  
Tverrprofil: tegning V15-16

### 4.6.1 Grunnforhold

Mellom profil 4200 – 4450 er det registrert berg i dagen og hovedsaklig faste masser til berg. Sondering 128 indikerer et antatt leirlag ned til 3 m dybde.

### 4.6.2 Geoteknisk vurdering

Det må påbereges sprengning for etablering av bergskjæring. Sprengningen vil føre til krav om forsiktig sprengning samt vibrasjonsmålinger i kvikkleresoner på begge sider, samt vibrasjonsmålinger på hus i nærheten.

Ved profil 4260 er det målt 1,1 m løsmasser over topp bergskjæring. For å unngå permanent inngrep i hagen overfor vil det her bli behov for mur. Det må reguleres nok plass til å etablere en midlertidig grave skråning for etablering av mur. Mur må detaljprosjetertes i byggeplanfasen.

## 4.7 Profil 4500- 4750, Forlengelse av kulvert

Oversiktskart: tegning V03  
Tverrprofil: tegning V16-18

### 4.7.1 Grunnforhold

Profil 4550 – 4750 inngår i en kvikkleiresone kartlagt og vurdert i rapport Ud974Ar02\_rev1, det vises til denne rapporten for vurdering og utredning av kvikkleiresonen, samt sonderinger for avgrensning av kvikkleiresonen.

Sonderingene rundt den planlagte gang- og sykkelveien viser et ca. 15 m tykt kvikkleirelag over faste masser. Det er registrert 27,5-35,5 m dybde til antatt berg. Prøve 302, i nivå med dagens fv. 950 viser kvikkleire fra 5 m dybde. Prøve 204, tatt ved utgangen av eksisterende kulvert under fv. 950 viser kvikkleire fra ca. 2 m dybde.

## 4.7.2 Geoteknisk vurdering

Gang- og sykkelvegen ligger i en tidligere påvist kvikkleiresone fra profil 4550 og til enden av planområdet. Det er tidligere gjort vurderinger av stabiliteten i kvikkleiresonen, vurderingene fremgår av rapport Ud974Ar02\_rev1. Områdestabiliteten er ikke tilfredstillende. Dette krever at g/s vegen bygges slik at den ikke fører til forverring av kvikkleiresonen. Den kan da etableres etter tiltakskategori K1. Dette inkluderer utvidelsen av eksisterende kulvert.

Det antas at kravet om ikke forverring ivaretas når kulverten er ferdigstilt da terrenget der kulvertforlengelsen er planlagt tidligere lå omtrent 4 m høyere. Løsmassene ble gravet bort i forbindelse med terrengetilpasning for etablering av dagens kulvert.

Graving i forbindelse med etablering av kulvertforlengelsen vil være det kritiske momentet. Som fremgår av beregning i profil F, vedlegg 8, er områdestabiliteten ned mot kulverten så vidt innenfor regelverket for totalspenningsberegningen, utgraving vil her føre til en midlertidig forverring av denne glidesirkelen. Lokalstabilitet av midlertidige graveskråninger og dybde for masseutskifting under kuvertforlengelsen må nøye vurderes i byggeplanfasen og disse vurderingene må til uavhengig kontroll.

De ble under planleggingen vurdert bru som et alternativ til kulvertforlengelse. Brualternativet vil bli en dyrere løsning. Etablering av kulvertforlengelse vurderes også som en mer skånsom løsning med hensyn på geoteknikk.

## 4.7.3 Valg av geotekniske parametere

I våre stabilitetsberegninger for dette området har vi valgt å benytte følgende parametere:

Lag	Tyngdetetthet $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	Udrenert skjærstyrke $s_u$ (kPa)	Attraksjon $a$ (kPa)	Friksjons- vinkel $\phi$ (°)	Merknad
Tørrskorpe	20	-	0	30	
Kvikkleire	20	Su-profil	6,5	25	Su profil fra lab og CPTu

Grunnvannstanden er antatt å ligge anslagsvis 1-2 meter under terrengeoverflaten.

## 4.7.4 Stabilitetsforhold

Ved våre beregninger for profil F har vi oppnådd følgende materialfaktorer,  $\gamma_m$ :

Beregningsprogram	Beregningsmetode	Materialfaktor $\gamma_m$	Merknad
Geosuite	Totalspenning	1,43	Ca. 60 m lang glidesirkel, områdestabilitet
Geosuite	Effektivspenning	2,61	Ca. 60 m lang glidesirkel, områdestabilitet

## 5 VIDERE ARBEIDER

Detaljprosjektering av konstruksjoner, her murer og kulverter må gjennomføres i byggeplanfasen. Her må også midlertidig stabilitet av byggegrøper o.l. vurderes. Det vil også bli behov for uavhengig kontroll på midlertidig stabilitet i byggefase for kulvertforlengelsen på Være (profil 4630).

Det anbefales å sammenstille alle sonderinger i området i byggeplanfasen, både for kvikkleiresonen på være, samt sonderinger fra Bane Nor. Dette ble ikke gjort i denne planfasen da materialet fra Bane Nor ikke var mottatt før rapportfrist.

## 6 REFERANSER

**NGI** (2016) 20160099-03-R Supplerende grunnundersøkelser, datarapport Reppe – Være

**NGI** (2016) 20160099-02-R Områdestabilitet Reppe - Værnes

**Statens vegvesen** (2015) Ud974Ar02\_rev1 - Fv. 950 Være innfartsparkering Geoteknisk data- og vurderingsrapport

**Standard Norge** (2016): NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

**Standard Norge** (2016): NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering – Del 1: Allmenne regler

**Standard Norge** (2008): NS-EN 1997-2:2007+NA:2008: Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering – Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver

**Statens vegvesen** (2014): Håndbok N200 Vegbygging

**Statens vegvesen** (2005): Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser

**Statens vegvesen** (1997): Håndbok R211 Feltundersøkelser

**Statens vegvesen** (2010): Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging

**Statens vegvesen** (2012): Håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger

**Statens vegvesen** (2010): Håndbok V222 Geoteknisk felthåndbok – Råd og metodebeskrivelser

**Statens vegvesen** (1992): Håndbok V223 Geoteknisk opptegning

**Vianova GeoSuite AB** (2014): Novapoint GeoSuite Stability. Version 5.0


Opptegning i plan / på oversiktskart.

## TEGNINGSSYMBOLER

Nummerering i henhold til borpunktliste GeoPlot.

Symbol	Metode	Anmerkning	Symbol	Metode	Anmerkning
●	2401 Dreiesondering	Sondering m. registrering av motstand.	■	2410 Setningsmåling	Nivellelementspunkt.
◎	2402 Prøveserie	Prøvene tatt med boringsredskap (skovlbor, prøvetagger, diamantkjernebor m.m.)	⊖	2411 S.P.T.	Standard Penetration Test
□	2403 Prøvegrop	Prøvene tatt i gropvegg.	✗	2412 Fjellkontrollboring	Boring ned til og i fjell.
☒	2404 Prøvebelastning	Peler, terrengplater, fundamentter o.l.	○	2413 Poretrykksmåling	Inkludert måling av grunnvannstand.
○	2405 Enkel sondering	Sondering uten registrering av motst., f.eks. spyleboring, slagboring m.m.	●	2414 In situ permeabilitetsmåling	Infiltrasjonsforsøk, prøvepumping m.m.
◆	2406 Dreietrykksondering	Maskinsondering med automatisk registrering.	+	2415 Vinge boring	Måling av uomrørt og omrørt udrenert skjærstyrke.
▽	2407 CPTU	Sondering der spissmotstand, lokal friksjon og poretrykk registreres under nedpressing	Ω	2416 Elektrisk sondering	Elektrisk motstand, korrosivitet etc.
⊗	2408 Skruplateforsøk	Kompressometer o.l.	□	2417 Helningsmåling	Inklinometer.
▼	2409 Ramsondering	Sondering der borstang slås ned. Stangdiameter, loddvekt og fallhøyde er normert. $Q_0$ registreres.	⊕	2418 Totalsondering	Kombinasjonsboring gjennom løsmasser og fjell.

## NIVÅER OG DYBDER (i meter)

 12,8  
-5,7 18,5+3,0 Over linjen : kote terreng eller elvebunn, sjøbunn ved boring i vann (12,8).  
Ut for linjen : boret dybde i løsmasser (18,5). Evt. boret dybde i fjell angis etter plussstege (+3,0).  
Under linjen : sikker fjellkote.

## OPPTEGNING I PROFIL


Generelt




## FORBORING (Gjelder alle sonderingstyper)




## AVSLUTNING AV BORING (Gjelder alle sonderingstyper)



## GRUNNVANNSTAND



## PORETRYKK




Poretrykk,  $u$ , fremstilles i et diagram. En teoretisk linje for hydrostatisk trykkfordeling  $\gamma_w z$  kan vises.

## VANNSTAND

HFV	Høyeste flomvannstand
HRV	Høyeste regulerte vannstand
LRV	Laveste regulerte vannstand
HHV	Høyeste høvvannstand
LLV	Laveste lavvannstand
HV	Normal høvvannstand
LV	Normal lavvannstand
MV	Normal middelvannstand
V	Vannstand (dato angis)
GV	Grunnvannstand (dato angis)

## RAMSONDERING




Rammemotstanden  $Q_0$  angis som brutto rammeenergi i kNm pr. m synk av boret.

$$Q = \frac{W \times H}{s}$$


der  $W$  = Tyngde av lodd (kN)  
 $H$  = Fallhøyde (m)  
 $s$  = Synk i m pr. slag

## ENKEL SONDERING




Ved enkel sondering med slagbormaskin og sondering med fjellrigg kan synk vises som sek/m.

## VINGEBORING



Borhullet markeres med enkel tykk strek. Skjærstyrken  $s_u$  og  $s'_u$  angis i kN/m² med tegn +. Verdier merka (+) ansees ikke representative. Verdien som angis er den kalibrerte omrørte og uomrørte skjærstyrke.

## DREIETRYKKSONDERING




Vanlig boring med 25 omdr./min.

Pumping

Økt rotasjon

Borhullet markeres med en enkel tykk strek. Målt nedpressingskraft er vist som funksjon av dybden. Kraften er registrert ved automatisk skriver.


## DREIESONDERING



Forboringsdybde markeres og diameter angis i mm. Vertikallasten i kN angis på borhullets v. side. Endring i belastning vises ved tverrstrek. Synk uten dreining markeres med skyggelegging eller raster.


Hel tverrstrek for hver 100 halvomdrehninger. Halv tverrstrek for hver 25 halvomdrehninger. Mindre enn 100 halvomdrehninger vises ved å skrive ant. halvomdr. på h. side. Neddriving ved slag på boret vises m. kryss, slagant. og redskap kan angis. Endret neddrivingsmåte vises m. hel tverrstrek.

## ▽ CPT / TRYKKSONDERING



Trykksondring med poretrykksmåling og friksjonsmåling. Borhullet markeres med en tykk strek hvor spissmotstandskurven tegnes inn. Poretrykkskurven og friksjonskurven tegnes inn i høvelig nærhet til spissmotstandskurven. Skala velges etter (oppredende) målte spenninger.

## ⊕ TOTALSONDERING (alt. 1)



Metoden er en kombinasjon av dreietrykksondring og fjellkontrollboring, med 57 mm borkrone.

Målt nedpressingskraft vises som funksjon av dybden der hvor boringen er utført med prosedyre som for dreietrykksondring. Økt rotasjonshastighet vises med kryss for denne delen av boringen.

## KODELISTE

Data som registreres kan kompletteres med borlederens egne inntrykk. For å hjelpe borlederen finnes det en kodeliste som anbefales brukt. Kodene kan om ønskelig tegnes til høyre for borddiagrammet. Disse koder benyttes:

### GENERELLE KODER

- 00 Foreg. kode feil, skal være kode...
- 01 Startnivå for følgende kode
- 02 Metodebytte ved fortsatt sondering i samme hull (komb. m. ang. ny met.)
- 03 Ytterligere info. finnes


### ANMERKNINGSKODER

- 10 Stoppnivå for tidligere forsøk (komb. m. stoppkode).
- 11 Lengre opphold i sond. (mer enn 5min.)
- 12 Dreining ikke utført fra det markerte nivå.
- 13 Sonden synker uten loddets vekt (ramsond.).
- 14 Sonden synker med loddets tyngde.
- 15 Sonderingsmotstand registreres ikke.
- 16 Stopp for poretrykksutjevning (CPT).
- 17 Poretrykksutjevning avsluttet.

### FRIE KODER (EKSEMPEL)

- 60 Borstangen bøyer seg.
- 61 Trolig grunnvannsnivå.
- 62 Markert mottrykk under oppbygging.
- 63 Slutt mottrykk.

## ⊕ TOTALSONDERING (alt. 2)



Ved boring med slag og spyling markeres dette med skravur. Bortid tegnes i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m (alternativ 1). Alternativt kan nedpressingskraft tegnes også for denne delen av boringen. Bortid tegnes da i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m, på motsatt side av diagrammet (alt. 2).

### BEDØMMELSESKODER

- 30 Fylmasse
- 31 Tørrskorpe
- 32 Leire
- 33 Silt
- 34 Sand
- 35 Grus
- 36 Morene
- 37 Tørv
- 38 Gytje
- 40 Forekomst av stein
- 41 Stein, blokk eller berg.
- 42 Sluttnivå for stein eller blokk.

- 77 Slag og spyling slutter samt.
- 78 Pumping starter
- 79 Pumping slutter

### STOPPKODER

- 90 Sondering avsl. uten å ha oppnådd stopp.
- 91 Fast grunn, sond. kan ikke drives videre etter norm. pros.
- 92 Ant. stein eller blokk
- 93 Ant. berg
- 94 Avsl. etter boret ønsket dybde i fjell.
- 95 Brudd i borstenger eller spiss.
- 96 Annen material- eller mask. feil
- 97 Boring avsl. (årsak notert)

### MASKINTEKNISKE KODER


- 70 Økt rotasjon begynner
- 71 Økt rotasjon avsluttet
- 72 Spyling begynner
- 73 Spyling slutter
- 74 Slag starter
- 75 Slag slutter
- 76 Slag og spyling starter samt.

## PRØVESERIE

Materialsignatur (iht. NGF)



Fjell



Stein og  
blokk




Grus




Sand




Silt



Leire



Skjell




Fyllmasse



Trerester  
Sagflis



Matjord



Tørv  
Planterester




Gytje, dy  
(vannavssatt)

## Anmerkning

T = tørrskorpe  
Leire: R = resedimenterte masser  
K = kvikkleire

Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.  
Morene vises ved skyggelegging.

Eks.:



Moreneleire



Grusig morene


For konkresjoner kan bokstavsymboler settes inn i materialsignaturen.

Ca = kalkkonkresjoner  
Fe = jernkonkresjoner  
AH = aurhelle

## SYMBOLER FOR LABORATORIEDATA

Laboratoriebestemmelser	Bokstav-symbol	Tegn-symbol	Anmerkninger
Materiale			Jordarter beskrives i samsvar med retningslinjer gitt av NGF. Hovedbetegnelsen skrives med store bokstaver.
Vanninnhold Naturlig vanninnhold Plastisitetsgrense Flytegrense Flytegrense konus	W WP WL WF	• — — —▼	Angis i masseprosent av tørrstoff.  Metode skal angis.
Tyngdetethet / densitet Tyngdetethet Densitet Tørr densitet Korndensitet	γ γ γd γs		Tyngdetethet $\text{kN/m}^3$ . Densitet $\text{t/m}^3$ . $\gamma$ ( $\text{kN/m}^3$ )
Porøsitet Poretall	n e		
Skjørstyrke, udrenert Konusforsøk, uomrørt Konusforsøk, omrørt Enkelt trykkforsøk	suk su'k sut	▼ ▼ ○	Symbolsettes i ( ) hvis verdien ikke ansees representativ. Aksialdeformasjon ved brudd ( $\epsilon_f$ ) angis i % slik: $15\text{--}5\%$ 10
Sensitivitet	$S_t$		Metode bør angis.
Organisk materiale			Angis i masseprosent av tørrstoff før forsøk.
Innhold av organisk karbon Glødetap Humusinnhold Formuldingsgraden	$O_c$ $O_{gl}$ $O_{Na}$ vP		Bestemt ved NaOH-metoden. Klassifisering etter von Post skala $H_1 - H_{10}$

Forøvrig benyttes bokstavsymboler vedtatt av The International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering.



	OVERSIKTSKART Bilag 2 11.01.2019 Målestokk 1:50000 Statens vegvesen
--	---

## BORPUNKTOVERSIKT

Borhull	X	Y	Z	Metode	Stopp	Løsm	Fjell
120D	1604724,98	102796,13	10,96	DrT	91	12,10	
122D	1604812,65	102831,03	5,54	DrT	90	30,15	
123A	1604753,31	102893,28	10,82	DrT	90	30,15	
127	1604956,36	103159,00	19,96	Total	93	2,45	
128	1605011,03	103233,22	16,77	Total	93	4,68	
129	1605072,58	103317,39	17,24	Total	91	7,80	
130	1605158,23	103364,16	15,85	Total	91	19,45	
130D	1605158,23	103364,16	15,85	DrT	91	17,65	
109D	1604399,03	102350,52	49,64	DrT	91	26,48	
115D	1604551,53	102635,37	28,61	DrT	91	12,98	
116D	1604623,28	102733,85	17,94	DrT	91	7,82	
118D	1604606,34	102711,35	18,99	DrT	91	7,30	
119D	1604663,06	102735,51	16,74	DrT	90	30,08	
121D	1604680,58	102802,05	13,47	DrT	91	7,22	
124	1604816,18	102962,53	10,81	DrT	91	15,88	
125	1604874,52	103033,59	16,44	Total	93	1,27	
100D	1604343,07	102101,73	62,07	DrT	91	5,95	
101D	1604336,40	102084,09	61,17	DrT	91	13,38	
102D	1604344,97	102133,99	62,37	DrT	91	15,73	
103D	1604359,49	102124,01	61,78	DrT	91	5,13	
104D	1604391,02	102099,37	60,81	DrT	91	8,35	
105D	1604392,31	102116,21	60,97	DrT	91	6,50	
106D	1604424,11	102141,58	57,15	DrT	91	12,00	
107D	1604413,71	102243,56	53,83	DrT	91	11,23	
108D	1604385,20	102242,26	54,82	DrT	91	11,82	
110D	1604510,25	102487,54	33,30	DrT	91	11,95	
114	1604587,68	102613,51	34,23	Total	93	0,45	
117D	1604653,34	102719,07	17,30	DrT	91	19,30	
100	1604343,07	102101,73	62,07	Prøve	90	5,65	
119	1604663,29	102734,86	16,66	Prøve	90	13,80	
124-1	1604815,80	102962,00	10,81	Prøve	90	7,80	
200	1604787,55	103018,59	18,88	DrT	93	5,25	
201	1604674,94	102958,48	18,98	DrT	93	16,40	
202	1604609,54	102805,20	19,01	DrT	93	8,13	
203	1604733,61	102745,89	15,18	DrT	90	28,20	
204	1605136,73	103400,19	14,51	Total	91	13,75	
119-2	1604663,29	102734,86	16,66	Cpt	91	9,12	
124-2	1604816,18	102962,53	10,81	Cpt	90	15,62	
205	1604920,37	103095,17	23,37	Enkel	93	1,15	
206	1604925,11	103092,00	20,79	Enkel	93	0,00	
300	1605134,84	103380,23	18,44	Total Tolk	94	35,55	3
302	1605147,79	103397,95	18,85	Total Tolk	94	32,60	3
303	1605142,46	103403,50	17,54	Total Tolk	94	27,48	1,52
304	1605111,94	103425,61	20,51	Total	93	11,85	
302-1	1605147,79	103397,95	18,85	Prøve	90	5,80	

304-2	1605111,94	103425,61	20,51	Cpt	91	10,60	
204-1	1605136,73	103400,19	14,51	Prøve	90	5,80	
N1	1604210,76	102285,39	75,09	Total	90	39,75	
N2	1604202,15	102466,31	72,84	Total Tolk	94	25,20	3,02
N3	1604297,79	102212,26	63,29	Total	93	31,62	
N4	1604289,21	102277,28	62,63	Total	90	37,85	
N5	1604284,48	102343,33	62,40	Total Tolk	94	20,98	2,85
N6	1604435,08	102329,39	46,99	Total	90	9,00	
N7	1604482,08	102508,32	35,48	Total	93	5,90	
N6_2	1604435,08	102329,39	46,99	DrT	90	22,20	
116-1	1604623,28	102733,85	17,94	Prøve	90	6,80	
200-1	1604787,55	103018,59	18,88	Prøve	90	2,80	
N6_KL	1604435,08	102329,39	46,99	Total	90	9,00	
400-2	1604357,83	102161,82	60,51	Cpt	90	24,52	
400	1604357,83	102161,82	60,51	Total	93	27,98	
401	1604318,73	102200,68	61,58	Total	91	19,65	
401B	1604318,73	102200,68	61,58	Total	93	21,10	
402	1604347,66	102223,92	57,87	Total	93	16,23	

Koordinat-/høydesystem: Euref89 NTM sone 10/NN2000


## Bilag 4

### Rutineundersøkelser

Sentralbiblioteket  
Oppdragsnr. 4160272 Navn G7S-veg Ranheim-Være  
Serienr. 1<sub>(B)</sub> Hullnummer 100  
Koordinater

Analyseår 2016

Prøvetype 54mm stål





## Kornkurve


Oppdragsnr.	4160272	Oppdragsnavn	G7S-veg Ranheim-Være
Prosjektnr.	405719	Prosjektnavn	MP Reppekrysset ? Være, Gang- og sykkelv
Ansvarsområdenr.	45290	Ansvarsområdenavn	Miljøpakken Trondheim

Serienr.: 1(B), Hullnr.: 100, koordinater:

Prøvenr.	1B	2B	3D		
Uttaksdato	24.11.2016	24.11.2016	24.11.2016		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	16.3				
% <63µm av <delsikt	65.5 (22.4 mm)	92.4 (22.4 mm)	96.5 (22.4 mm)		
% <20µm av <delsikt	36.1 (22.4 mm)	59.7 (22.4 mm)	67.9 (22.4 mm)		

## Siktedata - Passert (%)

Pr.nr.	µm				mm			
	63	125	250	500	1	2	4	8
1B	65.5	72.6	77.6	81.7	85.2	89.1	93.6	98.4
2B	92.4	95.4	97.3	98.2	98.9	99.5	100.0	
3D	96.5	97.3	98.1	98.5	99.1	100.0	100.0	



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1B		1.0 - 1.4	Sandig leirig silt	38.1	T4
2B		2.0 - 2.8	Siltig leire	*17.3	T4
3D		5.0 - 5.6	Siltig leire	*17.7	T4

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_



## Merknader, Kornkurve

## Serienr. 1, Hullnr. 100

02.12.2016	Prøve 1: Grå, fast, oksidert og grusig leire. Smuldrer opp ved oppdeling av prøve.
02.12.2016	Prøve 2: C og D-bit: Grå, tør og fast leirmasse. A og B-bit: Grå, siltig og oksidert leirmasse.
02.12.2016	Prøve 3: Prøvelengde: 55cm. Grå, fast og noe oksidert leirmasse. Innslag av fin og middels grus gjennom hele prøven. B-bit: Ett korn av grov grus og mye oksidert.



Oppdragsnr. 4160272

Navn G7S-veg Ranheim-Være

Analyseår 2016


Prøvetype 54mm stål

Serienr.

3(B)

Hullnummer 119

Koordinater





## Kornkurve


Oppdragsnr.	4160272	Oppdragsnavn	G7S-veg Ranheim-Være
Prosjektnr.	405719	Prosjektnavn	MP Reppekrysset ? Være, Gang- og sykkelv
Ansvarsområdenr.	45290	Ansvarsområdenavn	Miljøpakken Trondheim

Serienr.: 3(B), Hullnr.: 119, koordinater:

Prøvenr.	1A	4C				
Uttaksdato	24.11.2016	24.11.2016				
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt				
Humus (Glødetap)						
Vanninnhold (%)	32.6	12.6				
% <63µm av <delsikt	28.3 (22.4 mm)	99.6 (22.4 mm)				
% <20µm av <delsikt	22.7 (22.4 mm)	65.2 (22.4 mm)				

## Siktedata - Passert (%)

Pr.nr.	µm				mm					
	63	125	250	500	1	2	4	8	11.2	16
1A	28.3	34.3	50.2	64.2	72.1	80.3	87.3	94.0	100.0	100.0
4C	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1A		3.0 - 3.8	Sandig siltig leirig matriale	162.1	T3
4C		13.0 - 13.8	Siltig leire	*22.7	T4

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve kt. +	Test	Vanninnhold (%) og konsistensgrenser					$\rho$ (g/cm <sup>3</sup> )	Porositet (%)	Organisk innhold (%)	Udrenert skjærfasthet (kPa)					St (-)
				10	20	30	40	50				10	20	30	40	50	
5	LEIRE, enk.meget tynne sittlag		T Ø						1,98 1,97	44 45		▼ ▼	▽	○			10 6
10	MATERIALE, grusig,sandig,siltig,leirig		K		○				2,36	20							
15																	
20																	

<b>Symboler:</b>		Enaksialforsøk (strek angir deformasjon (%) ved brudd)	$T$ = Treaksialforsøk	$\rho_s$ :	2,70 g/cm <sup>3</sup>
 Vanninnhold		Omrørt konus	$\varnothing$ = Ødometerforsøk	Grunnvannstand:	1 m
 Plastitetsindeks, Ip		Uomrørt konus	$K$ = Korngradering	Borbok:	Lab-bok:

PRØVESERIE

Borhull:

119

Statens Vegvesen


Dato:

2017-01-12

G/S veg Ranheim-Være

 <a href="http://www.multiconsult.no">www.multiconsult.no</a>	Konstr./Tegnet: truk	Kontrollert: ang	Godkjent: ang
	Oppdragsnummer: 405719	Tegningsnr.: RIG-TEG-010	Rev. nr.: 00

SYMBOL	SERIE NR.	Dybde (m)	JORDARTS BETEGNELSE	Anmerkninger	METODE		
					TS	VS	HYD
A	119	11,10	Grusig,sandig,siltig,leirig materiale		X	X	
B							
C							
D							
E							



#### SYMBOL:

Ogl. = Glødetap (%)

Ona. = Humusinnhold (%)

Perm. = Permeabilitet (m/s)

$$C_z = \frac{D_{30}^2}{(D_{60})(D_{10})}$$

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

#### METODE:

TS = Tørr sikt

VS = Våt sikt

HYD = Hydrometer

SYM BOL	Tele gruppe	W %	Su kN/m <sup>2</sup>	Su kN/m <sup>2</sup>	Plastisitet		Glødetap Ogl %	< 0,02 mm %	Tot. densitet kN/m <sup>3</sup>	D <sub>10</sub> mm	D <sub>30</sub> mm	D <sub>50</sub> mm	D <sub>60</sub> mm
					Wf	Wp							
A		29,5								0,0016	0,0211	0,1913	0,8372
B													
C													
D													
E													

#### KORNGRADERING

Statens vegvesen  
G/S veg Ranheim-Være  
Grunnundersøkelser

Konstr./Tegnet truk	Kontrollert ang
Godkjent ang	Dato 12.01.17



## Merknader, Kornkurve

## Serienr. 3, Hullnr. 119

19.12.2016	Prøve 1: Grå, myk leiremasse. Innslag av sand. Et sandlag i E.
19.12.2016	Prøve 2:
19.12.2016	Prøve 3:
19.12.2016	Prøve 4: Grå, meget forstyrret (omrørt) leiremasse.




## Borprofil

Oppdragsnr. 4160272 Navn G7S-veg Ranheim-Være  
Serienr. 2(B) Hullnummer 124  
Koordinater

Analyseår 2016

Prøvetype 54mm stål





## Kornkurve


Oppdragsnr.	4160272	Oppdragsnavn	G7S-veg Ranheim-Være
Prosjektnr.	405719	Prosjektnavn	MP Reppekrysset ? Være, Gang- og sykkelv
Ansvarsområdenr.	45290	Ansvarsområdenavn	Miljøpakken Trondheim

Serienr.: 2<sub>(B)</sub>, Hullnr.: 124, koordinater:

Prøvenr.	1A	4C				
Uttaksdato	24.11.2016	24.11.2016				
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt				
Humus (Glødetap)						
Vanninnhold (%)	21.1	32.8				
% <63µm av <delsikt	94.3 (22.4 mm)	97.2 (22.4 mm)				
% <20µm av <delsikt	74.7 (22.4 mm)	87.6 (22.4 mm)				

## Siktedata - Passert (%)

Pr.nr.	µm				mm					
	63	125	250	500	1	2	4	8	11.2	16
1A	94.3	97.9	98.8	99.1	99.4	100.0	100.0	100.0		
4C	97.2	98.0	98.4	98.5	98.6	98.6	98.8	100.0	100.0	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1A		1.0 - 1.4	Siltig leire	*12.6	T4
4C		7.0 - 7.8	Leire	0.0	T4

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_



## Merknader, Kornkurve


## Serienr. 2, Hullnr. 124


09.12.2016	Prøve 1: Prøvelengde: 40cm. Grå, fast og tørr leirmasse. Noe oksidert gjennom hele prøven.
09.12.2016	Prøve 2: Grå, myk og jevn leirmasse. Tynne lag av silt gjennom hele prøven. Resultater for konsistensgrener ble unøyaktige pga. for mye silt i prøven.
09.12.2016	Prøve 3: Grå og myk leirmasse. Tynne lag av silt gjennom hele prøven.
09.12.2016	Prøve 4: Grå, myk, ren og jevn leirmasse. F-bit: Leire og silt.



## Borprofil

Oppdragsnr. 4160272 Navn G7S-veg Ranheim-Være  
Analyseår 2018 Prøvetype 54mm stål  
Serienr. 5(B) Hullnummer 116  
Koordinater



Statens vegvesen				Region Midt																																	
Laboratorium: Sentrallaboratoriet Trondheim - Thenghold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215		Kornkurve																																			
Oppdragsnr.	4160272	Oppdragsnavn	G7S-veg Ranheim-Være																																		
Prosjektnr.	405719	Prosjektnavn	MP Reppekrysset Være, Gange- og sykkelskilt																																		
Ansvarsområdenr.	45290	Ansvarsområdenavn	ST Miljøpakke Trondheim - avd Sør-Trøndelag																																		
<b>Serienr.: 5<sub>(B)</sub>, Hullnr.: 116, koordinater:</b>																																					
Prøvenr.	4C																																				
Uttaksdato	25.04.2018																																				
Analysetype	Våtsikt																																				
Humus (Glødetap)																																					
Vanninnhold (%)	22.0																																				
% <63µm av <delsikt	34.0 (22.4 mm)																																				
% <20µm av <delsikt	18.3 (22.4 mm)																																				
<b>Siktedata - Passert (%)</b>																																					
Pr.nr.	63	125	250	500	1	2	4	8	11.2	16																											
4C	34.0	40.1	63.0	87.3	97.2	99.4	100.0	100.0	100.0	100.0																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leire</th> <th colspan="3">Silt</th> <th colspan="3">Sand</th> <th colspan="2">Grus</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Fin</td> <td>Middels</td> <td>Grov</td> <td>Fin</td> <td>Middels</td> <td>Grov</td> <td>Fin</td> <td>Middels</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  <p>The graph plots the percentage of material passing through a sieve (y-axis, 0-100%) against the sieve size in micrometers (bottom x-axis, logarithmic scale from 0.002 to 16) and millimeters (top x-axis, linear scale from 0 to 16). The curve shows a sharp increase in passing percentage starting around 0.063mm, reaching nearly 100% by 1mm.</p>											Leire	Silt			Sand			Grus			Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels									
Leire	Silt			Sand			Grus																														
	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels																													

Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
4C		6.0 - 6.8	Siltig leirig sand	57.5	T4

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_



# Merknader, Kornkurve

## Serienr. 5, Hullnr. 116

18.06.2018	Prøve 1: Grå, myk leiremasse med enkelte tynne sjeldne siltlag.
18.06.2018	Prøve 2: Grå, myk leiremasse med noen siltlag i C-D-E.
18.06.2018	Prøve 3: Grå, myk leiremasse med noen tynne siltlag.
18.06.2018	Prøve 4: Silt og sand med lite leirinnhold. Forstyrret.





Statens vegvesen

## Borprofil

Region Midt

Oppdragsnr. 4160272 Navn G7S-veg Ranheim-Være  
Analyseår 2018 Prøvetype 54mm stål  
Serienr. 4(B) Hullnummer 200  
Koordinater



Statens vegvesen				Region Midt																											
Laboratorium: Sentrallaboratoriet Trondheim - Thenghold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215		Kornkurve																													
Oppdragsnr.	4160272	Oppdragsnavn	G7S-veg Ranheim-Være																												
Prosjektnr.	405719	Prosjektnavn	MP Reppekrysset Være, Gange- og sykkelskilt																												
Ansvarsområdenr.	45290	Ansvarsområdenavn	ST Miljøpakke Trondheim - avd Sør-Trøndelag																												
<b>Serienr.: 4<sub>(B)</sub>, Hullnr.: 200, koordinater:</b>																															
Prøvenr.	1C																														
Uttaksdato	25.04.2018																														
Analysetype	Våtsikt																														
Humus (Glødetap)																															
Vanninnhold (%)	25.0																														
% <63µm av <delsikt	73.6 (22.4 mm)																														
% <20µm av <delsikt	48.9 (22.4 mm)																														
<b>Siktedata - Passert (%)</b>																															
Pr.nr.	63	125	250	500	1	2	4	8	11.2	16																					
1C	73.6	95.7	98.8	99.4	99.6	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leire</th> <th colspan="3">Silt</th> <th colspan="3">Sand</th> <th colspan="2">Grus</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Fin</th> <th>Middels</th> <th>Grov</th> <th>Fin</th> <th>Middels</th> <th>Grov</th> <th>Fin</th> <th>Middels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  <p>The graph plots the percentage of material passing through a sieve (y-axis, 0-100%) against the sieve size in mm (x-axis, logarithmic scale from 0.002 to 16). The curve starts at approximately 25% passing at 0.002 mm and rises sharply to about 95% passing at 0.125 mm, then levels off towards 100% passing at larger sizes.</p>					Leire	Silt			Sand			Grus			Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels									
Leire	Silt			Sand			Grus																								
	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels																							

— 1C

Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1C		2.0 - 2.8	Siltig sandig leire	*39.7	T4

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_



# Merknader, Kornkurve

Serienr. 4, Hullnr. 200


18.06.2018


Prøve 1: Grå myk leiremasse. Bredde silt/sandlag i C-D.



## Borprofil

Oppdragsnr. 4160272 Navn G7S-veg Ranheim-Være  
Analyseår 2018 Prøvetype 54mm stål  
Serienr. 6(B) Hullnummer 204  
Koordinater



Statens vegvesen				Region Midt										
Laboratorium: Sentrallaboratoriet Trondheim - Thenghold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215		Kornkurve												
Oppdragsnr.	4160272	Oppdragsnavn	G7S-veg Ranheim-Være											
Prosjektnr.	405719	Prosjektnavn	MP Reppekrysset Være, Gange- og sykkelskilt											
Ansvarsområdenr.	45290	Ansvarsområdenavn	ST Miljøpakke Trondheim - avd Sør-Trøndelag											
Serienr.: 6 <sub>(B)</sub> , Hullnr.: 204, koordinater:														
Prøvenr.	1B	2B	3A	4A	5D									
Uttaksdato	25.04.2018	25.04.2018	25.04.2018	25.04.2018	25.04.2018									
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt									
Humus (Glødetap)														
Vanninnhold (%)			30.8	26.4	25.4									
% <63µm av <delsikt	86.1 (22.4 mm)	97.9 (22.4 mm)	99.1 (22.4 mm)	95.3 (22.4 mm)	97.6 (22.4 mm)									
% <20µm av <delsikt	73.2 (22.4 mm)	84.3 (22.4 mm)	76.8 (22.4 mm)	71.7 (22.4 mm)	80.6 (22.4 mm)									
Siktedata - Passert (%)														
Pr.nr.	µm				mm									
	63	125	250	500	1	2	4	8	11.2	16				
1B	86.1	87.4	87.8	88.1	89.0	89.8	90.2	100.0	100.0	100.0				
2B	97.9	98.3	98.5	98.8	99.2	99.6	100.0	100.0	100.0	100.0				
3A	99.1	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
4A	95.3	96.5	97.2	95.6	98.0	98.4	98.9	100.0	100.0	100.0				
5D	97.6	99.2	99.4	99.7	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
Leire	Silt			Sand			Grus							
	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels						
Passert (%)														
	0.002	0.006	0.01	0.02	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	11.2	16
Maskevidde														
														
	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black;"></span> 1B <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px dashed black;"></span> 2B <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px dashed black;"></span> 3A <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px dashed black;"></span> 4A <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px dashed black;"></span> 5D													
Prøvenr.	Vegnr	Dypte	Jordart	Cu	TG									
1B		1.0 - 1.8	Siltig leire	*16.1	T4									
2B		2.0 - 2.8	Leire	0.0	T4									
3A		3.0 - 3.8	Leire	0.0	T4									
4A		4.0 - 4.8	Leire	*18.4	T4									
5D		5.0 - 5.8	Leire	0.0	T4									
Sted:				Dato:				Signatur:						



## Merknader, Kornkurve

## Serienr. 6, Hullnr. 204

18.06.2018	Prøve 1: grå, myk, ren og jevn leiremasse.
19.06.2018	Prøve 2: Grå, bløt leireprøve med korn av fin grus. Kvikkleire.
19.06.2018	Prøve 3: Grå, meget sensitiv leiremasse. Ren og jevn. Kvikk.
19.06.2018	Prøve 4: Ren og jevn leiremasse. Litt forstyrret på overflaten. Kvikkleire.
19.06.2018	Prøve 5: Grå, myk leiremasse. Enkelte gruskorn spredt gjennom hele prøven. Kvikkleire.




Statens vegvesen

## Borprofil

Region Midt

Oppdragsnr. 4180173 Navn MP FV 950 Regulering Ranheim - Malvik Analyseår 2018 Prøvetype 54mm stål  
Serienr. 1<sub>(B)</sub> Hullnummer 302  
Koordinater

Prøveoppdrag: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent





## Kornkurve


Oppdragsnr.	4180173	Oppdragsnavn	MP FV 950 Regulering Ranheim - Malvik
Prosjektnr.	406386	Prosjektnavn	MP FV 950 Regulering Ranheim - Malvik
Ansvarsområdenr.	43462	Ansvarsområdenavn	MP Programområdetiltak

Serienr.: 1<sub>(B)</sub>, Hullnr.: 302, koordinater:

Prøvenr.	2F					
Uttaksdato						
Analysetype	Våtsikt					
Humus (Glødetap)						
Vanninnhold (%)	32.3					
% <63µm av <delsikt	99.8 (22.4 mm)					
% <20µm av <delsikt	92.7 (22.4 mm)					

## Siktedata - Passert (%)

Pr.nr.	µm				mm		
	63	125	250	500	1	2	4
2F	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
2F	FV950	3.0 - 3.8	Leire	0.0	T3

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_




## Merknader, Kornkurve

## Serienr. 1, Hullnr. 302

26.09.2018	Prøve 1: Grå, fast leirmasse. Spor av oksidering i A og B.
26.09.2018	Prøve 2: Grå, myk leirmasse. Et par korn av middels grus i A og C, ellers ren og jevn prøve.
26.09.2018	Prøve 3: Jevn og fin, grå leirmasse. Sjeldne spor av fin/middels grus i D og F.
26.09.2018	Prøve 4: E var forstyrret, -delvis D også. Fin og middels grus i A, D og E. Ellers jevn, fin, grå og myk leirmasse.

# Bilag 5

## Treaks



Konsolideringsspenning, aksial:	$\sigma'_{ac}$ (kPa):	70,89
Konsolideringsspenning, radial:	$\sigma'_{rc}$ (kPa):	51,58
Volumtøyning i konsolideringsfase:	$\varepsilon_{vol}$ (%) = $\Delta V/V_0$ :	1,48
Baktrykk $u_b$ (kPa):	B - verdi = $\Delta u/\Delta \sigma_c$ (-):	0,63
Vanninnhold $w_i$ (%):	Densitet $\rho_i$ (g/cm³):	2,00

<b>Statens vegvesen</b>		<b>Prøvekvalitet</b>	Tegningens filnavn: 405719-RIG-TEG-090_h119.xlsx
<b>G/S-veg Ranheim-Være</b>		Etter volumtøyning:	
Treaksialforsøk. Tolkning av parametre. NTNU-plott.		Etter poretallsendring:	
<b>MULTICONSULT AS</b> Sluppenvegen, 15 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 Faks: 73 10 62 30	Forsøksdato: 06.01.2017	Dybde, z (m): 5,50	Borpunkt nr.: 119
	Forsøk nr.: 1	Tegnet/kontrollert lab: truk	Kontrollert: ang
	Oppdrag nr.: 405719	Tegning nr.: RIG-TEG-090.6	Godkjent: ang
		Prosedyre: CAUa	Programrevisjon: 15.12.2014

## Bilag 6

### Ødometer

# Multiconsult

## DATA FRA KONTINUERLIG ØDOMETERFORSØK

### Tittelfelt - oppdragsidentifikasjon

Oppdragsnr.:	405719
Oppdragsgiver:	Statens vegvesen
Oppdrag:	G/S veg Ranheim-Være
Rapportdato:	03.01.2017
Filnavn:	RIG-TEG-075_h119, 5,3m.xlsx
Revisjonsdato regneark:	24.06.2016

### Prøveidentifikasjon


Borpunkt:	119
Prøveserie:	119
Dybde, z (m):	5,30
Prøvetakningsdato:	28.11.2016
Tyngdetetthet, overlagring, $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> ):	19,72
Grunnvannstand, $z_{gv}$ (m):	1,00
Effektivt overlagringstrykk, $\sigma_{vo}'$ (kPa):	61,52
Prøvehøyde, $h_o$ (mm):	20,00
Prøvediameter, $d_{av}$ (mm):	50,48
Midlere prøveareal, $A_o = \pi d_{av}^2 / 4$ (mm <sup>2</sup> ):	2001,38
Vanninnhold, w (%):	30,70
Densitet $\rho$ (g/cm <sup>3</sup> ):	2,01
Korndensitet, $\rho_s$ (g/cm <sup>3</sup> ):	Målt: 2,72
Metningsgrad, $S_r$ (%) (beregnes i tabell):	Antatt: 2,72 108,63

### Forsøksidentifikasjon

Forsøksdato:	02.01.2017
Forsøkstype:	CRS
Forsøk nr.:	1
Av- og rebelastningssløyfe - intervall (kPa):	Max. $\sigma_{av}'$ : N/A
Metningsbetingelser (baktrykk $u_b$ [kPa], B-verdi [-])	Baktrykk: 0 B-verdi: N/A
Tøyningshastighet CRS, $d\varepsilon/dt$ (% pr. time):	0,74

### Tegningsadministrasjon

Tegnet av:	truk		
Dato:	03.01.2017		
Plott	<b>Tegningsnr.</b>	Kontroll:	Godkjent:
<b>1 Plott A:</b>	$\sigma_a' - \varepsilon_a$ , M, $C_v$	<b>RIG-TEG-075.1</b>	ang ang
<b>2 Plott B:</b>	$\sigma_a' - \varepsilon_a$ , k, $u_b/\sigma_{av}'$	<b>RIG-TEG-075.2</b>	ang ang
<b>3 Tolkning av parametre</b>	$M_{oc}$ , m, $\sigma_c'$ , $\sigma_r'$	<b>RIG-TEG-075.3</b>	ang ang



Densitet  $\rho$  (g/cm<sup>3</sup>):

**2,01**

Vanninnhold w (%):

**30,70**

Effektivt overlagringstrykk,  $\sigma_{vo}'$  (kPa):

**61,52**

**Statens vegvesen**  
**G/S veg Ranheim-Være**

Tegningens filnavn:

RIG-TEG-075\_h119, 5,3m.xlsx


Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A:  $\sigma_{av}'$  -  $\varepsilon_a$ , M og  $c_v$ .

**Multi  
consult**

**MULTICONSULT AS**  
Sluppenveien 15  
7037 Trondheim  
Tlf.: 73 10 62 00  
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	02.01.2017	Dybde, z (m):	5,30	Borpunkt nr.:	119
Forsøknr.:	1	Tegnet av:	truk	Kontrollert:	ang
Oppdrag nr.:	405719	Tegning nr.:	RIG-TEG-075.1	Prosedyre:	CRS

24.06.2016



Densitet  $\rho$  (g/cm<sup>3</sup>):

2,01

Vanninnhold w (%):

30,70

Effektivt overlagringstrykk,  $\sigma'_{vo}$  (kPa):

61,52

**Statens vegvesen**

**G/S veg Ranheim-Være**

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B:  $\sigma'_{av}$  -  $\varepsilon_a$ ,  $k$  og  $u_b/\sigma$ .

Tegningens filnavn:

RIG-TEG-075\_h119, 5,3m.xlsx



**MULTICONSULT AS**

Sluppenveien 15  
7037 Trondheim  
Tlf.: 73 10 62 00  
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:	02.01.2017	Dybde, z (m):	5,30	Borpunkt nr.:	119
--------------	------------	---------------	------	---------------	-----

Forsøknr.:	1	Tegnet av:	truk	Kontrollert:	ang
------------	---	------------	------	--------------	-----

Oppdrag nr.:	405719	Tegning nr.:	RIG-TEG-075.2	Prosedyre:	CRS
--------------	--------	--------------	---------------	------------	-----

Godkjent:	ang
-----------	-----

Programrevision:	24.06.2016
------------------	------------

# Bilag 7

## CPTu tolkning

# Sonde og utførelse

Sonenummer	4364	Boreleder	kurt
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	11,7
Kalibreringsdato	03.07.2015	Maks helning (°)	4,9
Dato sondering	27.04.2018	Maks avstand målinger (m)	0,02

## Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1278	3648	3778
Oppløsning 2 <sup>12</sup> bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 <sup>18</sup> bit (kPa)	0,597	0,0104	0,0202
Arealforhold	0,8390	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	22,686	0,4368	0,808
Temperaturområde (°C)	40		

## Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7231,8	131,9	244,6
Registrert etter sondering (kPa)	3,6	-0,3	0,5
Avvik under sondering(kPa)	3,6	0,3	0,5
Maksimal temperatureffekt (kPa)	6,6	0,1	0,2
Maksverdi under sondering (kPa)	20781,4	354,5	457,3

## Vurdering av anvendelsesklasse iht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
<b>Samlet nøyaktighet (kPa)</b>	<b>10,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20
Anvendelsesklasse	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1			
<b>Anvendelsesklasse</b>	<b>1</b>			

## Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt		Borhull
		<b>119</b>

Innhold	Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet	Sonenummer
		<b>4364</b>

 <b>Statens vegvesen</b>	Utført RikBry	Kontrollert GunDju	Godkjent RikBry	Anvend.klasse 1
	Region Midt	Dato sondering 27.04.2018	Revisjon Rev. dato	Figur 1



Prosjekt	Borhull		
	<b>119</b>		
Innhold	Sondenummer		
Måledata og korrigerte måleverdier	<b>4364</b>		
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført <b>RikBry</b> Region <b>Midt</b>	Kontrollert <b>GunDju</b> Dato sondering <b>27.04.2018</b>	Godkjent <b>RikBry</b> Revisjon Rev. dato
		Anvend.klasse	<b>1</b>
		Figur	<b>2</b>


Anisotropiforhold i figur:

Treks BH 119: cuC/cucptu = 1,000

Enaks BH 119: cuuc/cucptu = 0,630


Konus BH 119: cufc/cucptu = 0,630

Udrenert aktiv skjærfasthet,  $c_{ucptu}$  (kPa)






Prosjekt				Borhull
				119
Innhold				Sondenummer
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				4364
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført RikBry	Kontrollert GunDju	Godkjent RikBry	Anvend.klasse 1
	Region Midt	Dato sondering 27.04.2018	Revisjon Rev. dato	Figur 3

NIFS 2015 (Bq1-Nmc)



NIFS 2015 (Rfu-Nmc)



Prosjekt		Borhull	119
Innhold		Sondenummer	
Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 – detektering av sensitive materialer			4364
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført RikBry	Kontrollert GunDju	Godkjent RikBry
	Region Midt	Dato sondering 27.04.2018	Revisjon Rev. dato
	Anvend.klasse	1	
	Figur		4

# Sonde og utførelse

Sonenummer	4364	Boreleder	kurt
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	17,9
Kalibreringsdato	03.07.2015	Maks helning (°)	23,2
Dato sondering	27.04.2018	Maks avstand målinger (m)	0,02

## Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1278	3648	3778
Oppløsning 2 <sup>12</sup> bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 <sup>18</sup> bit (kPa)	0,597	0,0104	0,0202
Arealforhold	0,8390	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	22,686	0,4368	0,808
Temperaturområde (°C)	40		

## Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7230,6	132,0	244,9
Registrert etter sondering (kPa)	21,5	0,8	0,7
Avvik under sondering(kPa)	21,5	0,8	0,7
Maksimal temperatureffekt (kPa)	10,2	0,2	0,4
Maksverdi under sondering (kPa)	12203,0	60,4	667,0

## Vurdering av anvendelsesklasse iht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
<b>Samlet nøyaktighet (kPa)</b>	<b>32,2</b>	<b>0,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20
Anvendelsesklasse	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1			
<b>Anvendelsesklasse</b>	<b>1</b>			

## Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	Ikke OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt		Borhull
		<b>124</b>

Innhold	Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet	Sonenummer
		<b>4364</b>

 <b>Statens vegvesen</b>	Utført RikBry	Kontrollert GunDju	Godkjent RikBry	Anvend.klasse <b>1</b>
	Region Midt	Dato sondering 27.04.2018	Revisjon Rev. dato	Figur <b>1</b>




Prosjekt		Borhull	
			<b>124</b>
Innhold		Sondenummer	
Måledata og korrigerte måleverdier			<b>4364</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført RikBry  Region Midt	Kontrollert GunDju  Dato sondering 27.04.2018	Godkjent RikBry  Revisjon Rev. dato
		Anvend.klasse	<b>1</b>
		Figur	<b>2</b>

Anisotropiforhold i figur:

Enaks BH 124: cuuc/cucptu = 0,634


Konus BH 124: cufc/cucptu = 0,634

Udrenert aktiv skjærfasthet,  $c_{ucptu}$  (kPa)






Prosjekt	Borhull					
	124					
Innhold	Sondenummer					
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet						
4364						
 Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent			
	RikBry	GunDju	RikBry	Anvend.klasse		
Region	Date sondering	Revisjon	Figur			
Midt	27.04.2018	Rev. dato	3			

### NIFS 2015 (Bq1-Nmc)



### NIFS 2015 (Rfu-Nmc)



Prosjekt				Borhull
Innhold				124
Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 – detektering av sensitive materialer				Sondenummer
 Statens vegvesen	Utført RikBry	Kontrollert GunDju	Godkjent RikBry	Anvend.klasse 1
Region Midt	Date sondering 27.04.2018	Revisjon Rev. dato	Figur 4	

# Sonde og utførelse

Sonenummer	4364	Boreleder	kurt
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	16,9
Kalibreringsdato	03.07.2015	Maks helning (°)	2,9
Dato sondering	17.09.2018	Maks avstand målinger (m)	0,02

## Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1278	3648	3778
Oppløsning 2 <sup>12</sup> bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 <sup>18</sup> bit (kPa)	0,597	0,0104	0,0202
Arealforhold	0,8390	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	22,686	0,4368	0,808
Temperaturområde (°C)	40		

## Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7231,8	134,1	245,2
Registrert etter sondering (kPa)	11,4	-0,1	-1,3
Avvik under sondering(kPa)	11,4	0,1	1,3
Maksimal temperatureffekt (kPa)	9,6	0,2	0,3
Maksverdi under sondering (kPa)	2350,1	39,6	609,9

## Vurdering av anvendelsesklasse iht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
<b>Samlet nøyaktighet (kPa)</b>	<b>21,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20
Anvendelsesklasse	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1			
<b>Anvendelsesklasse</b>	<b>1</b>			

## Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt <b>Testprosjekt</b>	Borhull <b>304</b>
---------------------------------	-----------------------

Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet	Sonenummer <b>4364</b>
---	---------------------------

 <b>Statens vegvesen</b>	Utført RikBry	Kontrollert GunDju	Godkjent RikBry	Anvend.klasse <b>1</b>
	Region Midt	Dato sondering 17.09.2018	Revisjon Rev. dato	Figur <b>1</b>




Prosjekt <b>Testprosjekt</b>	Borhull <b>304</b>
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier	Sondenummer <b>4364</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført RikBry Kontrollert GunDju Godkjent RikBry Anvend.klasse <b>1</b>
Region Midt	Dato sondering 17.09.2018 Revisjon Rev. dato
	Figur <b>2</b>

Anisotropiforhold i figur:

Enaks BH 304: cuuc/cucptu = 0,630


Konus BH 304: cufc/cucptu = 0,630

Udrenert aktiv skjærfasthet,  $c_{ucptu}$  (kPa)






Prosjekt				Borhull
<b>Testprosjekt</b>				<b>304</b>
Innhold				Sondenummer
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				<b>4364</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført RikBry  Region Midt	Kontrollert GunDju  Dato sondering 17.09.2018	Godkjent RikBry  Revisjon Rev. dato	Anvend.klasse 1  Figur 3

### NIFS 2015 (Bq1-Nmc)



### NIFS 2015 (Rfu-Nmc)



Prosjekt

**Testprosjekt**

Borhull

**304**

Innhold

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 – detektering av sensitive materialer

Sondenummer

**4364**



Utført  
RikBry

Kontrollert  
GunDju

Godkjent  
RikBry

Anvend.klasse

**1**

Region

Midt

Dato sondering

17.09.2018

Revisjon

Rev. dato

Figur

**4**

# Sonde og utførelse

Sonenummer	4458	Boreleder	Halvorsen
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	3
Kalibreringsdato	01.06.2017	Maks helning (°)	16,2
Dato sondering	08.01.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02

## Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1266	3729	3360
Oppløsning 2 <sup>12</sup> bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 <sup>18</sup> bit (kPa)	0,6026	0,0102	0,0227
Arealforhold	0,8540	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	30,114	0,562	0,635
Temperaturområde (°C)	40		

## Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7428,7	126,6	275,6
Registrert etter sondering (kPa)	-5,5	-1,7	-20,9
Avvik under sondering(kPa)	5,5	1,7	20,9
Maksimal temperatureffekt (kPa)	2,3	0,0	0,0
Maksverdi under sondering (kPa)	6634,8	201,0	1034,3

## Vurdering av anvendelsesklasse iht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
<b>Samlet nøyaktighet (kPa)</b>	<b>8,4</b>	<b>0,1</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20
Anvendelsesklasse	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1			
<b>Anvendelsesklasse</b>	<b>2</b>			

## Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	Ikke OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt		Borhull
		<b>400</b>


Innhold	Sondenummer
Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet	<b>4458</b>

 <b>Statens vegvesen</b>	Utført RikBry	Kontrollert GunDju	Godkjent RikBry	Anvend.klasse <b>2</b>
	Region Midt	Dato sondering 08.01.2019	Revisjon Rev. dato	Figur <b>1</b>




Prosjekt		Borhull	
			<b>400</b>
Innhold		Sondenummer	
Måledata og korrigerte måleverdier			<b>4458</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført <b>RikBry</b> Region <b>Midt</b>	Kontrollert <b>GunDju</b> Dato sondering <b>08.01.2019</b>	Godkjent <b>RikBry</b> Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>2</b>
			Figur <b>2</b>

Udrenert aktiv skjærfasthet,  $c_{ucptu}$  (kPa)






Prosjekt				Borhull
				400
Innhold				Sondenummer
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				4458
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført RikBry	Kontrollert GunDju	Godkjent RikBry	Anvend.klasse
	Region Midt	Dato sondering 08.01.2019	Revisjon Rev. dato	Figur

NIFS 2015 (Bq1-Nmc)



NIFS 2015 (Rfu-Nmc)





Prosjekt		Borhull	400
Innhold		Sondenummer	
Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 – detektering av sensitive materialer			4458
 Statens vegvesen	Utført RikBry	Kontrollert GunDju	Godkjent RikBry
	Region Midt	Dato sondering 08.01.2019	Anvend.klasse 2
		Revisjon Rev. dato	Figur 4

## Bilag 8


### Beregningssprofil


# Bilag 8







DATO	SIGN.
Boret	2016/2019
Egn.	UNNINO
Saksb.	RIKBRY
Hor. M.	1: 200
Vert. M.	1: 200
Dato	2019-01-10
Oppgavenr.	
Egn.nr.	Bilag 8
Ark.nr.	UD1007A









REV.	ENDRING -	ERSTATNING	DATO	SIGN.
VEDLEGG TIL RAPPORT :	UD1007A-GEOT-R02 AV 2019-01-15	TMOD: VIPS:	.TMG 7700.GEN	Boret UNNINO
				Tegn. Saksb. Hor. M. Vert. M. Dato
				RIKBRY 1: 1000 1: 1000 2019-01-10
				Oppgavnr.
				Statens vegvesen
				FV.950 RANHEIM - VÆRE G/S-VEG
				Grunnundersøkelse PLANKART GEOTEKNIKK
				Tegn.nr. V01
				Ark.nr. UD1007A











Profil 3070  
1 : 200



Profil 3088  
1 : 200




Profil 3120  
1 : 200





REV. ENDRING - ERSTATNING DATO SIGN.  
VEDLEGG TIL TMOD. .T.MG Boret 2016/2019  
RAPPORT: VIPS: 7700.GEN Tegn. UNNINO  
Saksb. RIKBRY  
Hor. M. 1: 200  
Vert. M. 1: 200  
Dato 2019-01-10  
  
**Statens vegvesen**  
FV.950 RANHEIM - VÆRE G/S-VEG  
Oppgavenr.  
Tegn.nr. V04  
Grunnundersøkelse  
PROFIL 3070, 3090 OG 3120  
Ark.nr. UD1007A











REV.	ENDRING - ERSTATNING	DATO	SIGN.
VEDLEGG TIL RAPPORT :	<b>UD1007A-GEOT-R02 AV 2019-01-15</b>	TMG VIPS:	Boret Tegn. UNNINO
		7700.GEN	Saksb. RIKBRY
			Hor. M. 1: 200 Vert. M. 1: 200
			Dato 2019-01-10
	 <b>Statens vegvesen</b>		Oppgavenr.
	<b>FV.950 RANHEIM - VÆRE G/S-VEG</b>		
	<b>Grunnundersøkelse PROFIL 3520, 3670 OG 3760</b>	Tegn.nr.	<b>V09</b>
		Ark.nr.	<b>UD1007A</b>















UD1007A-GEOT-R02 AV 2019-01-15







Statens vegvesen


FV.950 RANHEIM - VÆRE G/S-VEG


Grunnundersøkelse


PROFIL 4180 OG 4260

REV.	ENDRING	-	ERSTATNING	DATO	SIGN.
VEDLEGG TIL				.TMG	
RAPPORT:				Boret	2016/2019
			VIPS:	UNNINO	
				7700.GEN	
				Saksb.	RIKBRY
				Hor. M.	1: 200
				Vert. M.	1: 200
				Dato	2019-01-10
				Oppgavenr.	
				Tegn.nr.	V15
				Ark.nr.	UD1007A



REV.	ENDRING	-	ERSTATNING	DATO	SIGN.
VEDLEGG TIL RAPPORT:			TMOD: VIPS:	.TMG 7700.GEN	Boret UNNINO
					Saksb. RIKBRY
					Hor. M. Vert. M.
					1: 200 1: 200
					Dato 2019-01-10
					Oppgavenr.
					 <b>Statens vegvesen</b>
					FV.950 RANHEIM - VÆRE G/S-VEG
					Grunnundersøkelse PROFIL 4330, 4420 OG 4530
					Tegn.nr. <b>V16</b>
					Ark.nr. <b>UD1007A</b>







Statens vegvesen  
Region midt  
Ressursavdelingen  
Postboks 2525, 6404 MOLDE  
Tlf: 22073000  
[firmapost-midt@vegvesen.no](mailto:firmapost-midt@vegvesen.no)