

# NOTAT

Dato 06.10.2017

Oppdrag 1350019894  
Kunde HAW Entreprenør AS  
Notat nr. G-not-001  
Til Torbjørn Vatlestad HAW Entreprenør AS

Rambøll  
Mellomila 79  
Pb. 9420 Sluppen  
NO-7493 TRONDHEIM

T +47 73 84 10 00  
F +47 73 84 11 10  
[www.ramboll.no](http://www.ramboll.no)

Fra Per Arne Wangen Rambøll avd. Geo og Miljø  
Kopi

Vår ref. 1350019894/PAWTRH

## REGULERINGSPLAN STORMYRA, KLÆBU – GEOTEKNIK VURDERING

### 1. Bakgrunn

HAW Gruppen skal regulere et område på Stormyra i Klæbu til boligformål. Utbyggingen omfatter gnr/bnr 20/56 i Klæbu kommune. Det er utarbeidet et forslag til en bebyggelsesplan og atkomstveg inn i og gjennom området. Mottatte planer er vist i vedlegg 1. Planen viser en bebyggelse bestående av 2- og flermannsboliger, samt tilhørende garasjebrygg. Det er også vist noen tomter i sørøst for separat utbygging, men hvor det så langt ikke foreligger noen konkrete planer for utnyttelse. De ulike bygg er så langt ikke gitt en endelig plassering i høyde, men det er opplyst at boligene skal utføres med plate på mark og ha ok. gulv omtrent i nivå med ok. veg. Asplan Viak AS er engasjert for å prosjektere veg og infrastruktur inne på området.

Rambøll Norge AS er engasjert for å utføre en geoteknisk vurdering til reguleringsplan.

### 2. Utførte undersøkelser

Det er generelt utført lite grunnundersøkelser i området fra tidligere. O. Kummeneje AS sin rapport O.10923 fra 1995 omhandler grunnundersøkelser utført for nye boligbygg i Gammelsaga 32 og 34, som ligger i boligområdet like sørøst for planområdet. Resultater derfra viser at det er registrert ca. 4 – 4,5 meter torv/myr over silt, sand og muligens noe leire i dybden. Antatt berg er registrert ca. 5,2 meter under terrenget i ett av borpunktene. I øvrige borpunkter er sonderingene avsluttet i faste masser, stein eller berg ca. 6 – 7,5 meter under terrenget.

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det utført en grunnundersøkelse inne på det aktuelle området. Undersøkelsen er utført i flere omganger. Det ble i første omgang utført en prøvegravning på området i desember 2016 for kartlegging av myr- og torvdybder med gravemaskin. Det ble deretter utført en undersøkelse med borerigg i januar 2017, og deretter en supplerende undersøkelse med borerigg i mai 2017. Følgende rapporter er utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanarbeidet:

Rapp. nr: Navn:  
1350019894-1 Stormyra Klæbu  
1350019894-2 Stormyra Klæbu

Utført av:  
Rambøll Norge AS  
Rambøll Norge AS

Dato:  
06.03.2017  
30.06.2017



Rambøll Norge AS  
NO 915 251 293 MVA

Den 02.10.2017 ble det utført en supplerende prøvegraving ved den planlagte innkjøringen til planområdet fra Stormyrvegen (punkt PG 10). Dette for å kartlegge løsmassene i grunnen lokalt med tanke på fundamentering av nabobygget i Stormyrvegen 2, og sannsynlig behov for masseutskiftning under den fremtidige atkomstvegen inn til området. Det ble registrert ca. 3,1 meter myr over leire. Prøvegravingpunktets omtrentlige plassering er vist på situasjonsplanen på tegning 1002. Det er opplyst fra eier av Stormyrvegen 2 at man under oppføringen av bygget valgte å flytte boligen i forhold til opprinnelig plan slik at bygget i sin helhet ble fundamentert på fast grunn/masseutskiftet grunn. Det er derfor antatt i det videre at denne boligen og garasjen står på mineralsk grunn.

Det er opplyst fra tidligere grunneier, Kjell Johan Ulstad, at det i forbindelse med utbyggingen i området ble utført masseutskiftning av torv- og myrmassene under dagens boliger, veger og VA-nett. Øvrige bygninger, så som uteboder, dokkestuer, garasjer, og andre små og lette bygg antas å stå fundamentert tett opp mot terrengnivået og direkte i eller over myr.

Det er ikke uten videre mulig å kontrollere fundamenteringen på nabobygg, men det ble utført en befaring den 26.09.2017 for å kontrollere sannsynlig fundament- og dreneringsnivå for de ulike nabobygg, hvorvidt disse har kjeller eller sokkel under terreng og det kan forekomme at det ikke er utført masseutskiftning for noen av byggene. Slik kontroll er kun utført for bygg på eiendommer som grenser mot planområdet.

Det ble registrert at alle boligbygg enten har sokkel eller kjeller under terreng, og har fundamentnivå som generelt ligger lavere enn dagens terrengnivå inne på Stormyra. Det er også utført en kontroll av laveste terrengnivå omkring dagens boliger i området. Nivåer er hentet fra Klæbu kommunes digitale kartjeneste på internett. Følgende terrengnivåer er registrert:

Omtrentlig terrengnivå omkring dagens boligbygg	
Langs Torsvegen i nord	+166 – +167
Langs Lauvåsevegen i øst	+166 – +168
Langs Torvmarkvegen i vest	+171 – +172
Langs Stormyrvegen i vest	+169 – +170
Langs Gammelsaga i sør	+168 – +170, fallende i retning videre sørover

### 3. Topografi

Terrenget på området er forholdsvis flatt og ligger på ca. kt. +170. På nordre del av området stiger terrenget slakt fra ca. kt. +170 i øst opp til ca. kt. +172 i vest. Tilstøtende terreng ligger generelt flatt ut fra området, men er noe fallende i retning sørøst.

### 4. Grunnforhold

Utførte sonderinger, prøvegraving og opptatte prøver viser at løsmassene i borpunktene består av ca. 5 – 5,5 meter myr over hovedsakelig homogen leire. Overgangen er noe utfordrende å fastslå i borpunkt 2, 8 og 9 men det kan se ut til at myrmektigheten er mellom 5 – 6 meter over leira for borpunkt 2, og 3 – 4 meter for pkt. 8 og 9. Det er stedvis en antydning til et tynt friksjonsjordlag mellom myr og leire, og mellom leire og antatt berg. Disse antydningene er særlig fremtredende i pkt. 5 og 8. Leira er bløt til fast og lite til middels sensitiv. Udrenert skjærfasthet i leira er registrert i størrelsesordenen 15 til 75 kPa.

I pkt. 3, 7 og 10 grenser leira til sprøbruddmateriale slik dette er definert i NVEs retningslinjer 7/2014. Dette er mest fremtredende for dybder fra ca. 8 – 12 meter.

Vanninnholdet i leira varierer mellom ca. 20 – 50 %. Det er ved glødetapsmåling i pkt. 3 registrert et humusinnhold i leira på 0,7 – 0,9 %.

De utførte ødometerforsøk i pkt. 3 og 10 viser at leira er overkonsolidert med en overkonsolideringsgrad, OCR, på henholdsvis ca. 2,4 – 5,2 og 1,0 – 3,7. Det er da forutsatt at grunnvannsspeilet ligger tilnærmet i nivå med dagens terreng på området, som indikert ved avlesning av piezometer i pkt. 4.

Piezometer i borpunkt 5 antyder at grunnvannstanden i denne delen av området kan ligge noe dypere, ca. 3,5 – 4 meter under dagens terrengnivå.

Antatt berg er påtruffet fra ca. 6 – 24 meter under dagens terreng i borpunktene. I nordlig del av undersøkelsesområdet varierer dybde fra ca. 6 – 15 meter og i sørlig del varierer dybde fra ca. 7 – 14 meter. I østlig del av undersøkte område er dybde til berg noe dypere og varierer fra ca. 21 – 23 meter.

Samtlige sonderinger utenom punkt 4 er avsluttet mot antatt berg uten bergkontroll. Sondering 4 er lokalisert i østlig del av undersøkelsesområdet og ble avsluttet i løsmasser 25 meter under terrenget.

## 5. Grunnlag for geoteknisk prosjektering

Mottatte planer gjelder en reguleringsplan og skal i denne omgang ikke til byggesak. Det er i dette tilfellet, med et begrenset reguleringsområde og forholdsvis detaljerte planer for utnyttelse av planområdet, funnet hensiktsmessig å definere og omtale de aktuelle myndighetskrav som gjelder for de viste planer. Det gjøres oppmerksom på at vurderingene kun er gyldige for de planer som er mottatt og vist i vedlegg 1. Andre planer kan nødvendigvis medføre endringer mht. myndighetskrav.

### Geoteknisk kategori

Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut fra tre geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering». Prosjektet plasseres i *geoteknisk kategori 2*, med bakgrunn i «konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamentter uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- eller belastningsforhold».

### Pålidelighetsklasse (CC/RC)

Eurokode 0 tabell NA.A1(901) gir veilederende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler. Tabellen er delt inn i pålitelighetsklasser (CC/RC) fra 1 til 4. Grunn- og fundamentearbeider for nye leilighetsbygg vurderes å falle under kategorien «*Kontor- og forretningsbygg, skoler, institusjonsbygg, boligbygg osv.*pålidelighetsklasse 2.

### Prosjekterings- og utførelseskontroll iht. Eurokode

Eurokode 0 stiller krav til graden av prosjekterings- og utførelseskontroll (kontrollklasse) hver for seg, avhengig av pålitelighetsklasse.

Iht. tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) i Eurocode 0 settes prosjekteringskontrollklasse til PKK2 og utførelseskontrollklasse til UKK2 hvor det for begge kreves egen-, intern systematisk og utvidet kontroll.

Utvidet kontroll i prosjekteringskontrollklasse PKK2 kan, i følge NA.A1 (903.4), begrenses til en kontroll av at egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det prosjekterende foretaket.

Utvidet kontroll i utførelseskontrollklasse UKK2 skal, i følge NA.A1 (904.4), bekrefte at egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det utførende foretaket.

Regler om uavhengig kontroll er også gitt i plan- og bygningsloven (tbl.) kap. 24 og byggesaksforskriften (SAK 10) kap. 14. For geoteknikk i tiltaksklasse 2 og 3 skal det utføres uavhengig kontroll både av prosjektering og utførelse.

#### Grunn type og seismisk klasse

Bygninger klassifiseres i fire seismiske klasser avhengig av konsekvensene av sammenbrudd for menneskeliv, av deres betydning for offentlig sikkerhet og beskyttelse av befolkningen umiddelbart etter et jordskjelv, og av de sosiale og økonomiske konsekvensene av sammenbrudd. De seismiske klassene bestemmes iht. Eurokode 8, del 1, pkt. 4.2.5 og etter tabell NA.4(902) i Nasjonalt tillegg NA.

Det planlagte bygget anbefales plassert i kategorien «*Kontor, forretningsbygg og boligbygg*» og settes derfor i seismisk klasse 2.

I henhold til NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 (Eurokode 8) tabell NA.3.1 er grunnforholdene vurdert til grunn type E på grunn av det hovedsakelig er myr og leire og begrenset løsmassemektighet over berg i grunnen. Dette er en forhåndsdefinert grunn type definert som «*Et grunnprofil som består av et alluviumlag i overflaten med  $v_s$ -verdier av type C eller D og en tykkelse som varierer mellom ca. 5 m og 20 m, over et stivere materiale med  $v_s > 800m/s$* ».

I Klæbu er referansespissverdien for berggrunnens akselerasjon  $a_{gR} = 0,8 \cdot a_{g40Hz} = 0,8 \cdot 0,34 = 0,27$ . For grunn type E er forsterkningsfaktoren  $S = 1,65$  iht. Eurokode 8, tabell NA3.3. Seismisk faktor settes til  $\gamma_1 = 1,0$  for seismisk klasse 2 iht. Tabell NA.4(901). Grunnens dimensjonerende akselerasjon blir dermed for grunn type A:  $a_g \cdot S = \gamma_1 \cdot a_{gR} \cdot S = 1,65 \cdot 0,27 \cdot 1,0 = 0,45$ .

Grunnens dimensjonerende akselerasjon  $a_g \cdot S$  er mindre enn utelatelseskriteriet for lav seismisitet  $a_g \cdot S \leq 0,49 \text{ m/s}^2$ . Dimensjonering for jordskjelv kan derfor utelates.

#### Flom- og skredfare

I henhold til TEK10 § 7-1(1) skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (Flom og skred).

Med bakgrunn i utbyggingsområdets beliggenhet anser Rambøll at det ikke medfører noen fare for at noen elver eller bekker kan forårsake vedvarende flom på tomta.

Eiendommen ligger ikke innenfor eller i utløpet fra noen klassifiserte kvikkleiresoner eller områder utsatt for jord- og flomskred. Det er imidlertid registrert sensitiv leire i enkelte av borpunktene inne på området. Denne leira har ikke utløp fra området i og med at det er registrert enten bart berg, berg i liten dybde under terreng eller grovere masser omkring forekomsten, og at leira dermed er forhindret fra å kunne involveres i et områdeskred.

## 6. Vurdering

### 6.1 Planbeskrivelse

Mottatte veg- og bebyggelsesplan viser at atkomstvegen er planlagt i en sløyfe gjennom området, fra Stormyrvegen 2 inn i og gjennom området, og med en påkobling til dagens veglinje i Torvmarkvegen i vest. Videre viser vegplanen at ok. veg blir liggende ca. 2 meter under dagens terrengnivå gjennom området. Ved profil 125, linje 62000, skjærer veglinjen terrenget og ligger i terrengnivå helt ut til Torvmarkvegen på strekningen profil 0 – 125.

Boliger og garasjebygg er planlagt med plate på mark og ok. gulv i omtrent samme nivå som ok. veg. Boliger er ikke gitt noen detaljert høydefastsettelse pr. nå, men nivåene for de ulike bygg vil få en naturlig terrengtilpasning på samme måte som veglinjen.

### 6.2 Masseutskifting

De registrerte torv- og myrmassene på området må masseutskiftes under bygg, garasjer, asfalterte plasser, veger og VA-nett. Masseutskiftning må utføres opp til fundamentnivå og planeres ut til minimum 0,5 meter utenfor ytterkant fundamenter og veger. Normalt legges utskiftningsmassene med skråningshelning 1:1 ned mot underliggende mineralsk løsmasse forutsatt at avstanden til omkringliggende eiendommer, eksisterende infrastruktur og bygg/konstruksjoner tillater det. Der hvor avstanden til slike er liten kan det vurderes å benytte en støttekonstruksjon bestående av jordarmering/geonett og løsmasser slik at fyllingsskråningen kan strammes opp til f.eks. 3:1. Slik støttekonstruksjon må detaljprosedyrer nærmere dersom dette blir aktuelt, og behov må vurderes spesielt.

Fundamentéringsmåte for dagens boliger, veger og VA-nett i området vil være kritisk mht. at en utskifting av torva og myra på planområdet kan medføre en påvirkning på grunnvannet i området. En uheldig påvirkning på grunnvannstanden kan medføre skader på nabobygg dersom disse ikke er tilfredsstillende fundamentert, men det legges til grunn for de videre vurderinger at de opplysninger som er gitt fra tidligere grunneier ang. masseutskiftning er riktige. Det må allikevel tilstrebnes at masseutskiftningen og utbyggingen utføres på en slik måte at en i minst mulig grad påvirker grunnvannstanden innover mot naboeiendommer og anlegg, og unngår å senke denne under det nivået som kan anses etablert som følge av dagens dreneringssituasjon i området.

En evt. senkning av grunnvannet vil medføre en endret spenningssituasjon i grunnen, og vil forårsake skadelige setninger på bygg, utomhusanlegg, veger og annen infrastruktur over og under bakken. Det tas utgangspunkt i at grunnvannet inn mot nabobyggene ligger i nivå med drenering som er etablert omkring ringmur og kjellermurer i området, og at det er dette nivået som vil være kritisk mht. fremtidig drenering inne på utbyggingsområdet. Kartleggingen av boliger på naboeiendommer som grenser mot planområdet viser at disse generelt har kjeller eller sokkel under terreng med uk. fundament i nivå lavere enn dagens terrengnivå inne på planområdet. Det tas derfor utgangspunkt i at den dreneringen som det er naturlig å forutsette at er etablert omkring disse har medført en drenering av tilstøtende terreng, men da trolig begrenset til å omfatte de deler av eiendommene som ligger nærmest inn mot

bygningene og hvor myr er masseutskiftet med drenerende masser. Det antas videre at dreneringen ikke er i stand til å drenere myra inn mot og innover planområdet ettersom grunnvannstanden her står høyt og det stedvis er registrert betydelige mengder vann i terrengoverflaten og i myra.

Ut i fra dette vil det være avgjørende at en søker å unngå en drenering av løsmassene/myra innover på naboeiendommene og at en legger laveste dreneringsnivå i flukt med eller høyere enn øvrig omkringliggende, laveste dreneringsnivå.

For å redusere risiko for uheldig drenering inn på naboeiendommer må det legges et tettesjikt av leire/leirplastring inn mot graveskråningene i myra mot naboeiendommene. Dette sjiktet må etableres fra traunivå og legges helt opp til dagens terrengnivå, og ha en tykkelse på minimum 1 meter. Denne leira må være plastisk og formbar og kunne lages ut i et kontinuerlig sjikt som gir den ønskede tettingen. Det er i tillegg mulig å legge inn en godt komprimert leirfylling i forlengelsen av dette tettesjiktet/leirplastringen inn under garasjebygg som ligger langs eiendomsgrensene i nord og øst. Som bakvegg i garasjebyggene kan det etableres en langsgående, kontinuerlig støttemur for å ta opp høydeforskjellen mot naboeiendommen. Muren må detaljprosjetkeres nærmere i senere fase av planleggingen.

Masseutskifting av torv/myr med kvalitetsmasser av sprengt stein eller leire vil kunne medføre økt spenning mot grunnen ettersom slike løsmasser har en betydelig større tyngdetetthet enn torv/myr. Slik spenningsendring vil medføre setning, men disse vil i all hovedsak være kritisk mht. fremtidig overliggende bebyggelse, veger og infrastruktur som fundamentaleres oppe på stein- og leirmassene. En må påregne at leir- og steinfyllinga må ha noe liggetid før man kan etablere bebyggelse oppe på disse, gjerne i størrelsesorden 1 – 2 år.

Lette bygg på naboeiendommene, så som uteboder, dokkestuer, garasjer, og andre små og lette bygg antas å stå fundamentert tett opp mot terrengnivået og direkte i eller over myr. Det må påregnes at slike bygg vil kunne påvirkes av utgravingen der disse står nært inn mot gropa og at disse får setninger. Det må også påregnes at terren og utomhusarealer nærmest inn mot gropa får setning og at det må utføres noen terrenjusteringer etter at anlegget er ferdigstilt.

Det må før uttrauing på området starter etableres flere målepunkter på nabobyggene som kontinuerlig kontrolleres mot en "nullmåling" som utføres i god tid før anleggsstart. Dette kan utføres ved bruk av målebolter som bores inn i grunnmurene. Det anbefales sterkt å utføre tilstandsregistrering på alle nabobygg, garasjer og andre lette bygninger, samt utomhusanlegg som terrasser, asfalerte, steinbelagte og kantsteinsatte plasser. Det kan også være relevant å utføre rystelsesmålinger på utvalgte bygg. Erfaringsmessig vil slike arbeider kunne medføre rystelser som beboere kan oppleve som ubehagelige, men uten at disse medfører skade på byggverk.

## 7. Fundamentering

Med tilfredsstillende masseutskifting ned til den faste leira og tilstrekkelig liggetid for de innfylte massene, vil det være gode fundamenteringsforhold for bygg.

Dimensjonerende bæreevne i bruddgrense for bygg på sprengsteinsfylling vil for rent vertikalt påkjente fundmaneter være i størrelsesorden 200 – 250 kPa for fundamenter med bredde større enn 1 meter. Bæreevnen vil avhenge av fundamentets dimensjoner og overdekning over uk. fundament. For oppgitte

verdier er det forutsatt 0,3 meter overfylling (med fratrekk for isolasjon under gulv på grunn) og drenering ned til uk. fundament.

For å kontrollere liggetiden til de innfylte massene må det utføres setningsmåling oppe på fyllinga. Slikt måleprogram må utarbeides som en del av detaljprosjekteringen.

## 8. Generelt

Utgraving i myr kan være utfordrende, spesielt med tanke på bæreevne for de aktuelle anleggsmaskiner, men også med tanke på stabiliteten av graveskråningene. Det er ved prøvegraving i myra registrert at graveskråningene stod tilnærmet vertikalt i enkelte av gravepunktene, men at myra kollapset selv for små gravedyp pga høyt vanninnhold og betydelig oppbløtning i enkelte av punktene, spesielt øst og sør i området. Det er vanskelig å angi en «sikker» helning for graveskråning i myr, denne vil være avhengig av myras omdanningsgrad og vanninnhold, samt den aktuelle gravedybde. Det må derfor påregnes at en må tilpasse graveskråningen og framdriften til de faktiske graveforholdene underveis i arbeidet. Det må også påregnes at gravingen må utføres seksjonsvis, dvs. at en suksessivt graver og fyller tilbake mot graveskråningen med de massene en masseutskifter med, og at det ikke kan være persontrafikk nedenfor eller på toppen av graveskråningen.

Arbeidet må følges opp av geotekniker.

## 9. Konklusjon

Den planlagte utbyggingen vurderes å være gjennomførbar, men det er risiko for at masseutskiftningen av myrmassene kan påvirke grunnvannstanden i området. Det må derfor utføres spesielle tiltak slik at en reduserer risikoen for negativ påvirkning på grunnvannet og slik at evt. skader på nabobygg kontrolleres før under og etter at utbyggingen er gjennomført.

Med vennlig hilsen

Rambøll Norge AS



Per Arne Wangen

Sivilingeniør geoteknikk

Kvalitetskontroll




Rolf H. Røsand

Seniorrådgiver geoteknikk

**Tegninger:** 1001: Situasjonsplan med terrengprofiler

**Vedlegg:**

- 1: Grunnlag mottatt fra oppdragsgiver
- 2: Prinsippsnitt tettesjikt mot naboeiendommer



00	06.10.17		PAW	RHR	PAW
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ
TEGNINGSSSTATUS					

**RAMBOLL**

Rambøll AS - Region Midt-Norge  
P.b. 9420 Sluppen  
Mellomila 79, N-7493 Trondheim  
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60  
www.ramboll.no

OPPDAG

Stormyra Klæbu

OPPDAGSGIVER

HAW Entreprenør AS


INNHOLD  
SITUASJONSPLAN



⊕ Totalsondering  
○ Prøvetaking

□ Prøvegravingspunkt med myrddybde


OPPDAG NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
1350019894	1: 1000	01	01
TEGNING NR.			REV.
1002		0	








Snitt i profil 45, linje 61000  
Målestokk: 1:200 A1



157


Snitt i profil 130, linje 61000  
Målestokk: 1:100 A1



130

Snitt i profil 70, linje 61000


Målestokk: 1:100 A1



160

Snitt i profil 13, linje 61000

Målestokk: 1:100 A1



165

Tegningsnummer: T U 001 Revision: S-01  
**Tegnforklaring snitt**  
Alle omriss er vilkårlig satt på kote C+166, kun ment som illustrasjon for den foreløpige plasseringen av bygg  
— Eiendomsgrenser  
— Lysløypepetrase  
C+166 Kotehenvisning

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
S-01	Tegning opprettet Rev. Tekst:	05.07.17 DMS WL Rev. Tekst:	

**Skisseprosjekt**

Prosjekt: Bistand reguleringsplan Stormyra  
Oppdragsgiver: Haw Entreprenør AS  
**Tversnitt**  
Linje 61000


Døgnleder: HAM Koordinatsystem: UTM32 Målestokk: A1  
Oppdragsgiver: 611617-01 Høydeplan: NN2000 Rev.:  
Tegn. nr: T U 001 Fig. Type Etg. Lepnr.: S-01

asplan viak

DATA 06.07.17


# Snitt i profil 295, linje 62000

Målestokk: 1:100 A1




# Snitt i profil 194, linje 62000

Målestokk: 1:200 A1




# Snitt i profil 154, linje 62000

Målestokk: 1:200 A1



# Snitt i profil 310, linje 62000

Målestokk: 1:100 A1



Tegningsnummer: **T U 002** Revisjon: **S-01**

## Tegnforklaring snitt

Alle omriss er vilkårlig satt på kote C+166, kun ment som illustrasjon for den foreløpige plasseringen av bygg

— Eiendomsgrenser

— Lysløypepetrase

↙ C+166 Kotehenvisning

S-01 Tegning opprettet 05.07.17 DMS WL  
Rev. Tekst Rev. dato Tegn. Kontroll

## Skisseprosjekt



Prosjekt: Bistand reguleringsplan Stormyra  
Oppdragsgiver: Haw Entreprenør AS

## Tversnitt

Linje 62000

Døgnspedde: HAM Koordinatsystem: UTM32 Målestokk:  
Oppdragsgiver: 611617-01 Høydeplanum: NN2000 Arkformat:  
Tegn. nr: T U 002 Fig. Type Etg. Lepnrs. Rev.

*KJERLEØPC  
DATA 06.07.17*

<b>RAMBOLL</b>	Oppdr.nr.:	Side:
Oppdrag: Stormyra Kløbu	Utført: PHE	Dato: 06.10.2017
	Kontrollert:	Dato:

Prinippskiss: Marin utstifting av myr og etterjakt mot  
nabo eiendommer

